

우수업무 사례 요약

NO	건 명	주요 내용	비 고
1	부두지역 돌핀상부 추락방지 설비 설치	○ ♣부두 돌핀상부는 선박용 계류줄 고정장치가 설치되어 있고 선박접안작업시 근로자가 돌핀상부에서 계류줄 고정작업하여야 함 ○ 그런데, 선박고정용 계류줄의 이동반경이 돌핀상부 바닥을 경유하게 되어 있어 근로자 추락방지용 안전난간을 설치할 수 없어 근로자 추락위험에 노출되어 있음 ○ 상기와 같은 문제점으로 인하여 돌핀상부에 근로자용 안전고리를 체결할 수 있는 고정식 안전줄 걸이대를 설치하여 안전사고를 예방함 [그림] 돌핀상부 안전줄 걸이대 	△ △지사
2	지상탱크 유수분리조 의 점검구 개선	○ 지상탱크지역내에서 우천 등으로 인한 배수작업 시 환경오염을 예방하기 위하여 방류구 말단에는 유수분리조가 설치되어 있고 내부 유분상태는 유수분리조의 덮개를 수직방향으로 수동개방하여 확인하고 있음 ○ 수동개방시 덮개 하중(70 kg) 때문에 근로자가 근골격계 부상을 입을 우려가 있어 유수분리조 개방방식을 수직방향으로 들어올리는 방식에서 덮개 아래부분에 바퀴를 설치하여 수평	△ △지사

NO	건 명	주요 내용	비 고
		방향으로 밀어서 개방하는 것으로 운영함 으로서 안전사고를 예방함 ☞ 자체작업을 통한 공사비 절감: 약 12,800천 원 [그림] 유수분리조 점검구 개선 전·후 비교   개선 전 개선 후	

끝.