

감사결과 처분요구서

– 2023년도 00(주) 성과감사 –

2023. 6.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

사업소 ♡대 근무초소 환경개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 00은 원전본부 등 사업소에서 보안방호 용역을 수행하고 있고, 출자회사 관리부서는 ☆ ☆ ○처 ◇부이다.
 - 20**년 국정감사 시 국회의원의 본부 ♡대 초소 근무환경에 대한 질의가 있었고, 근무환경 개선 진행 현황 점검을 위한 현장 방문도 20**년에 있었다.
- 근무환경개선 현장점검 결과에 따르면
 - 통신함, 휴대용 챔머 등으로 근무공간이 협소
 - 철근노출 등 초소 노후화
 - 대기실 및 식사공간 분리 필요 등 의견이 있었고,
- ♣본부에서는 20**. *. ~ *. 경 노후 초소는 리모델링 계획이며, 장기적으로도 통합 망루를 운영하는 등 개선계획을 설명하였다.
- 또한 00에서도 초소 구조 상 근무자가 의자에 앉아서 전방을 주시하면 구조물 등 에 시야가 간섭되어 구조개선 등이 필요하다는 의견을 제시하였다.
- 따라서 ☆☆ ○처 ◇에서는 ☆☆ 전 사업장의 초소 시설에 대한 근무환경 일체 조사를 시행하고 협력회사 직원들이 안전하고 쾌적한 시설에서 경비업무를 수행할 수 있도록 개선계획을 수립할 필요가 있다.

조치사항

1. ☆☆ ○처장은 ☆☆ 전 사업장 경비초소에 대한 근무환경 점검을 시행하여 협력 회사 직원들이 안전하고 쾌적한 시설에서 경비업무를 수행할 수 있도록 중·장기 개선계획을 수립하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	☆☆ ○처 ◇부
------	----------

관련부서	
------	--