

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2024-종합감사-09-06	관계부서	☎실 ☎부
제 목	◇◇◇◇ ▽ 호기 순환수계통 복수기 배수방법 개선		
1. 개요 ○ 복수기 및 데브리필터 기기손상으로 해수누설 조치작업 수행시 정비기간 단축을 위해 최적화된 배수방법 도입 2. 추진실적(내용) ○ 고성능 스키드 펌프를 이용하여 배수방법 개선 ○ 고용량 스키드 펌프를 이용하여 긴급 배수 가능 (약 3시간 소요) ○ TGB 섬프를 통하지 않아 오일 폐수 유출 등 해양오염 사고 방지 ○ 데브리필터 차압계 하부탭에 수위 감시용 간이계측기(투명 튜브) 설치 - (배경) 압력계 설치 높이 미만으로 수위 감소시 수위 확인 어려움 - (효과) 투명 튜브를 통한 수위 수시/상시 확인 가능			
참고사항	사례 공유		