

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 □□□□프로그램 수행결과 보고서 작성 미흡

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 제○발전소 ◆부(①), ◆부(①),

제○발전소 □부(①~②), 제●발전소 □부(②)

내 용

1. 관계 법령 및 판단기준

「원자력안전법 시행령」 제37조(주기적 안전성평가의 내용), 「원자로시설의 계속 운전 평가를 위한 기술기준 적용에 관한 지침」(원자력안전위원회고시 제2017-29호)에 따르면, 주기적 안전성평가의 내용은 경년열화에 관한 사항을 포함하도록 되어 있고, 설계수명이 만료되는 원자로시설의 계속운전을 신청하기 위해서는 경년열화 관리 대상선정, 관리계획 등을 포함하여야 한다.

따라서, 각 발전소는 안전관련 계통, 기기 및 구조물이 시간의 경과에 따라 그 재질 및 성능이 저하되는 정도를 감시·평가하기 위하여 수행하는 □□□□ 프로그램을 운영하고 있으며, □□□□프로그램을 종합적으로 관리할 수 있는

통합지침 수립 및 제공, 이행에 관한 제반사항을 관리하기 위하여 「□□□□ 통합프로그램」(표준정비-+=+=) 및 발전소별로 별도의 「□□□□프로그램 운영 절차서」를 제정하여 □□□□프로그램을 관리·운영하고 있다.

한편, 「□□□□ 통합프로그램」(표준정비-+=+=) 7.6항(수행결과 보고서 작성) 및 「□□□□프로그램 통합 운영」(기행-9101) 7.4항(수행 결과보고서 작성)에 따르면, 개별 □□□□프로그램 수행자는 수행결과 보고서를 계획예방정비 종료 후(영구 정지 원전은 □□□□프로그램 점검 완료 후) 45일 이내에 ‘□□□□통합관리시스템’에서 작성하도록 되어 있다.

2. 감사결과 확인된 문제

◆본부 각 발전소의 □□□□프로그램 수행결과 보고서 작성현황을 점검한 결과, □□□□프로그램 수행부서에서는 계획예방정비 종료 후 45일 이내에 ‘□□□□통합관리시스템’을 이용하여 수행결과 보고서를 작성하여야 하지만, 아래의 ❶ 수행결과 보고서를 작성하지 아니한 사례, ❷ 작성 지연한 사례, ❸ 미승인 사례 (작성 중 또는 결재 중)가 확인되었다.

관련부서 의견 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 용역 및 검사, 그에 따른 결과보고서 작성·검토 소요기간으로 □□□□프로그램 수행결과 보고서 작성이 지연되었다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆본부장은

① 미승인된 □□□□프로그램 수행결과 보고서는 조속히 결재권자의 결재를 득

할 수 있도록 조치하시기 바라며,(시정 1)

② 계획예방정비 종료 후 45일 이내에 ‘□□□□통합관리시스템’을 이용하여 □□□□프로그램 수행결과 보고서가 작성 되도록 재발방지 방안(예를 들면, □□□□프로그램 통합관리 주관부서인 각 발전소 ◎부에서 관련 규정에 대한 발전소 전체 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)