

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	통 보 3	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 측정 및 시험장비 관리 절차서 미준수

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 제○발전소 □부(②~③), 제◎발전소 □부(①),

제●발전소 ㉠부(②~③)

내 용

1. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 절차서 「측정 및 시험장비 관리(표준정비-*=*)」 제7.6.1(교정담당자의 자격 및 인증)에 따르면, 非이공계 고졸 이상으로 교정 업무에 3년 이상 종사자로서 최근 2년 이내에 국가공인기관에서 실시하는 교정 담당자 자격 관련된 교육 1개 과정을 이수한 자에게 교정 자격을 부여하도록 되어 있다.

또한, 同 절차서 「측정 및 시험장비 관리(표준정비-*=*)」 제7.7.2(제한사용)에 따르면, 시험장비 교정결과가 일부 범위에서 정확도가 떨어지면 ‘제한사용 시험장비’로 분류하고 제한사용 꼬리표를 부착하여, 사용 시 제한되는 내용을 충분히 숙지한 후 제한 사용범위 내에서만 사용하도록 되어있다.

2. 감사결과 확인된 문제

◆본부의 교정담당자 자격 및 시험장비 관리현황을 점검한 결과, ❶ 非이공계를 졸업한 경우 3년 이상 교정관련 업무경력을 보유하여야 하나 경력을 미보유한 자가 교정담당자 자격 및 인증을 유지하고 있고, ❷ 시험장비의 교정결과 일부 범위에서 정확도 허용 범위를 벗어났음에도 ‘제한사용 시험장비’로 분류하지 아니하고 ‘사용가능 상태’로 사용한 사례가 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

관련부서 의견 관련부서에서는 감사결과를 수용하며 「측정 및 시험장비 관리(표준정비-*=*)」 절차서의 자격요건에 맞는 교정담당자를 지정하겠다고 하였다.

조치할 사항 ◆본부장은

- ① 「측정 및 시험장비 관리(표준정비-*=*)」 절차서에 따라 교정담당자 자격요건을 충족하는 직원으로 교정담당자를 다시 지정하고,(통보 1)
- ② 시험장비 교정결과 정확도 허용 범위를 벗어난 장비는 ‘제한사용 시험장비’로 재분류하여 관리하며,(통보 2)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 3)