

건설원전 설계하자 검토보고서 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	시 정 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ㉞처 ♣㉞실은 ♣♫,♫호기 종합사업관리 및 종합설계용역 계약관리 업무를 담당하고 있으며,
 - ♣본부 ♣제-++소 □부는 건설 공무, 인허가 종합관리 및 종합설계용역 현장업무 관리 등을 담당하고 있다.
- ♣원자력발전소 ♫,♫호기 종합설계용역 계약서의 II. 계약일반조건 제2.9조(품질보증)를 보면,
 - ㉞㉞社(이하 “㉞㉞社”라 한다)는 한국표준원전(◆♫♫호기, ㄱ♫,♫♫,♫♫호기, ♠♫,♫호기 및 ★♫,♫호기)과 신형경수로(♠♫,♫♫호기)의 설비 또는 계통에 발생한 하자에 대하여 ㉞㉞社 설계하자로 최종 판명된 경우, 동일 설계개념을 적용한 ♣♫,♫호기 설비 또는 계통에 대하여 동일하자 존재여부에 대한 검토보고서를 제출하도록 되어 있다.
- 그러나, ♣본부 ♣♫,♫호기와 관련하여 ㉞㉞社가 제출한 사업문서를 검토한 결과,
 - ㉞㉞社로부터 ♣♫,♫호기와 동일 설계개념의 선행호기인 ■♫,♫호기의 설계자와 관련하여 ♣♫,♫호기의 동일하자 존재여부에 대한 별도의 검토보고서가 제출되지 않은 것을 확인하였다.

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 감사의견을 수용하면서 ㉠㉠社로부터 선행호기 설계오류의 ♣♫,♫호기 동일하자 존재여부 검토보고서를 받아서 하자사항 조치여부를 확인하겠다고 답변하였다.

조 치 할 사 항

- ㉠처장은 ① ■♫,♫호기의 설계오류로 확정된 사항에 대하여 ♣♫,♫호기 동일하자 존재여부 검토보고서를 제출하도록 ㉠㉠社에 요구하시고,(시정 1)
- ② 해당 보고서에 대한 분석 및 선행호기 하자사항에 대한 조치가 ♣♫,♫호기 설계에 반영되었는지 검토하시기 바랍니다.(시정 2)

조치부서 ㉠처(♣㉠실)

관련부서