

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 ***** 복선화 관로 매설 수도부지 침범 폐교에 관한 사항

소 관 부 서 ★★★★★사업단, ◇◇◇◇◇지사

조 치 부 서 ★★★★★사업단, ◇◇◇◇◇지사

내 용

1. 업무 개요

★★★★★★사업단에서는 ▷▷▷도 10개 시·군의 생활 및 공업용수 공급시설로 급수인구가 약 35만명에 달하지만 사고 시 대체할 수원이 없어 대규모 단수사태를 사전에 방지하기 위한 ***** 광역상수도 관로복선화사업(1차) 시설공사(이하 “*****광역 복선화공사”라 한다.)를 시행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」에 따라 건설공사 시행 시 감독원은 공사계획의 검토 및 시공상 문제점 대책 강구, 품질시험·검사 및 안전관리의 업무확인·점검·평가업무를 수행해야 한다.

「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제31조(수도용지 점검 및 무단점유 조치)에 따르면 수도용지 관리자는 시설 점검 및 보수가 용이하도록 유지·관리하고, 수도용지의 무단점유(허가목적외 사용, 무단 공사시행, 그 밖의 무단 점·사용), 훼손·

멸실 등 이상 유무를 점검하며 수도용지의 지형, 주변토지 이용현황 등을 감안하여 무단점유가 예상되는 지점에 경고판을 설치하는 등 무단점유가 발생하지 않도록 관리해야한다.

또한, 불법시설물 등 무단점유 발생 시 관리대장을 작성·관리하고, 별도로 정해진 조치절차에 따라 무단점유 해소를 추진하거나 수도시설 손괴 등으로 인한 손해의 배상 조치를 취해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★★★★★사업단에서 추진 중인 *****광역시 복선화공사 송수관로 구간 노선을 확인한 결과 복선화 신설관로 매설 예정인 ** ■■■군 ■■■■면 **리 ***-*번지 수도부지(이하 “***-*번지 수도부지”라 한다.) 내 d d d d d d 폐건물(이하 “폐교”라 한다.)이 위치하여 매설 예정인 신설관로 노선과 저촉이 되는 것을 확인하였다.

-*번지 수도부지는 2003년 ** 광역상수도 건설을 위하여 토지의 이전 및 지장물(폐교의 일부)의 철거 조건으로 ○○○○○과 손실보상계약을 체결했으나, 당시 ○○○○○은 ***-*번지 수도부지 상 폐교를 철거하지 않았고, ***** 광역상수도 보상업무 담당자도 건물에 대한 철거요청 및 소유권이전등기 등의 조치를 하지 않았다.

또한, 해당 물건들의 등기변동 내역을 확인한 결과 폐교(***-*번지) 건물은 3번의 매매를 거쳐 현재 개인 소유로 확인되었다.

따라서, 수도용지 관리부서인 ◇◇◇◇◇지사는 ***-*번지 수도부지를 침범하는 폐교에 대한 처리방안을 마련할 필요가 있고, *****광역시 복선화 공사를 시행 중인 ★★★★★사업단에서는 신규 매설 관로 노선 변경 및 매설 부지에

대한 검토가 필요하다.

관련부서 의견 ★★★★★★사업단 및 ◇◇◇◇◇지사는 감사의견을 수용하며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ★★★★★★사업단장은 ** ■■군 ■■■면 **리 ***-번지 수도부지 상 폐교와 저촉되는 ***** 광역상수도 복선화관로 매설 방안을 검토하여 시공하시기 바랍니다. (통보)

② ◇◇◇◇◇지사장은 ** ■■군 ■■■면 **리 ***-번지 수도부지를 침범하고 있는 ㄱㄱㄱㄱ 폐건물에 대한 처리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)