

일련번호	26	감사자	기계 3급 흥연조		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법		재정상 조치금액	

통 보

제 목 태양광 발전설비 유지관리시스템 운영관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○○○처

조 치 부 서 ○○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

K-water에서 운영 중인 태양광발전소(42개소)는 「태양광발전설비 유지관리시스템」을 구축하여 발전량 및 효율 저하, 설비(모듈, 인버터 등) 고장 상태를 실시간 모니터링하고 있다.

2. 관계법규 및 판단기준

「태양광 발전설비 운영관리 업무기준」에 따르면 설비감시에 지장이 없도록 태양광 유지관리시스템과 부대설비 및 설비현황을 관리하여야 하며, 이상 발생 시 즉시 조치하거나 자체처리가 불가능한 시스템 이상이 발생할 시 유지관리 총괄부서의 장에게 기술지원을 요청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●유역본부 산하 태양광발전소는 12개소이며 태양광발전설비 유지관리시스템에 등록하여 발전량 및 설비상태를 확인하고 있으나

「태양광발전설비 유지관리시스템」은 발전량 및 효율, 고장 상태를 실시간 감시 및 적기 수리를 통해 최적의 발전 매출을 달성하는 것이고 ○○○○○○처에서

는 이에 별도 유지관리시스템 점검정비('22.4.~'23.3)도 수행하였으나, '23년 3월 이후에는 점검정비를 하지 않는 상태이고 금강본부 산하 태양광 설비는 아래 표와 같이 데이터 관리가 미흡한 상황이다.

관련부서 의견 ㉡㉡㉡㉡㉡처는 감사결과를 수용하며, 태양광 발전설비 유지관리시스템 관리방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉡㉡㉡㉡㉡처장은 태양광 발전설비 유지관리시스템 점검 및 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)