

한국승강기안전공단 상임감사

주의

제 목 비(非)교정 장비 교정 업무 부적정
소 관 부 서 ○○지사 등 [별표] 기재 5개 지역사무소
조 치 부 서 ○○지사 등 [별표] 기재 5개 지역사무소
내 용

1. 업무 개요

공단은 31개의 이력관리대상장비 중 버니어캘리퍼스, 감속도측정기 등 24개의 장비를 교정대상 장비로 지정하고 있으며, 지역사무소의 장비운용 담당자는 교정 대상 장비의 차기교정일자 등을 확인하여 국가교정기관에 교정을 의뢰하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 제16조에서 교정 대상 장비의 선정기준 및 교정주기 산정기준을 정하고 있고, 제17조에서 장비 운용 담당자는 연간 교정 실시계획에 따라 장비를 교정의뢰 하도록 하고 있다. 제24조에서 교정대상 여부 또는 교정주기와 관계없이 장비 운용 책임자는 장비의 정확도 유지 또는 효율적인 장비사용을 위하여 교정이 필요하다고 판단하면 당해 장비에 대하여 국가교정기관에 교정을 의뢰할 수 있다.

따라서, 장비의 교정은 교정 대상 장비로 정하고 있는 장비와 장비의 정확도 유지를 위해 장비운용 책임자가 필요하다고 인정하는 경우에 한하여 교정을 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

특정감사에서 2022년~2023년 교정 실시 내역을 확인한 결과, ○○지사 등 5개 지역사무소는 아래[표]와 같이 교정 대상 장비가 아닌 장비 45종에 대해 교정을 한 사실을 확인하였다. 다만, 국가교정기관에서 교정 대상 장비가 아닌 장비를 인지한 18종은 교정을 하였으나 교정 비용은 청구하지 않았다.

[표] 교정 제외 장비 교정 실시 현황

연번	지역사무소	장비명	교정 실시 현황 (수량)	교정비 지급내역 (수량/금액)
1	♀♀지사	금속제곧은자	3 개	-
2	○○지사	금속제곧은자	20 개	20개 / 212,900원
3	●●지사	금속제곧은자	12 개	7개 / 74,515원
4	♠♣지사	디지털온도계	4 개	-
5	●▲지사	디지털온도계	1 개	-
6		온도계	5 개	-

※ 세부 명세 [별표 1] 참조

그 결과 교정기록의 혼란을 초래하였으며, 불필요한 교정으로 인한 추가 비용 지출 등의 문제를 야기하였다.

관계부서 의견 및 검토의견 ○○지사에서는 중간 점검을 대체하여 교정을 하였다고 하였으나, 금속제곧은자는 장비의 정확도 유지 또는 효율적인 장비사용을 위하여 교정이 필요한 장비라고 판단할 수 없다.

조치할 사항 ○○지사 등 5개 지역사무소¹⁾장은 국가교정기관에서 교정해야 할 장비와 자체 교정해야 할 장비를 구분하여 관리하고 장비의 소급성 유지에 불필요한 지출이 없도록 하시기 바랍니다. [주의(부서)]

1) ♀♀지사, ○○지사, ●●지사, ♠♣지사, ●▲지사

[별표 1] 교정 제외 장비 교정 실시 세부 명세

연번	지역사무소	장비명	기기번호	교정일자	교정번호	교정비용 (원)
1	☼☼지사	금속제골은자	MSR-4014-2002-14	2022-04-29	SC2204-11348-8	미청구
2	☼☼지사	금속제골은자	MSR-4014-2002-26	2023-07-10	KL23G-05935-5	미청구
3	☼☼지사	금속제골은자	MSR-4014-2002-27	2023-07-10	KL23G-05935-6	미청구
4	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-02	2022-02-08	2201366-001	10,645
5	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-08	2022-02-18	SC2202-03925-6	10,645
6	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-14	2022-02-18	SC2202-03925-7	10,645
7	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-16	2022-02-18	SC2202-03925-8	10,645
8	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-18	2022-03-18	SC2203-06642-1	10,645
9	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-21	2022-03-18	SC2203-06642-2	10,645
10	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-06	2022-04-11	SC2204-08999-2	10,645
11	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-09	2022-04-11	SC2204-08999-3	10,645
12	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-01	2022-05-17	SC2205-12605-7	10,645
13	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-17	2022-05-17	SC2205-12605-8	10,645
14	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-20	2022-05-17	SC2205-12605-9	10,645
15	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-15	2022-06-19	SC2206-16017-3	10,645
16	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-11	2022-07-17	SC2207-18684-8	10,645
17	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-19	2022-07-17	SC2207-18684-7	10,645
18	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-07	2022-08-19	SC2208-21692-25	10,645
19	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-13	2022-08-19	SC2208-21692-2	10,645
20	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-05	2022-09-26	SC2209-24726-3	10,645
21	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-10	2022-10-18	SC2210-26491-3	10,645
22	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-03	2022-11-17	SC2211-29260-2	10,645
23	☉☉지사	금속제골은자	MSR-4013-1701-12	2022-12-19	SC2212-32571-13	10,645
24	☾☾지사	금속제골은자	MSR-4022-2001-04	2022-04-27	SC2204-10970-9	10,645
25	☾☾지사	금속제골은자	MSR-4022-2001-03	2022-06-02	SC2205-14359-4	10,645
26	☾☾지사	금속제골은자	MSR-4022-2001-05	2022-06-02	SC2205-14359-5	10,645
27	☾☾지사	금속제골은자	MSR-4022-2001-12	2022-06-02	SC2205-14359-6	10,645

연번	지역사무소	장비명	기기번호	교정일자	교정번호	교정비용 (원)
28	●●지사	금속제곧은자	MSR-4022-2001-13	2022-08-11	SC2208-20962-10	10,645
29	●●지사	금속제곧은자	MSR-4022-2001-09	2022-10-04	SC2209-25056-6	10,645
30	●●지사	금속제곧은자	MSR-4022-2001-11	2022-11-11	SC2211-28890-1	10,645
31	●●지사	금속제곧은자	MSR-4022-2001-02	2023-02-07	KL23B-00865-2	미청구
32	●●지사	금속제곧은자	MSR-4022-2001-08	2023-02-07	KL-23B-00865-3	미청구
33	●●지사	금속제곧은자	MSR-4022-2001-10	2023-02-07	KL23B-00865-5	미청구
34	●●지사	금속제곧은자	MSR-4022-2001-14	2023-02-07	KL23B-00865-4	미청구
35	●●지사	금속제곧은자	MSR-4022-2001-16	2023-02-15	KL23B-00865-17	미청구
36	♠♣지사	디지털온도계	SS17.247	2022-01-29	C22-00762-4	미청구
37	♠♣지사	디지털온도계	SS17.121	2022-03-07	C22-01876-9	미청구
38	♠♣지사	디지털온도계	5050290118	2022-03-25	C22-02508-4	미청구
39	♠♣지사	디지털온도계	SS17.247	2023-02-09	KT23B-00948-1	미청구
40	●▲지사	디지털온도계	304321	2022-09-05	C22-07575-20	미청구
41	●▲지사	온도계	DPP400W-043	2022-12-05	SS-221125-0261	미청구
42	●▲지사	온도계	DPP400W-044	2022-12-05	SS-221125-0262	미청구
43	●▲지사	온도계	DPP400W-045	2022-12-05	SS-221125-0263	미청구
44	●▲지사	온도계	DPP400W-046	2022-12-05	SS-221125-0264	미청구
45	●▲지사	온도계	DPP400W-047	2022-12-05	SS-221125-0265	미청구

[별표]

처분요구서별 소관부서 및 조치부서명 정의

처분요구제목	소관부서 및 조치부서명	부서명
① 비(非)교정 장비 교정 업무 부적정	⊙⊙지사 등 5개 지역사무소	♣♣지사, ⊙⊙지사, ●●지사, ♠♠지사, ●▲지사