

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 시정요구·통보

제 목 위험기계기구 검사장비 기기번호 부착 미흡
소 관 부 서 ▲▲지역본부 등 [별표] 기재 4개 지역사무소
조 치 부 서 ▲▲지역본부 등 [별표] 기재 4개 지역사무소
내 용

1. 업무 개요

공단은 위험기계기구 검사업무에 활용되는 필수장비 및 보조장비를 구입 후 장비에 기기번호를 부여하여 부착하고, 전산에 기기번호를 등록하여 장비의 사용, 이동, 수리, 교정 등 이력관리를 하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「위험기계기구 검사장비 관리규칙」 제6조 제4항에서 장비관리 담당자는 이력관리대상장비에 기기번호를 부여하여 장비이력현황을 전자적인 방법으로 관리하도록 하고 있고, 제7조 제2항에서 장비운용 담당자는 보조장비에 대해 기기번호를 부여기준에 따른 기기번호를 표시하여 전자적인 방법 등으로 관리하도록 하고 있다.

따라서 위험기계기구 검사 장비운영 담당자는 장비에 기기번호를 부여하고, 기기번호를 표시하여 전자적인 방법으로 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▷▷지역본부 등 4개 지역사무소¹⁾에서 보유하고 있는 위험기계기구장비 중

전산상 기기번호와 장비에 표시된 기기번호가 상이하거나 중복 관리되고 있는 사실을 아래 [표]와 같이 확인하였다.

[표] 위험기계기구 장비의 기기번호 관리 미흡 현황

연번	지역사무소	장비명(한글)	기기번호	문제점
1	◎◎지역본부	스모크데스터	0541m01	전산 관리 기기번호 불일치
2	◎◎지역본부	스모크데스터	1741m01	전산 관리 기기번호 불일치
3	▲▲지역본부	가스농도측정기	61000850	전산 관리 기기번호 불일치
4	▲▲지역본부	비파괴시험장비(UT)	05055718	기기번호 미부착
5	▲▲지역본부	산소농도측정기	24-CF-2004-04	기기번호 오류
6	▲▲지역본부	스모그테스터	NO501	전산 관리 기기번호 불일치
7	▲▲지역본부	스모그테스터	N0501	전산 관리 기기번호 불일치
8	▲▲지역본부	청음기	CF30m01	전산 관리 기기번호 불일치
9	▲▲지역본부	청음기	CF30m02	전산 관리 기기번호 불일치
10	▲▲지역본부	청음기	CF30m03	전산 관리 기기번호 불일치
11	▲▲지역본부	청음기	CF30m04	전산 관리 기기번호 불일치
12	▲▲지역본부	청음기	CF30m05	전산 관리 기기번호 불일치
13	▲▲지역본부	청음기	CF30m06	전산 관리 기기번호 불일치
14	▷▷지역본부	비파괴시험장비(MT)	12060013	기기번호 중복
15	▷▷지역본부	비파괴시험장비(UT)	050555205	기기번호 중복
16	●❄지역본부	청음기	220435	기기번호 중복
17	●❄지역본부	청음기	220435	기기번호 중복

관계부서 의견

① ▲▲지역본부에서는 2023년 12월 21일 위험기계기구 기기번호 부여기준이 개정되었으나 현재 장비에 대한 현행화를 누락하였다고 하였다.

② ▷▷지역본부와 ●❄지역본부는 감사 기간에 기기번호가 중복된 위험기계장

1) ▷▷지역본부, ▲▲지역본부, ◎◎지역본부, ●❄지역본부

비의 기기번호를 수정 완료하였다.

조치할 사항

▷▷지역본부장, ㉠지역본부장은 기기번호가 중복 부여된 위험기계장비의 기기번호를 감사기간 중 수정 조치함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]

㉡지역본부장, ▲▲지역본부장은 개정된 「위험기계기구 검사장비 관리규칙」에 따라 기기번호를 시정하시기 바랍니다. (시정)

▲▲지역본부장은 기기번호가 미부착된 위험기계기구 검사장비에 기기번호를 부착하시기 바랍니다. (시정)

▲▲지역본부 등 4개 지역사무소²⁾장은 위험기계기구 장비에 기기번호 부여, 전산관리, 기기번호 부착 등 장비 관리를 철저히 하시기 바랍니다. [주의(부서)]

2) ㉡지역본부, ▲▲지역본부, ▷▷지역본부, ㉠지역본부

[별표]

처분요구서별 소관부서 및 조치부서명 정의

처분요구제목	소관부서 및 조치부서명	부서명
⑦ 위험기계기구 검사장비 기기번호 부착 미흡	▲▲지역본부 등 4개 지역사무소	◎◎지역본부, ▲▲지역본부, ▷지역본부, ●지역본부