

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 신속한 재해복구를 통한 국유재산 안전 확보
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부 통영지사는 경상남도 □□시, □□시 및 ■■군 국유재산 관리 및 처분 업무를 담당하고 있다.

나. 업무 처리 경과

경남지역본부 통영지사 소관 ‘경상남도 □□시 ○○○동 △△△-△’ (○, XXX㎡) 소재 국유재산의 경우 경사진 임야(높이 약 17m, 길이 약 12m)로서 사용불가 재산으로 관리되던 중, 2020. 7. 11.~13. 여름 장마기간 집중호우로 인해 사면이 붕괴되어 [그림 4]와 같이 사면 아래 신축 중이던 “○○○ 주민공공시설” 현장에 토사가 밀려들어가 인근 주민들이 긴급 대피하게 되었고 공사가 중단되었으며 1층 가설구조물(비계)이 파손되는 등 심각한 물적 피해가 발생하였다.

[그림 4] ‘경상남도 □□시 ○○○동 △△△-△’ 인근 피해 현황

“기재 생략”	“기재 생략”
---------	---------

이에 위 지사는 [그림 5]와 같이 지자체 및 경남지역본부 통영지사 상호 재해복구 협력 체계에 따라 □□시의 사면 붕괴 신고를 접수받고 2020. 7. 14. 초동 점검한 후 같은 달 17. 국유재산 개·보수 담당 부처인 국유재산지원처와 합동 현장점검을 실시하여 피해상황을 파악하고, 향후 종합적인 안전조치가 취해질 수 있도록 응급조치 및 재해복구 방안을 검토하였고, 동시에 □□시에 공사 장비 진출입로 확보, 재해 위험구역 지정 등의 협조를 요청하였다.

[그림 5] 지자체 및 경남지역본부 통영지사 상호 재해복구 협력 체계

“기재 생략”

이후 위 지사는 공사 협력업체와 협의를 통해 공사 견적 등 개·보수 방안을 구체화한 후 2020. 8. 11. 긴급 복구공사 계약을 체결하여 피해 복구 및 국유재산 개·보수 공사를 실시하였고, 약 1개월간의 공사기간 (2020. 8. 13.~9. 12.) 동안 강우로 인한 추가 피해 발생 여부 및 복구 진행 사항 등을 점검하였으며, 그 결과 [그림 6]과 같이 피해 복구 및 개·보수 공사는 성공적으로 마무리 되었다.¹⁾

[그림 6] ‘경상남도 □□시 ○○○동 △△△-△’ 인근 복구 현황

“기재 생략”	“기재 생략”
---------	---------

다. 실적 또는 성과

이와 같이 위 지사는 [표 9]와 같이 2020. 7월 태풍 및 집중호우로 인한 재해피해를 입은 총 5건의 국유재산에 대해 관련 내·외부 기관 상호 재해복구 협력 체계에 따라 신속히 재해피해를 복구하여 국유 재산의 안전을 확보하고 국민의 편익을 제고하는데 기여하였다.

1) 2020. 11. 11. 준공검사 후 최종 완료 보고함

[표 9] 2020. 7월 태풍 및 집중호우로 인한 재해피해 복구 사례

소재지	피해 사유·접수 내용	조치 상황
합 계(총 5건)		

“기재 생략”

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 신속하게 재해피해를 복구하여 국유재산의 안전을 확보하여 국민의 편익을 제고한 통영지사를 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하도록 하시기 바랍니다. (통보)