

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 권원확보 증빙을 통한 외상복구비 미납 장기민원 해결

관 계 부 서 : 경기북부분부 남양주시사

모 범 직 원 : 경기북부분부 남양주시사 전력공급부 차장 유형석

내 용

위 직원은 '24년 1월부터 현재까지 경기북부분부 남양주시사 전력공급부에서 배전운영팀장으로 근무하면서 투철한 사명감으로 전력설비 안정적 운영을 위하여 다각적인 노력을 전개하였다. 특히 사유지 내 외상고장에 따른 복구비 청구로 발생한 토지사용료 장기민원을 적극적인 권원확보로 해결하는 등 전력산업 갈등 해결에 큰 기여를 하였다.

1. 사유지 내 전력설비 설치관련 공사 및 권원서류 부재 등 민원대응 어려움

'23년 5월 주식회사 ∇○주택(이하 ∇○주택) 소유의 부지 내에서 경계펜스 설치공사를 하던 중 ∇○3(맨홀)~∇○111(지상개폐기)간 경과하는 지중배전케이블을 타격하여 외상고장을 야기시켰고, 이에 ∇○주택 측에 설비피해에 대한 복구비(13,101,910원)를 청구하였다.

이에 ∇○주택 측은 해당 피해 전력설비가 사유지 내 무단설치된 것으로 판단하여 외상고장에 대한 책임없음 등 상반된 주장을 하면서, 도리어 ∇○주택 측의 해당 토지의 취득일로부터 2023년까지의 해당 설비에 대한 토지사용료(580,310,900원)를 청구하였고, 무단설치에 대한 당사의 근거자료 확인결과 해당설비의 공사서류 및 권원확보 관련서류 부재 등으로 ∇○주택 측의 대응논리에 많은 어려움을 겪고 있었다.

2. 과거 신규공급서류 등 전방위 업무확인을 통한 권원확보로 해결책 도출

사유지 내 외상고장 발생('23.5)한 이후 토지사용료를 포함한 민원이 장기간 처리되지 않은 상태에서, 당사는 사내변호사를 통하여 법률검토를 의뢰했고, 그 검토의견은 사유지 내 무단설치된 전력설비에 대해서는 청구된 토지사용료의 납부의무가 있음으로 결론이 났다.

이러한 결론을 납득하게 어려워, 또 다른 검토안으로 고장설비 인근 전력공급 현황 관련서류를 살펴본 결과 ∇○주택 아파트 5개 단지 주변만 지중배전설비로 공급되고 있어 택지지구 개발공사 가능성을 착안하여 주변 지중배전 설비 이력 및 설비사진을 확인하였고, 그 결과 맨홀 번호찰[그림.1]을 통하여 (주)∇○에서 2000년 11월에 해당 지중배전설비를 시공한 사실을 확인하였다.

[그림 1] 맨홀번호찰

익명화	익명화	익명화
시공업체 : (주)▽○, 시공년월 : 2000.11		

또한 아파트 공급시점인 '20년, '21년 신규접수 대장 및 서류 전반을 확인하여 ▽○의 택지지구 개발 당시 대비관로 공사를 ▽○에서 시행한 서류일체(공사도급계약서, 설계도면, 준공검사보고서 등)를 확인하였고[그림.2], 그 결과 해당 사유지내 당사 전력설비에 대한 권원이 적법하였음을 확인할 수 있었다.

[그림 2] (주)▽○과의 계약서류 및 준공당시 도면

익명화	익명화
지중설비 설치공사 계약서류(계약상대자 : (주)▽○)	외상고장 배전설비 준공당시 도면

위와 같은 사실확인으로 ▽○주택 본사를 내방, 부서장과 업무담당자와 사실관계를 공유하였고, 지중배전설비 외상고장 복구비 납부와 사용료 청구 무효

처리에 대한 긍정적 검토로 이끌어 냈으며, 향후 업무처리 방법에 대하여 지속적으로 협의기로 하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

