

한국전력공사 상임감사위원회

통보(우수사례)

제 목 : [4] 재난대응 능력 제고 및 실제 재난시 적절 대응으로 공급신뢰도 구축
관 계 부 서 : 충북본부 충주지사 전력공급부
모 범 직 원 : 충북본부 충주지사 전력공급부 사원 민윤홍
내 용






위 직원은 2021년 8월부터 현재까지 충북본부 충주지사 전력공급부 배전운영팀에 근무하면서, 성실하고 적극적인 업무처리 자세를 바탕으로 고장관리, 재난 및 재해 관련 업무, 중대재해 관련 업무 등을 담당해 왔다.

본 사례는 재난 발생시 체계적이고 신속한 복구 체계를 유지하기 위한 내실있는 업무 수행과 실제 2023년 7월 한반도 전역에 내린 집중 호우와 특히 피산댐 월류에 따른 피산댐 하류의 충주지역 하천의 수위 상승 및 범람으로 전력설비 피해가 크게 발생하였으며 이를 효과적으로 대처함으로써 충주지역 전력공급 안정화에 크게 기여하였다.

1. 「재난예방 및 대응체계 구축」

매년 여름철 발생하는 자연재난(태풍·호우) 대비 비상 대응 체계 구축 및 비상 단계별 대응 능력을 제고함으로써 실제 재난 발생시 대응하기 위해 충주지사는 취약시기 도래 前 내실있는 설비점검을 시행하고 유관기관 간 비상연락망 정비, “전력분야


현장조치 행동매뉴얼” 정비, 협력사 비상 동원체계 확립 등 자연재해 비상 대응 체계를 구축하였고 이후 자체 재난대응 모의훈련을 수차례 내실있게 시행하여 개인별 임무 숙지와 비상 대응 실태를 자체 점검하는 등 적극적으로 업무를 수행하였다.

하계 재난발생 대응방안 수립 및 모의훈련 진행		재난 대비 비상연락망 정비	대태러·복합재난 대응 도상훈련 협조
			
현장조치 행동매뉴얼 정비		행안부 주관 재난안전통신망 훈련 실시 및 참여	유관기관 재난대응 협력 MOU 체결(가스안전공사)
			

2. 「재난대응 및 적기 설비복구」

2023년 7월 중순 장마 및 기록적인 집중호우 (12H 누적강수량 173mm)로 충주지역에서는 지반유실·하천 범람 등 자연재해가 발생하였으며, 이에 따라 전주도과·경사91기, 전선단선 117경간, 변압기 소손·유실 15대 등의 전력설비 피해가 크게 발생하였다. 또한, 집중 호우에 의한 피산댐 越流(월류)로 충주지역을 관통하는

하류 지천이 범람하여 전국에서는 유일하게 아파트 수전실 1개소 침수하였고 하천 횡단 전선이 단선되어 몇몇 고립된 마을의 전원이 끊기는 등 재난대응이 필요한 상황에서 충주시사는 재난대응 체계를 훌륭하게 가동하여 비상상황실 가동, 협력사 현장 투입, 유관기관과의 협력체계를 유지하면서 한 건의 인적 사고 없이 전력설비를 안정적으로 운영하였으며, 폭우 이후 우선순위를 선정하여 체계적인 설비복구를 시행하여 신속한 설비 안정화에 기여하는 등 충주시사의 재난대응 능력이 돋보인다.

23년 충주시사 재해지정 자료		집중호우(괴산댐 월류) 약 71개소 긴급복구	
			
		침수 APT 긴급 전력공급 (달빛마을 아파트)	
			

[표] 설비피해 현황

구 분	전주[기]	변압기[대]	전선[경간]	피해금액[천원]
피해수량	91	15	117	637,061

조치할 사항

충북본부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)

