

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [10] 유관기관 협업 하계 고압아파트 정전사고 예방활동 수행
관 계 부 서 : 인천본부 전력공급부
모 범 직 원 : 인천본부 전력공급부 차장 김종규
내 용

위 직원은 2021년 1월부터 현재까지 인천본부 전력공급부에 근무하였으며, 다양한 실무경험과 업무지식을 바탕으로 아파트 수전설비 고장방지와 안정적인 전력공급을 위한 과급고장 예방 업무를 수행하고 있다.

우리 회사에서는 여름철 수전설비 과부하에 따른 고압 아파트 정전으로 인한 고객의 불편함을 최소화하기 위해 고객설비임에도 불구하고 하계 이전 수전설비 열화상 진단 시행, 아파트 수전설비 복구 매뉴얼, 전기안전관리자 연락망 정비 등 다양한 활동을 시행하고 있다.

관계기관별 고압아파트 정전사고 예방을 위해 다양한 노력을 수행하고 있지만, 열화상 진단, 전기안전관리자 안전교육 등 개별적으로 업무 수행을 함에따라 중복 예산소요 등 비효율적인 업무 수행을 하게 되었다.

이에 따라, 인천광역시를 중심으로 각 기관·단체별 자체 상황대응반 구성 및 역할분담을 통해 고압 아파트 정전 사고 예방 활동을 수행하고자 하였다.

구분	기관 · 단체	추진업무
역할 분담	인천광역시(에너지산업과)	- 총괄, 합동점검반 구성·운영, 관계기관 협의
	군·구	- 합동점검반 운영, 홍보
	한국전력공사 인천본부	- 안전점검, 안전교육, 긴급복구 지원
	한국전기안전공사 인천지역본부	- 안전점검 및 진단, 긴급복구 지원
	한국전기기술인협회 인천시회	- 안전교육(집합교육, 예산범위 내)
	한국전기공사협회 인천광역시회	- 안전점검 지원
	대한주택관리사협회 인천광역시회	- 공동주택(아파트) 홍보, 수요조사

현재, 이러한 활동은 약 4년째('22년~현재) 업무 수행을 하고 있으며, 관계기관별 고압아파트 정전사고 예방을 위해 다양한 노력으로 매년 고압아파트 파급 고장 건수는 크게 감소하여, 안정적인 전력공급 업무 수행을 통해 고객만족도를 제고 하였다.

1. 한국전기안전공사 합동 열화상 진단 시행

준공 20년 이상 100세대 이상 고압아파트(총 411개 단지) 중 고객이 희망한 고압아파트 대상 한국전기안전공사와 합동으로 단순 열화상 진단 뿐만 아니라 설비 불량개소 발견시 정밀 진단 업무까지 수행을 통해 적기 고압아파트 수전설비 교체를 진행하게 하였다.

[그림 1] 유관기관 합동 아파트 수전설비 열화상 진단 활동 및 뉴스 방영



2. 한국전기기술인협회 합동 전기안전관리자 직무교육 시행

고압아파트 전기안전관리자 대상 한국전기기술협회, 한국전기안전공사와 합동으로 수전설비 고장예방 방법, 파워체크 모바일 활용, 전기안전관리자 직무고시에 따른 업무수행 등을 통해 전기안전관리자(500명) 직무역량을 향상시켰다.


[그림 2] 유관기관 합동 전기안전관리자 직무교육 시행



3. 유관기관 합동 효성동 고압아파트 고장에 따른 수전설비 긴급복구 시행

2023. 8. 22(화) 14시 고압아파트 구내 수전설비의 화재가 발생으로 인하여 유관기관 긴밀한 협의를 통한 아파트 긴급복구를 지원한 결과 약 29시간 후 전 세대 전력공급을 완료 하였으며, 유관기관 합동 고압아파트 고장예방 활동의 유공을 인정받아 연말 인천광역시 전기재난 안전분야에서의 인천광역시장상을 수여 받았다.

[그림 3] 유관기관 합동 아파트 수전설비 긴급복구 및 유공 포상



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)