

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 시정 요구

제 목 : [4] 발전소 파견 직원 등 발전소 출입관리 미흡

관 계 부 서 : 필리핀 세부 법인

조 치 부 서 : 필리핀 세부 법인

내 용 (목차 이동)

1. 업무 개요

필리핀 세부 법인(발전소 포함)에는 발전소 운영 등을 위하여 아래 [표]와 같이 한전 파견직원 9명 등 총 353명이 근무하고 있으며, 용역 경비업체 직원은 아래 [그림 1]과 같이 출입하는 직원 및 용역업체, 외부인의 신분을 확인하고 출입관리대장(노트)에 수기로 출입 시간 등을 기록하고 있다.

[표] 세부 법인 근무자 현황

세부 법인		용역업체				합계
한전	현지직원	△◇(발전소정비)	△▽(경비)	△◎(청소)	△☆(운전, 중장비)	353명
9명	160명	70명	34명	50명	31명	

[그림 1] 출입관리대장

익명화	익명화	익명화
-----	-----	-----

또한 세부법인에 근무하는 현지직원은 한번 더 행정동 1층에 설치된 지문등록 기기에 지문 등록을 한 후 출입을 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

필리핀 세부법인에서 운영하는 세부 발전소는 세부섬 지역 발전량의 20%를 점유하는 중요한 설비이고 매년 꾸준한 수익률을 올리고 있으므로 발전소에 출입하는 외부인 등에 대한 출입 관리를 철저히 하여 설비 안전에 만전을 기하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 용역업체 등 발전소 출입 관리 절차 개선 필요

감사기간 중 세부법인에 근무하는 직원 및 발전소에 출입하는 용역업체, 외부인의 출입 관리 실태를 점검한 결과, 용역 경비업체는 발전소 석탄 운송 등 주기적으로 출입하는 용역업체의 인력 등에 대하여 이름, 소속 등을 우선 확인하고 위 [그림 1]과 같이 출입관리대장(노트)에 수기로 출입 시간 등을 기록하는 것으로 확인되었다.

그러나 발전소에 출입하는 용역업체 등에 대한 출입관리를 수기로 기록하다 보니 발전소 방문목적, 방문기간, 방문자 정보(이름, 연락처 등) 등이 명확하지 않아 식별이 어렵고, 장기간 보관 시에는 출입관리대장이 훼손될 소지와 출·퇴근 시간대는 많은 인력들이 대거 몰림에 따라 출입자에 대한 관리 누락의 우려가 있다.

따라서 발전소의 출입 관리를 철저히 하기 위해서는 국내 발전소처럼 발전소 출입 시 사전에 출입자 인적사항(성명, 출입목적, 출입기간, 연락처 등) 등을 신청하여 출입허가를 받은 후 출입하도록 하는 절차의 개선이 필요하다고 판단된다.

나. 한전 파견직원의 출입관리 미흡

그런데 감사기간 중 세부법인에 근무하는 필리핀 현지직원 및 우리 회사 파견직원에 대한 출입관리 실태를 점검한 결과, 아래 [그림 2]와 같이 현지직원은 급여계산의 목적 등의 이유로 행정동 1층에 설치된 지문등록 기기에 지문 등록 후 출입을 하는 반면, 우리 회사 파견직원은 특별한 이유없이 행정동 경비원의 수기 기록으로 출입관리를 하는 것으로 확인되었다.

[그림 2] 필리핀 현지직원 및 우리 회사 파견직원 출입 관리 현황

	익명화
필리핀 현지직원	우리 회사 파견직원

그 결과 우리 회사 파견직원에 대한 근태 관리를 확인할 수가 없는 등 출입 관리가 미흡하였다.

따라서 우리 회사 파견직원도 필리핀 현지직원과 동일하게 지문등록 기기에 지문 등록 후 출입하도록 근태 관리가 필요하다.

관계부서 의견

필리핀 세무 법인 담당팀장은 발전소에 출입하는 외부업체 등에 대하여 사전 출입허가를 받고 출입하도록 절차를 개선하는데 동의하였고, 또한 우리 회사 파견직원의 출입관리가 부적절하다는 감사자의 의견에 동의하였으며, 향후에는 지문등록 기기에 지문 등록 후 출입하도록 조치하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

필리핀 세무 법인장은

- ① 발전소 외부업체 등 출입하는 인력에 대하여 출입절차를 개선하여 주시고, (개선)
- ② 우리 회사 파견직원도 지문 등록 기기에 지문 등록 후 출입하도록 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개 선 1 시 정 1	-	-	필리핀 세무 법인	필리핀 세무 법인