

모범 사례

제목	광역철도구간 시설물 신속한 보수로 안전확보			일련 번호	8
관련 소속	00본부	담당 부서	**처	담당자	□□□

모범 사례 (요약)	○ 개요 - 00본부 **처 토목#급 □□□은 xxxx. x. xx.부터 토목구조물 유지보수 업무를 담당하고 있음. ○ 현황 및 문제점 - ●●역구내 ①②행 x번선 인근(지하●●역 연결통로 직상부) 공동 발생으로 전동열차 운행 지장이 우려되었음. - ●●역, ①②역 등의 승강장에 장애인 유도블럭 및 안전발판 등 안전시설물 훼손발생으로 고객 안전사고 발생이 우려되었음. - xxx. xx.xx. xx:xx경 ①②선 방음벽 상부로 수목이 전도되어 방음판 일부를 파손하고 지주에 기대어져 추가 전도로 인한 전동열차 운행 지장이 우려되었음. ○ 개선내용 - (구조물 보수) ●●역 공동부 발생 개소에 대하여 xxxx. x. xx. 되메우기 및 그라우팅 시행으로 추가 침하 방지 - (교통약자 안전시설) xxxx. x. xx. 장애인유도블록, 고무안전발판 등 재설치를 통해 고객 안전사고 방지 및 교통약자 이동동선 개선 - (선로변 방음벽) 선로에 인접한 방음벽 훼손 개소를 신속하게 보수하여 전도 또는 탈락으로 인한 중대시민재해 사전 예방 ○ 효과 - 광역철도 운행구간의 시설물을 즉시성 있게 보수하여 열차안전운행 확보 및 중대시민 재해 예방에 기여하였음.
------------------	--