

모범사례

제목	중대재해 예방을 위한 안전계단 및 EX메탈 설치			일련 번호	5
관련 소속	○○○○본부	담당 부서	**처	담당자	□□□

모범 사례 (요약)

○ 개요

- **처 운전 #급 □□□은 20xx. xx. xx. 감사일 현재까지 승무계획업무를 담당으로 근무하고 있다.

○ 현황 및 문제점

- 동력차 승무원이 입·출고선 및 인상선, 승강장에서 동력차 승·하차 시 동력차와의 높낮이가 달라서 전도, 미끄러짐 등의 위험요인으로 인한 직무사고 발생 위험성이 높았다.

○ 개선내용

- 20xx년부터 20xx년까지 x년동안 동력차 승·하차 시 사용할 수 있는 안전계단 총 xx개소('xx.xx-xx개소, 'xx.-x개소, 'xx.xx-x개소) 및 미끄럼 예방을 위한 EX메탈 총 11개소('xx.xx-xx개소) 설치를 추진하여 완료하였다.

* ■■■■■■■■단 ■■■■■■■■처-xxx(20xx.xx.xx.)호

* 'xx년 산업안전보건위원회 운전분야 상정안건

○ 효과

- x개 소속 xx개 안전계단 및 x개 소속 xx개 EX메탈 설치 완료

[사진] 안전계단 및 EX메탈 설치완료

안전계단			안전계단
			
부산역	가야차량사업소	부산철도차량정비단	부전역
			
태화강역	마산역	울산차량사업소	울산차량사업소