

모범 사례

제 목	급유시설 효율화로 경영개선 및 산업재해 예방 기여			일련 번호	6
관련 소속	○○○○본부	담당 부서	**처	담당자	□□□

모범 사례 (요약)

○ 개 요

- ○○○○본부 차량처 차량#급 □□□은 계획팀 계획, 경영평가, 감사, 비용절감 업무를 담당으로 근무하고 있다.

○ 현황 및 문제점

- 중장기 열차운행 계획(EMU-xxx 도입 등)에 따른 발전차 운용량 감소를 고려했을 때 부산역 급유시설을 유지할 경우 노후 급유 배관 교체에 따른 매몰 비용(약 x억원), 발전차 급유를 위한 코레일로지스와의 용역계약 비용(매년 약 x억 x백만원) 등 불필요한 비용이 지속적으로 발생 될 것으로 예상되었다.

○ 개선내용

- 이를 개선하기 위해 부산역 도착 열차 평균 연료 잔량을 파악(x,xxx~x,xxxL)하여 부산역 무급유 시에도 타 소속 만급유 요청을 통해 정상 운행이 가능함을 확인하여 관계 부서(본사 目目目目目단, 코레일로지스)와 협의를 통해 급유시설 폐쇄(`xx.xx.xx.)를 결정하였다.

○ 효과

- 유류 배관 노후화에 따른 교체 및 개량비용을 절감하였고 급유시설 폐쇄를 통해 잠재적 토양오염 사고를 예방하였다.
- 급유시설 미사용에 따른 정비선 통행로 내 지장물 철거를 통해 부산역 작업자(차량관리원, 수송원 등) 전도사고 예방 등 산업재해 예방에 기여하였다.

[그림] 관련 사진

부산역 급유배관 설비 현황	만급유 협조 요청 공문	급유시설 폐쇄 알림 공문	통행로 지장물 제거												
 급유배관 설비 현황 본 역 급유배관 설비 현황은 다음과 같다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>구분</th><th>구분</th><th>구분</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 급유</td><td>2. 급유</td><td>3. 급유</td><td>4. 급유</td></tr> <tr> <td>5. 급유</td><td>6. 급유</td><td>7. 급유</td><td>8. 급유</td></tr> </tbody> </table>	구분	구분	구분	구분	1. 급유	2. 급유	3. 급유	4. 급유	5. 급유	6. 급유	7. 급유	8. 급유	 부산역, 차량관리원 본 역 급유배관 설비 현황은 다음과 같다. 본 역 급유배관 설비 현황은 다음과 같다.	 부산역, 차량관리원 본 역 급유배관 설비 현황은 다음과 같다. 본 역 급유배관 설비 현황은 다음과 같다.	 본 역 급유배관 설비 현황은 다음과 같다. 본 역 급유배관 설비 현황은 다음과 같다.
구분	구분	구분	구분												
1. 급유	2. 급유	3. 급유	4. 급유												
5. 급유	6. 급유	7. 급유	8. 급유												