

모범사례 평가자료

제목	건널목 사고예방을 위한 지자체 협의 및 교육			일련 번호	
관련 소속	○○본부	담당 부서	* * 처	담당자	□□□

모범 사례	○ 개 요 - 노후 건널목 설비 개량 및 컨테이너 차량 등의 진출입개소의 열차사고 예방을 위한 지장물 시인성 확보 - @@@선 인입철도의 입환·수송관련 외부작업자에 대한 건널목 운용요령 등을 교육하여 사고 예방에 기여 ○ 현황 및 문제점 - ###선 건널목 진출입개소의 지장수목에 의해 표지류가 가려져 통행차량의 시야에 보이지않아 우회전 차량의 건널목 인지 부족 발생 및 @@@선 ◇◇2건널목의 노후에 따른 고장발생 위험 우려 - @@@선 인입철도의 입환·수송관련 외부작업자들의 건널목 운용요령, 비상시 대처법 미숙에 따른 철도 건널목 사고 발생 우려 ○ 개선내용 - (건널목 표지류 정비) ###선 철도건널목 사고예방의 일환으로 건널목 이용 차량 시인성 확보를 위해 가로수 등 지장물에 가려진 표지 이설 및 높이 조정 시행(㉠㉠시청_20xx.xx월) - (건널목 개량시행) @@@선 ◇◇2건널목 내용연수 경과(xx년)에 따른 노후 건널목 경보장치 설비개량 청원자에 요청(㉠㉠시청_20xx.x월) - (운용자 교육시행) ###선 수동식 건널목 공중사상사고 및 파손사고 예방을 위해 운용자를 대상으로 경보장치 운용법, 비상조치요령 교육 ○ 효과 - 교통·열차사고에 의한 중대재해로 유발될 수 있는 위험개소에 대해 지자체와 합동점검을 실시·협의하여 선제적 개선한 사례임.
----------	---