

모범사례 평가자료

제 목	무궁화 객차 상부냉방장치 응결수 낙수 방지 조치			일련 번호	7
관련 소속	○○본부	담당 부서	□□차량사업소	담당자	○○○

모범
사례
(요약)

○ 개 요

- 하절기 객차의 상부냉방장치의 응결수 낙수 불량이 주기적으로 발생
* 하절기 기간 응결수 낙수 조치건수 xx건(한, □□차량사업소)

○ 문제점

- 응결수 낙수로 인한 고객민원 및 대물배상 사례 발생


○ 개선내용

- 응결수 낙수에 대한 원인 파악
* 고온의 외기(출입문 개방 시 유입)가 필터부를 통해 흡기되어 송풍구에서 배기되는 저온의 공기와 만나 내부 벽면 및 중앙부 결로 발생 및 송풍구를 통해 낙수
- 원인 해소를 위한 상부냉방장치 단열재 보강
* 고온 및 저온 공기의 접촉 최소화를 위해 필터부-송풍구 사이 분리 단열재 및 송풍구 보강 단열재 부착하여 결로발생 최소화

○ 효과

- 응결수 발생 객차 x량에 대한 시범운영 결과 낙수 발생 소멸
- 모든 객차에 확대적용 시 고객민원 및 대물배상 사례 최소화


○ 관련사진



단열재 보강 개요도



분리 단열재 제작



송풍구 보강 단열재 제작



개선 전



개선 후