

모범사례 평가자료

제목	차량주재 응급조치 직원 안전조치 강화			일련 번호	9
관련 소속	○○본부	담당 부서	□□차량사업소	담당자	○○○

모범
사례
(요약)

○ 배경

- ◎◎선 개통 및 △△주재 신설로 철도·직무사고 예방대책 수립 필요
- 이에 따라 「반복역 차량기술지원 업무절차」를 제정하여 차량주재 안전 대책을 규정


【참고사항】

- * 안전 및 유지보수체계 강화를 위한 「안전강화 토론회(매분기)」 시행 중
- * 이를 통해 「반복역 차량기술지원 업무절차」를 포함한 총 xx개 개선과제 발굴 및 추진 중

○ 개선내용

- □□차량사업소는 운행열차(전동차 x량) 응급조치 시 로컬관계 협의, 적색기 설치, 열차감시인 배치 등 시행
- (프로세스) ①이례사항 발생 수보(차량사령, 로컬관계) → ②열차운행상황 및 작업절차 협의 → ③적색기*, 무전기, 공구 불출 및 현장출동 → ④불량개소 적색기 설치 및 작업시행(로컬관계 상시 무전교신) → ⑤작업완료 후 적색기 회수 및 작업완료 통보

* 적색기를 출입 동선에 비치(자석)하여 출동 시 지참 실념 예방



○ 효과

- 이례사항 발생 및 운행선 응급조치 시 현장 출동 전 적색기 시인성을 확보하여 열차 부딪힘 등에 의한 산업재해 사전 예방
- ○○본부 차량분야 산업재해 0건('xx년~)