

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요 구

제 목 선박검사증서 만재흘수선 표기 누락

소관부서 울산지사

조치부서 울산지사

내 용

1. 업무 개요

울산지사에서는 「선박안전법」 제8조에 따라 2024.4.4. □□◇호(선박번호 : USR-000000, 총톤수 : 69톤, 선박길이 : 27.46미터)의 정기검사를 실시하고 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「선박안전법」 제8조 제2항에 따라 선박검사에 합격한 선박은 항해구역, 최대승선인원 및 만재흘수선의 위치를 각각 지정하여 해당 검사기록을 기재한 선박검사증서를 교부하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 법 제27조 제1항에는 만재흘수선을 표시해야 하는 선박을⁶⁾ 규정하고 있고, 제2항에는 해당 선박이 만재흘수선을 초과하여 여객 또는 화물을 운송하는 것을 금지하고 있다.

「선박검사지침」 5.1.1.-4에는 국제항해 및 근해구역 이상에 항해하지 아니하는 선박길이 12m 이상 선박에 만재흘수선계산서는 [별지 제37호]의 서식을 사용하고, 건현지정서는 [별지 제38호]의 서식을 사용하도록 규정하고 있으며, 만재흘수선의 위치는 승인된 만재흘수선 계산서

6) 1. 국제항해에 취항하는 선박, 2. 해양수산부령으로 정하는 방법에 따른 선박의 길이(이하 “선박길이”라 한다)가 12미터 이상인 선박, 3. 선박길이가 12미터 미만인 선박으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 선박, 가. 여객선 나. 제41조의 규정에 따른 위험물을 산적하여 운송하는 선박

에7) 따라 발급된 건현8)지정서와 일치하여야 한다.

따라서 선박검사를 종결하고 검사 증서를 발급할 때는 만재흘수선 표시 대상 선박을 확인하고, 선박검사증서에 만재흘수선을 표기하여 소유자, 운용자와 관계기관에 선박검사 정보를 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박에 대하여 [그림] 과 같이 선박검사증서를 발급하면서 만재흘수선 표기를 누락하여, 증서발급을 부적정하게 처리하였다.

[그림] 선박검사증서 만재흘수선 표기 누락 상세

(14) 만재흘수선의 위치	갑판선의 상면의 위치 : 배의 길이와 중앙에 있어서 상 갑판의 양상측판상면의 연장과 외판의 외면과의 교점으로부터 하 방향으로 0 밀리미터 The upper edge of the deck line from which these freeboards are measured is mm from the top of the deck at side 만재흘수를 표시하는 수평선[하기만재흘수선(S), 해수만재흘수선 또는 만재흘수선]의 상면의 위치 : 갑판선의 상면으로부터 하방으로 257 밀리미터 Summer Load Line(S) mm below from the upper edge of deck line
---------------------------	--

동기만재흘수선(W)의 위치 :

S의 하방으로

밀리미터

Winter Load Line(W):

mm

below from Summer Load Line

동기북대서양만재흘수선(WAN)의 위치 :

S의 하방으로

밀리미터

Winter North Atlantic Load Line(WNA) :

mm

below from Summer Load Line

열대만재흘수선(T)의 위치 :

S의 상방으로

밀리미터

Tropical Load Line(T) :

mm

above from Summer Load Line

위의 각 만재흘수에 대응하는 담수만재흘수선의 위치

각 만재흘수선 상방으로 44

밀리미터

Allowance for fresh water for all freeboards other than timber :

mm

7) 2000.6.7. 최초정기검사 만재흘수선 승인

8) 선체 중앙부 건현갑판의 현측 상면으로부터 만재흘수선까지의 연직거리

위 업무를 부적정하게 처리한 원인은 검사원의 업무착오가 주된 원인이다.

4. 조치할 사항

- 울산지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 발급된 선박 검사증서를 회수하여 재발급하도록 조치하고,(시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 ◇급 ○○○○에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)