

현지조치사항내역서

감사반장: □□□□□장 D D D (인)

감사기간: '00. 00. 00.~'00. 00. 00. 부서장: □□□□□장 E E E (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부
종합 2024- 008- 현06	○ 전기차 충전설비 점검 및 관리 미흡 - □□□□□□□□팀은 본사에 총 xx대의 업무용 전기차 충전설비를 운영하면서 매월 1회 차량 담당자가 점검을 시행하고 있으나, 이중 기숙사 앞(지상1층)에 위치한 충전설비는 점검결과 외함 노후화, 아크릴판 손상 등으로 사용중지 중임에도 현재 어떠한 조치나 철거없이 방치되어 있는 것으로 확인되었다.	○ □□□□□□장은 업무용 전기차 충전설비 점검결과 외함 노후화, 아크릴판 손상 등으로 사용중지 중인 전기차 충전설비에 대하여 수리 가능 여부를 검토하고 수리 후 사용하거나 철거를 하기 바랍니다.	결과 미회보

[별표]

[표] 시설물 안전 및 유지관리 운영 현황

(단위 : 대)

제조사	모델명	충전형식	설치장소	수량	급속/완속	점검방식 및 결과
○○○○(주)	DM-3FT50	DC콤보	지하 1층	2	급속	월 1회 점검 / 양호
○○○○○○○○○○(주)	JC-6111	AC3상	지하 1층	4	완속	월 1회 점검 / 양호
○○○○○○○○○○(주)	JC-6111	AC3상	지상 1층	1	완속	부적합, 사용중지(140701020)
○○○○	STARCC V1.1	DC콤보	지하 1층	14	완속	월 1회 점검 / 양호
○○○○(충전케이블)	STARCC V1.1	DC콤보	지상 1층	5	완속	월 1회 점검 / 양호