

한전KPS(주) 상임감사

모범사례

일련번호 2024-동해사업소-003
제 목 적극적인 잠재위험 발굴 활동으로 쾌적하고 안전한 작업환경 조성
관계부서 동해사업소
조치부서 동해사업소
내 용

1. 추진배경

- ☐ 고용노동부 고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」 中 제5조의 2 (위험성평가의 대상)
- ☐ 안전보건업무가이드 1000-SH-TG090 「아차사고사례 운영가이드」
- ☐ 상·하반기 계획예방정비공사 기간 중 근로자 아차사고 사례 발생

2. 추진 중 어려움

- ☐ 하반기 아차사고(Cyclone 내화재 해체 작업 중 넘어질 뻔한 아차사고) 후속조치를 위해 가로*세로(1.2m*1.2m) 철판 구매·운반 및 단차 최소화를 위해 철판끼리 용접 시행

3. 해결노력

- ☐ 상반기

개선 전	개선 후
TBN 1층 이동통로 위 빔에 머리를 충돌할 뻔한 아차사고	빔에 충격흡수스펀치 부착으로 재해 예방 및 안전한 작업환경 조성

☐ 하반기

개선 전	개선 후
1호기 BLR 10F Cyclone #B 앞 이동통로 내 합판 단차 발생으로 넘어질 뻔한 아차사고	합판 위 철판을 깔고 철판끼리 용접하여 단차 최소화

4. 주요 성과

- ☐ (정성적 성과) 고객사 및 외부 인원에 대해 쾌적하고 안전한 이미지 제공으로 신뢰도 제고
- ☐ (정량적 성과) 상·하반기 계획예방정비공사 중 안전사고 Zero 달성

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) 동해사업소 안전팀 대리 류제문
- ☐ (부 공적자) 동해사업소 안전팀 직원 장세훈

붙임 : 관련 증빙 1부(별첨). 끝.

※ 사업소 내부경영실적평가 시 가점 부여, 자체감사 우수 모범사례 선정 평가 대상