

현지조치사항 내역서(⊗★사업소)

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부
006	○ 공기구 불출관리 미흡 - 「공기구 담당자 및 공구실 관리자 업무가이드」 6.2.5(공기구 불출관리)에 따라 작업 불출로 3개월 초과시는 미반납 공기구에 대하여 반납 또는 재불출을 독려해야 함에도, - <u>전류계(10025790) 등 42점이 작업불출로 3개월을 초과하였음에도 반납이나 재불출을 독려 하지 않는 등 공기구 불출관리</u>가 미흡함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	결과회보