

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-○○사업소-006
제 목 공기구 및 인양장구 관리 부적정
소관부서 ○○사업소
조치부서 ○○사업소
내 용

1. 업무개요

회사 자산의 효율적 사용과 적절한 관리를 위하여 「유형자산관리규정」에 유형자산의 취득, 유지, 보존, 운용 및 처분에 대하여 기본적인 사항을 규정하고 있다. 또한, 사업소에서는 해당 규정을 준수하여 회사 유형자산을 관리해야 하며, 발전설비 정비작업에 사용되는 각종 인양장구¹⁾의 신뢰성을 확보하기 위한 주기적인 안전성 검사와 유지관리를 시행하고 있다.

2. 공기구 관리미흡

가. 판단기준

「공기구관리지침」 제9조(불용 및 손상실 처리)에 의거 설비성 공기구의 불용은 파손 등으로 수리비가 과다하게 소요되어 수리가치가 희박하고 안전성을 유지할 수 없다고 판단될 때 「유형자산관리규정」에 의거 자산처리위원회의 심의를 거쳐 불용 및 손상실 처리를 하여야 하며, 「공기구 담당자 및 공구실 관리자 업무가이드」 6.1.5(공기구 수리)에 따라, 공기구 고장 발생 시에는 공기구 수리요청 및 검토 결과서를 작성해야 한다.

1) Lifting Gear : 중량물과 인양장치 사이를 연결시켜 주는 모든 기계 요소를 말하며 샤클, 슬링, 훅, 체인, 스프레드 빔 등이 해당된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○사업소는 설비성공기구 품목 중 불용사유(구식화, 노후화, 수리한계 초과, 기능불량 등) 발생 자산에 대해 2022년 사업소 자산처리위원회 심의를 거쳐 [표 1]과 같이 설비성 공기구 30점에 대하여 불용을 시행하였다.

[표 1] '22년 불용자산 목록(설비성 공기구)

[단위:천 원]

순번	자산내역	설비번호	취득일자	취득가액	잔존가액	불용사유
1	진동데이터 수집 및 분석기	10068747	'11.06.29	48,400	1	기능불량
2	전동원치	10135890	'18.12.17	966	257	기능불량
3	외경 마이크로미터	10022956	'93.12.18	232	1	기능불량
⋮						
30	소형화물 운반차	10081712	07.11.26	12,800	1	노후화
합계				98,031	285	

그러나, 불용자산 목록 중 전동원치의 경우 내용년수가 남아있고, 잔존가액 (257천 원)을 감안하면 불용 처리 시는 과도한 수리비 발생 등 불용사유를 객관적으로 증빙할 수 있는 수리 견적서와 기능불량을 입증할 수 있는 수리요청 및 검토결과서가 필요하나, 해당 증빙을 첨부하지 않고 자체 점검²⁾ 후 불용처리를 하는 등 공기구 수리 관리를 소홀히 하였다.

3. 인양장구 관리미흡

가. 판단기준

「인양장구 안전성검사 및 관리 절차서(공화-기행-17)」 6.1.5 (인양장구 관리번호 부여방법)에 따라 보유하고 있는 모든 인양장구에 대하여 별도로 정해진 표기방법에 의해 [표 2]와 같이 관리번호를 부여하여야 한다.

2) 동작불량으로 인하여 자체적으로 선간저항 측정 후 불용여부를 결정하였으며, 관련 증빙 등은 남아있지 않음

[표 2] 사업소 관리번호(예시)

사업소	부서	품목코드	일련번호(예시)
○○	기계	아이볼트	○○-M-E-001
★★	전기	샤클	★★-E-S-002
△△	계전	와이어슬링	△△-MI-W-003

또한, 「인양장구 안전성검사 및 관리 절차서(공화-기행-17)」 6.4(인양장구 등록 TAG 및 문자새김 TAG 부착)에 따라 모든 인양장구(구입품목, 자체제작품, Special Tool)에 TAG를 부착하고 현장 정비원이 쉽게 취득일을 확인할 수 있도록 해야 하며, 안전담당자는 현장순찰시 TAG 미 부착 장구로 작업 수행을 발견시에는 TAG 조치시까지 사용을 제한하여야 한다.

인양장구 안전성검사 및 관리 절차서

6.4 인양장구 등록 TAG 및 문자새김(Engrave) TAG 부착

6.4.1 모든 인양장구(구입품목, 자체제작품, Special Tool)에 TAG를 부착하고 현장 정비원이 쉽게 취득일을 확인할 수 있도록 한다.

6.4.2 안전담당자는 현장순찰시 TAG 미 부착 장구로 작업 수행을 발견시 TAG 조치시까지 사용을 제한하여야 한다.

6.4.3 TAG 부착은 사용자가 인양장구 도입 년월을 쉽게 확인할 수 있도록 하는 내용으로 구성되고 제품의 기존 TAG 이용 혹은 문자새김(Engraving)으로 표시할 수 있다.

6.4.4 신규 등록 및 도입 장비의 TAG 및 Engraving 부착은 관리부서에서 하고 검수 완료 후 부착하여 인양장구를 대여하거나 공구실에 보관 사용한다.

6.4.5 사용부서에 장기보유 하여 사용하고 있는 인양장구의 TAG 및 Engraving 부착은 관리부서에서 부착요령을 공지하고 이에 따라 사용부서장 책임하에 TAG를 부착한다.

6.4.6 TAG 및 Engraving 부착요령은 다음과 같이 하여 부착한다.

4. TAG 및 Engraving 보완 조치사항

가. TAG 및 Engraving 불량분 발생 즉시 사용부서에서 보완 조치한다.

나. 계획예방정비공사 전 TAG 및 Engraving 표시가 있는 것만 사용한다.

다. 관리부서는 사용부서에서 부착한 TAG 및 Engraving을 실사 및 확인조치한다.

라. 본사는 필요시 사업소에 대한 인양장구 TAG 및 Engraving TAG 등 인양장구 제반 관리 사항을 실사하여 조치를 요구할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○사업소는 [표 3]과 같이 전체 인양장구 3,162점 중 「인양장구 안전성검사 및 관리」 절차서 개정(2023. 4월) 후 신규도입 인양장구 344점에 대해서만 관리대장에 등록하여 관리하였으며, 이전 도입분 2,818점에 대해서는 신규 관리번호를 도입하지 않았다.

또한, 보유 인양장구 전체에 대하여 TAG 및 문자새김(Engraving)조치를 취하지 않는 등 인양장구 관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

[표 3] 품목별 인양장구 관리현황

[수량 : 점]

순번	품목별	전체수량	개정 관리번호 부여분	개정 관리번호 미 부여분	TAG 부착
1	Chain Block	131	8	123	X
2	Lever Block	21	-	21	X
3	Shackle	511	24	487	X
4	Eyebolt, Eyerut	1,247	230	1,017	X
5	Screw Clamp	8	-	8	X
6	Master Ring	13	-	13	X
7	Wire Sling	114	5	109	X
8	합성섬유 Sling	1,008	77	931	X
9	Round Sling	98	-	98	X
10	Chain Rope	1	-	1	X
11	Special Tool	10	-	10	X
합계		3,162	344	2,818	X

관계부서 의견

○○사업소 공기구 담당자는 공기구 및 인양장구 관리가 미흡한 점을 인정하고, 향후 재발방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○사업소장은

- ① 공기구 및 인양장구 관리를 미흡하게 처리한 담당자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행
하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치
○○사업소	과장	▽▽▽	2021. 2. 22. ~ 2024. 1. 2.	공기구 및 인양장구 관리 부적정	주의