

현지조치사항 내역서(○○사업소)

No	현황 및 문제점	조치방안
005	○ 공기구 수리내역 관리 미흡 - 「공기구 관리지침」 제24조(전산입력사항)에 따라 공기구 수리 이력 등에 대하여 전산입력 하여야 하며, 「설비성공기구 주요 장비 관리 및 회계전표 작성기준 알림(종합기술원254, '21.01.18.)」에 따라, 수리 후 회계전표 작성 시 설비번호 및 수리내역을 표기하여야 하나, - ○○사업소 공기구 담당자는 <u>유압램(10040415) 등 3점의 공구에 대하여 수리 후 전산입력이 미흡하고, 회계전표 작성시 설비 번호 및 수리내역 표기* 누락함.</u> * (수리내역 표기 예시) 10112014, 유압렌치 헤드교체	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행