

현지조치사항 내역서(○○사업소)

No	현황 및 문제점	조치방안																				
006	○ 측정장비 교정검사 미흡 - 「공기구 관리지침」 제20조(정기점검) 각종 계측기 및 측정공기구는 업무상 중요성에 따라 정기적으로 해당 교정검사기관에서 교정검사를 받아야 하나, - ○○사업소 공기구 담당자는 <u>실린더 게이지(설비번호:10143558)</u> 등 3점은 반납지연 사유로 교정 미시행함. [측정장비 미교정 목록] <table><tr><th>순번</th><th>설비번호</th><th>설비명(영문)</th><th>차기교정일</th><th>미교정사유</th></tr><tr><td>1</td><td>10143558</td><td>OUTSIDE MICROMETER</td><td>'24.01.20</td><td>반납지연</td></tr><tr><td>2</td><td>10110347</td><td>CYLINDER GAUGE</td><td>'24.01.20</td><td>반납지연</td></tr><tr><td>3</td><td>10110349</td><td>CYLINDER GAUGE</td><td>'24.01.20</td><td>반납지연</td></tr></table>	순번	설비번호	설비명(영문)	차기교정일	미교정사유	1	10143558	OUTSIDE MICROMETER	'24.01.20	반납지연	2	10110347	CYLINDER GAUGE	'24.01.20	반납지연	3	10110349	CYLINDER GAUGE	'24.01.20	반납지연	◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행
순번	설비번호	설비명(영문)	차기교정일	미교정사유																		
1	10143558	OUTSIDE MICROMETER	'24.01.20	반납지연																		
2	10110347	CYLINDER GAUGE	'24.01.20	반납지연																		
3	10110349	CYLINDER GAUGE	'24.01.20	반납지연																		