

한전KPS(주) 상임감사

모범 사례 (모범 행정 Award)

일련번호 2025-□□□□□□□□□□-003

제 목 설비개선 활동을 통해 협력사 안전관리 수준 향상

관계부서 □□□□□□□□□□

조치부서 □□□□□□□□□□

내 용

1. 추진배경

- ☐ 선터 내 협력사 근로자의 불안전한 작업환경 노출로 인하여 위험이 증가됨에 따라 본질적인 산업재해 예방 시스템 구축이 필요함.

2. 추진 중 어려움


- ☐ (밀폐공간) 밀폐공간 내부에 상시적인 산소농도 측정이 어려움.
- ☐ (충돌위험) 지게차 사용 시 신호수에 의존하여 작업 중 충돌 위험 있음.
- ☐ (추락위험) 협력사 근로자 고소 작업중 추락 위험 있음.
- ☐ (건강증진) 협력사 직원 대상 건강증진활동 프로그램 시행이 필요함.

3. 해결노력

- ☐ (밀폐공간) 출입구 산소농도 측정 모니터 설치로 상시 산소농도 확인



□ (충돌위험) 안전스마트 장비 적용 (작업반경 접근정보 시스템 도입)



□ (추락위험) 관리자 입회 협력사 작업 관리 수행 및 추락예방 조치
고소 작업자를 위한 스마트 추락보호 에어백 지급



□ (건강증진) 안전스마트 장비 적용 (작업반경 접근정보 시스템 도입)

개선 전	개선 후
· 협력사 직원 개인에 의한 건강관리 - 보건실 방문 후 일반 건강상담 - 체지방률 측정 기회 없음 - 운동 시설 이용 기회 없음	· 협력사 건강증진활동 프로그램 시행 - 체지방 줄이기 운동 참여 - 식이요법 및 운동 상담 참여 - 오후 시간 체력단련실 개방

4. 주요 성과

- 협력사와의 상생 안전관리 수준 향상을 통해 사회적 책임 이행
- 실질적 장비 및 개인보호구 개선을 통해 선제적 산업재해 예방

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ▽ ▽ ▽ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
- ☐ (부 공적자) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ▽ ▽ ▽ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲