

일련번호	△△□□-1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2020년도 △△△국립공원□□사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 지정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2020. 02. 14.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△□□	2020	현지조치	-	-

제 목 : 안내표지판 등 안내시설물 정비 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- △△△국립공원□□사무소는 ○○○ 일원 탐방로에 안내표지판(이정표)이 중복 설치되어 있으며, ○○○ 주차장에 설치되어 있는 안내표지판의 경우 노후되어 안내판 문구 등을 인지하기 어려운 실정으로 안내표지판 등 일부 안내시설의 정비가 시급한 실정임

연번	위치	시설물	조치사항
1	○○○ 입구~차나무밭	안내표지판(이정표)	안내표지판 통합 설치 (불필요한 안내시설 제거)
2	○○○ 주차장	종합안내표지판	화판교체
3	○○매표소 상단 300m	자동우량경보시설 안내문	이중부착 안내문 정비
4	◇◇◇ 정상부	해설안내표지판	노후 화판 교체
5	◇◇◇ 정상부	지리산국립공원 경관안내	노후 화판 교체
6	◇◇◇ 정상부	입산시간지정제 안내	노후 화판 교체
7	◇◇◇대피소	대피소 이용수칙	안내문구 수정
8	◇◇◇ 정상부	경관안내표지판	영문 및 한자 표기 오류 수정
9	▽▽▽~◇◇◇	다목적위치안내판 (27-04, 28-08)	해발고도 확인 및 수정

- 현황사진



1. 안내표지판_이정표(○○○ 입구~차나무밭)



2. 종합안내표지판(○○○ 주차장)



3. 자동우량경보시설 안내문
(⓪⓪표소 상단 300m)




4. 안내표지판 노후
(◇◇◇ 정상부)




5. 안내표지판 노후
(◇◇◇ 정상부)



6. 안내표지판 노후
(◇◇◇ 정상부)



7. 대피소 이용수칙 안내문구 오류
(◇◇◇대피소)



8. 안내표지판 영문 및 한자 표기 오류
(◇◇◇ 정상부)



9. 다목적 위치 안내판 해발고도 오류
(27-4, 28-08)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△국립공원□□사무소】
 - 안내표지판 화판교체 등 정비 필요