

감사결과처분(요구)서

일련번호	20	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

○○○국립공원사무소 (행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 국립공원시설관리시스템 시설물 현황카드 관리 소홀
관 계 기 관 ○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 시설물 현황카드 등록 현황

계	진입도로	탐방로	주차장	사무소	공중화장실	탐방지원센터	통제소	안내표지판	기타
925	4	38	3	2	16	5	3	616	238

○ 공단 ‘공원시설유지관리규칙’ 제8조(보수기록 유지) 및 공원시설 업무 매뉴얼 행정-3(시설물 현황카드 운영 매뉴얼)에 의하면 모든 공원시설의 효율적인 유지관리 및 정상적인 이용을 위하여 국립공원사무소는 국립공원시설관리시스템의 시설물 현황카드를 작성(전산등록)·관리하고 시설별 보수내역에 대하여 전산 입력하여 관리하여야 함

○ ○○○국립공원사무소는 국립공원시설관리시스템에 총 925개소의 시설물 현황카드를 전산등록하여 관리하고 있으나 시설물 현황카드 중 일부가 중복으로 관리(관리번호 1○□○□○-05○□-02○□, -02○□, -02○□, -03○□ 등 4개)하거나 사진자료가 미입력된 상태(관리번호 1○□○□○-05○□-02○□ 등 34개)로 관리하는 등 2020.10.14. 감사일 현재까지 국립공원시설관리시스템 시설물 현황카드 관리에 소홀한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 중복 등록된 시설물 전산 정비 및 미입력된 사진자료 입력

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【무등산국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련