

「2020년도」

# 사 옥 감 사 결 과 보 고 서

— □□권역 사옥 —

2020. 6.

## 1. 모범사례

# ○○사옥 환경 개선을 통한 고객만족도 향상

○○지사 ♣♣직 △급 ○○○

## 1 추진배경

- ○○사옥<sup>1)</sup> 신축 후 역북지구 개발로 주변에 대형건물들이 들어서면서 내방고객이 사옥건물을 찾는데 어려움 발생
  - 사옥 외벽에 지사 안내용 대형 현수막(크기:6×6.5m)을 설치하였으나 현수막의 탈·변색 등으로 인해 공단 이미지 제고에 부정적 영향
- 사옥 부출입구 계단 및 장애인 경사로에 눈이 내릴 경우 결빙에 따른 낙상사고 위험 및 우천 시 내방고객 불편

## 2 추진과정

- 공단 이미지 제고를 위해 벽면 이용 간판(가로형) 추가 설치
  - (개선필요) 사옥 외벽에 설치된 안내 현수막이 탈·변색 및 노후화되어 공단 이미지 제고에 부정적 영향을 미치며, 대형건물들이 건축되어 사옥 외벽간판 추가 설치 필요
  - (사전조사 및 설치) 벽면 이용 간판 설치를 위해 옥외광고물 설치 관련 규정<sup>2)</sup> 및 지자체 확인 등을 통해 도로의 곡각지점<sup>3)</sup>에 접한 경우는

1) ○○시 ♣♣구 △△지구 내에 위치

2) 경기도 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례(시행일 : 2019.3.13.)

3) 2개의 도로가 만나는 지점

추가로 1개의 벽면 이용 간판 설치가 가능함을 확인 후 설치

○ 안전사고 예방을 위해 캐노피 설치

- (개선필요) 고객이 지사를 방문할 경우 부출입구 계단 및 장애인 경사로를 이용 시 위험성에 대한 사전 검토
- (설치) 눈이 내릴 경우 결빙에 따른 낙상사고 위험 예방과 우천 시 장애인 경사로 이용 불편을 제거하기 위해 캐노피 공사 실시

○ 개선 모습

- 외벽 간판 설치(2020. 4. 2.)



개선 전



개선 후

- 캐노피 설치(2020. 4. 5.)



개선 전



개선 후

### 3 추진성과

- 사옥에 벽면 이용 간판 설치 후 원거리에서도 공단로고와 지사명이 선명하게 보여 고객만족도 향상 및 공단이미지 제고에 긍정적 효과
- 부출입구 계단 및 장애인 경사로에 캐노피를 설치하여 눈 또는 비가 와도 휠체어 등을 이용하는 장애인이 편리하고 안전하게 사옥 이용 가능