

일련번호	△△△△사무소-1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△△△사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 2. 12.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△△ 사무소	2026	현지조치	-	-

제 목 : △△△주차장 화장실 노후안내판(영상정보처리기기) 정비 필요

(현 황)
○ 개인정보보호법 제25조제4항 및 동법 시행령 제24조에 의거, 영상정보처리 기기를 설치·운영하는 자는 영상정보처리기기가 설치·운영되고 있음을 정보 주체가 쉽게 알아볼 수 있도록 설치 목적 및 장소, 촬영 범위 및 시간, 관리 책임자의 성명 및 연락처 등의 사항이 포함된 안내판을 설치하여야 함. ○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△사무소는 범죄예방을 위해 △△△주차장 화장실에 영상정보처리기를 설치하여 운영 중에 있으며 개인정보보호법에 따라 설치 목적 및 장소, 관리책임자 성명 등이 포함된 안내판을 설치하였으나, 안내판의 경우 노후로 인해 탈색되어 미관을 저해하고 있는 실정으로 교체가 필요함.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△사무소】
 - △△△주차장 화장실 노후안내판(영상정보처리기기) 정비 필요