

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구

제 목 배전반 시건관리 부적정

소 관 부 서 □기지본부 ㉠부

조 치 부 서 ●처 ●부

내 용

1. 업무개요

□기지본부 ㉠부는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 □기지본부 1기지 생산설비 운전·관리 및 기록유지 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

본부기술표준 「배전반 전기작업 안전관리 절차」 제5.8.5(정전의 확인)에 따르면 TIE반은 차단기가 개로상태라도 부스는 통전 중이므로 활선상태 확인을 체크리스트에 기입하고 시건조치 하여야 하며, 변전소 근무자는 열쇠를 보관하고 감독자 확인 후 반출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□기지본부 사고조사 결과보고¹⁾에 따르면 4변전소 배전반 정밀점검 작업 시 □

1) ●부-1412('25.8.19.) “□기지본부 사고조사 결과보고”

□공사(이하 “□□공사”라 한다) 작업책임자는 당공사 감독자에게 보고·확인 없이 인근 배전반에 걸려 있던 열쇠(마스터키)를 사용하여 작업 대상이 아닌 활선 상태의 TIE반을 개방 후 재시건 하지 않았고, □□공사 재해자는 정전상태의 배전반 청소작업 후 활선배전반을 작업 대상으로 오인하여 청소작업을 수행하다 사고가 발생하였다.

또한 이번 생산분야 종합감사 사고분야 감사기간(2025. 9. 22. ~ 2025. 9. 24.) 동안 확인한 바에 따르면 □기지본부 ■■부는 무인 4변전소의 배전반 열쇠 2개 중 1개는 유인 2변전소 열쇠보관함에 보관하였고, 나머지 1개는 통상적으로 4변전소 배전반 판넬에 걸어두었으며, 이에 작업책임자는 감독자에게 별도의 열쇠 반출 요청을 하지 아니하고 해당 열쇠를 사용하여 배전반을 개방 조치 하였다.

따라서 □기지본부 ■■부가 열쇠를 별도의 보관장치 없이 변전소 배전반에 상시 비치한 관행은 작업책임자가 임의로 배전반을 개방 조치하는 등 절차를 위반하여 발생한 사고의 원인제공에 해당하는 것으로 판단된다.

관계부서 의견 □기지본부 ■■부는 감사의견에 동의하였으며 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ●처장은

변전소 배전반 시건관리를 부적정하게 시행한 부서에 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

[관련부서, 경고]
□기지본부 ■■부