

일련번호	39	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 오수중계펌프장 공기압 컨베이어 관리 미흡

소 관 부 서 ○○○○○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○○○○○사업단

내 용

1. 업무 개요

현재 ○○○○○○○○○(이하 '○○○○○○') 공공하수처리시설로 유입되는 하·폐수는 약 2,700m³/일(시설용량 41천m³/일)이며, 하수처리장까지 하수를 이송하기 위한 압력 손실을 보충하기 위한 오수중계펌프장이 있다.

그리고, 오수중계펌프장 내 유입된 이물질을 외부로 반출하기 위한 공기압 컨베이어를 '24. 4월부터 시험운영 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「하수도사업 운영관리 업무기준」 제33조에 따라 관리부서장은 기후에너지환경부 「공공하수도 운영관리 업무지침」 및 「공공하수도시설 관리업무 대행지침」에 따라 하수도 시설을 안정적으로 유지관리 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

'24. 4월부터 시험운영을 개시한 이래로 공기압 컨베이어 후단 막힘으로 인한 컨베이어 내부 고착으로 협잡물 적체 및 이송 불가 문제가 2차례 발생되어,

분해조립을 통해 내부 험잡물 제거를 시행하였다.

그러나, 실지감사일(‘25. 10. 21.) 현재 동일 문제가 재발생된 사실을 확인하였다. 시험운영 중 동일 문제가 3차례 재발된 바, 예산절감을 위해 보다 근본적인 해결책이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견 ○○○○○○○○○사업단은 감사지적 사항을 수용한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○사업단장은 동일사례가 재발되지 않도록 설비개선을 시행하시기 바랍니다. (통보)