

2025년 하반기 한국철도공사 부산경남본부 유관기관 합동 종합연습 · 훈련 시나리오(案)

- 훈련일시 : 2025년 11월 5일 (수요일), 14:00 ~ 15:30 [사전리허설 10:00~11:30]
- 훈련장소 : 부산철도차량정비단(고속) *주소: 부산광역시 부산진구 당감동 861-22
- 훈련내용 : 드론테러으로 인한 고속철도 열차탈선 및 화재, 대량 사상자 대응훈련
- 참여기관 : 한국철도공사 부산경남본부, 부산광역시 소방재난본부, 육군 제53보병사단
이샘병원 부산진경찰서, 국토교통부 철도특별사법경찰대, 코레일관광개발

2025. 10.

□ 사고개황

'25. 11. 5. (수) 14:00경 서울발 부산행 제00 KTX 열차가 경부고속선 울산~부산 간 운행 중 드론테러에 의해 전부동력차 탈선, 18호 객차 차체함몰, 17호 객차 각각 전소, 반소되어 비상정차. 다수의 인명 피해 및 철도시설물 피해 발생



□ 피해상황





- 인명피해 : 승차인원(직원 4, 승객 120) 총 124명, 사상자 30명(사망 1명, 중상 2명, 경상 27명)
- 철도시설물 피해
 - 차량피해 : 전부동력차(PC-1)탈선, 18호 객차 차체함몰, 17호 객차 각각 전소, 반소
 - 시설피해 : 레일 굴곡25m, 침목 10정 파손, 콘크리트 레일체결장치 약 50set 파손
 - 전기피해 : 가동브라켓 1본 파손

출동 순서	출동차량	출동기관
1	초기대응팀 출동차량 1대, 유압차 1대, 모터카 1대	한국철도공사 부산경남본부 초기대응팀
2	폭발물탐지차 1대, 순찰차 1대	철도특별사법경찰대 수사과, 폭발물 탐지팀
	순찰차 1대	부산진경찰서
3	폭발물처리장비차 1대, 작전차 1대 펌프차 1대, 탱크차 1대	육군제53사단 EHCT팀, 126보병여단 부산진소방서
4	구조공작차 1대, 드론차 1대	부산소방재난본부 특수구조단
	구급차 1대	이샘병원
	모터카 1대, 재크키트 1대, 출동차량 1대 등	한국철도공사 부산경남본부 현장사고수습본부

구분	진행 단계	상 황	출 동
1단계	재난발생 초기대응 단계	- 상황 전파 - 초기대응팀 활동(피난유도, 화재진압 시도 등) - 부산진경찰, 철도사법경찰 사고현장 통제 및 폭발물 탐지 - 부산진경찰서 지휘대장 지휘권 선언 및 현장 통제 - 한국철도공사 부산경남본부 현장사고수습본부 가동 및 1차 상황판단회의 개최	- 1차 출동: 초기대응팀 - 2차 출동: 부산지방 철도특별사법경찰, 부산진경찰서
2단계	총력대응 비상대응 단계	- 부산소방 탱크차 및 펌프차 화재진압, - 육군 제53사단 폭발물 처리 및 수색 경계 - 부산소방재난본부 특수구조 - 이샘병원 현장응급의료소, 사상자 수송 - 2차 상황판단회의(통합지휘회의) 개최 - 통합지휘본부 언론브리핑	- 3차 출동: 육군 제53보병사단, 부산진소방서 - 4차 출동: 부산소방재난본부 특수구조단, 이샘병원
3단계	수습 및 복구	- 한국철도공사 3차 상황판단회의(복구반장회의) - 한국철도공사 차량복구반 재크키트 활용 전부동력차 1량 탈선 복구 - 한국철도공사 시설복구반 레일굴곡, 침목, 레일체결장치 등 복구 - 한국철도공사 전기복구반 가동브라켓 등 복구	- 4차 출동: 한국철도공사 현장사고수습본부 재크키트, 유압차, 모터카 등

4

훈련 인원 및 임무 · 역할

인력배치	전부 동력차(PC-1)	18호차(부산방향)	17호차	15호차(서울방향)
열차 및 고객 배치				
	드론테러발생	화재 발생(차체 함몰)	화재 발생	
				
		고객대피 5명 차체함몰 특수구조 고객 2명	고객 5명	
출동인력	철도사법경찰(폭발원점탐지) 53사단(EHCT팀, 126여단)	부산진소방 부산소방재난본부	부산진소방	
고객구호인력		여객전무	열차승무원 초기대응팀	여객전무, 열차승무원 합동 비상사다리 설치
이동 경로		특수구조 고객 2명 제외 15호차 대피	전원 15호차 대피	비상사다리 이용 현장응급의료소 대피

소속	세부 소속	참여인원	세부사항(동원장비)
한국철도 공사	부산경남본부	100명	- (역할) 초기대응팀, 현장사고수습본부 및 훈련진행 총괄 - (동원장비) 출동차량, 재크키트, 모터카, 유압차, 모터카 등
	부산철도차량정비단	6명	- (역할) 현장사고수습본부 복구반, LCP 조작반 취급 등 - (지원) KTX 차량 지원 협조, 청소선 급단전 협조
코레일 관광개발	승무사업처 부산사업소	1명	- (역할) 열차승무원(고객구호 및 비상사다리 설치)
부산광역시 소방재난본부	특수구조대, 부산진소방서	14명	- (역할) 화재진압 및 차체함몰 객차 탑승고객 구호 - (동원장비) 펌프차, 탱크차, 구조공작차, 드론차
국토교통부 철도특별 사법경찰대	부산지방철도경찰대 부산센터 수사과 폭발물탐지팀	8명	- (역할) 사고현장 통제 - (동원장비) 폭발물탐지견, 작전차, 탐지X-ray, 방폭가방
육군	제53보병사단 EHCT팀 126보병여단	15명	- (역할) 폭발물처리 EHCT팀 운용, 통합방위부대 경계 실시 - (동원장비) 폭발물처리장비, 작전차
부산지방 경찰청	부산진경찰서, 지구대	5명	- (역할) 사고현장 및 인접 도로 교통통제, 현장지휘본부 구성 - (동원장비) 순찰차
이샘병원	신속대응반	3명	- (역할) 신속대응반, 사상자 긴급후송 - (동원장비) 구급차, 긴급구호물품
국민체험단	부산경남본부 주니어보드 동아대 소프트웨어 혁신센터	10명	- (역할) 훈련참관, 훈련평가단

훈련진행요원	한국철도공사 부산경남본부	30명	- (훈련장 안전총괄) 안전보건처장 - 훈련총괄, 훈련 영상 및 사진촬영(유관기관 출동안내, 점심식사 안내 등) 조임준 - (훈련장 안전관리 및 출동차량 안내) 김철형(청소선), 홍동수(도로)(출동차량) - (연막탄 투척 및 현수본 비품관리) 최준성 - (서명부 및 무전기(무전기 지급대장) 관리) 박태훈 - (영상촬영) 김동규(총괄), 남영경(기장), 김기은(열차팀장), 강성욱(열차승무원), 김창윤(고속관제) - (고속관제)(LCP) 영업처 1명 - (사회자) 정선종, 000 - (상황판관리) 각 반별 안전담당자 - (현장연락관(초기대응팀), 통화책임자,(2급이상 직원) 통화담당자(복구기능 분야별 1명), 통화보조자(지정된 전기원) - (GO-TEAM) - (환자) (승객) 건축처0, 영업처0, 정비단0, 경인처0 등 - 직무부상 대비 응급처치 대기(이주실)(구호키트 및 사망자 더미 준비)
---------------	----------------------	------------	---

□ 훈련안내 및 보고

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
H-0:20 H-0:10 (훈련장 정리)	사회자(남)	잠시 후 14시부터 한국철도공사 부산경남본부 2025년 하반기 유관기관 비상대응 종합연습훈련 실시할 예정입니다. 훈련에 참가하시는 분들께서는 훈련준비를 위해 정위치에서 대기하여 주시고 세부 훈련별 책임자께서는 인원과 장비 준비 상태를 확인하여 주시기 바라며 훈련에 참관하러 오신 내·외빈분들께서는 본부석에 마련된 자리에 앉아주시기 바랍니다.	W1~W3 오전단전 (훈련종료 후 급전) 급단전주체 부산정비단 고속차량운영
H-0:10 (훈련 안내)	사회자(여)	이번 훈련은 부산고속철도차량정비단에서 시행하며, 언제 어디서든 발생할 수 있는 자연재난 상황 속에서 관계기관 간의 신속하고 유기적인 대응을 위한 합동훈련이며, 훈련 상황 조성을 위하여 연막탄 등을 사용하고 사이렌이 울리게 되오니 양지하여 주시고 관계자 여러분께서는 훈련 통제에 협조하여 주시기 바랍니다.	
H-0:10 (안전 교육)	한국철도공사 부산경남본부 (안전보건처장)	안녕하십니까 한국철도공사 부산경남본부 안전보건처장입니다. 안전한 훈련을 위한 유의사항 몇 가지 말씀 드리겠습니다. 훈련 환경이 많이 낯설 수 있습니다. 뛰거나 서두르지 말고 특히, 열차에서 하차 시 객실 출입문 발판이 높아 위험하오니, 안전사고에 유의 하시기 바랍니다. 또한 전차선은 25,000V 고압전류 흐르오니 각별히 유의 바랍니다. 훈련 간에 몸에 이상이 있거나 어려움이 있을 때는 즉시 본부에 연락하여 주시기 바랍니다. 마지막으로 훈련참여자는 각 기관 책임자 및 안전담당자의 지휘 아래 훈련에 임하여 주시고, 훈련 중 안전장비를 착용해야 하는 기관에서는 안전장비를 꼭 착용하여 주시기 바랍니다. 전방으로 보이는 청소 1번에서는 훈련이 진행될 예정이오니 관계자 이외에는 절대 통제라인 너머로는 이동하지 말아주시고, 훈련사진 및 영상 촬영이 훈련에 방해가 되지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. 실전적 훈련을 통해 모두가 의미 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 이상입니다.	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
H-0:05 (훈련 설명) (훈련 시작)	사회자(남)	사회자(남,여) 안녕하세요 금일 훈련 사회를 맡게 된 한국철도공사 부산경남본부 안전보건처 정선중, 000입니다. 금일 훈련은 유관기관 합동훈련으로 한국철도공사 부산경남본부, 부산소방 재난본부, 육군 제53보병사단, 부산진경찰서, 부산지방철도 특별사법경찰대, 이샘병원, 코레일 관광개발 등 총 7개 기관 약 150여명이 훈련에 참여해주셨습니다. 또한 훈련체험단으로 부산경남본부 주니어보드, 동아대학교 소프트웨어 혁신센터에서 참여해주셨습니다 금일 훈련은 유관기관 합동훈련으로 KTX 고속열차 운행 중 미확인 미행물체(드론)테러에 의한 폭발 및 화재 등으로 다수 사상자 발생 상황을 가정하여 고객구호 중심의 초기대응 및 유관기관과의 협업체계 구축을 목적으로 훈련이 시행됩니다. 먼저 훈련상황을 설명하도록 하겠습니다. 최근 국제 정세가 매우 불안정해지고 있으며, 여러 국가에서 테러 위협이 계속 증가함에 따라, 고속열차 드론테러 상황을 가정하였습니다. 오늘 훈련에는, 사전에 민·관·경의 공조체계를 확고히 구축하고, 비상사태 발생 시 신속한 대처로 국민 및 승객의 생명과 재산피해를 최소화 하는데 그 목적이 있습니다. 단계별 훈련 내용으로는 1단계 초기대응단계에서는 열차방호 및 사고급보, 상황전파, 사고현장통제 2단계 총력대응단계에서는 화재진압, 인명구조, 3단계 수습복구단계에서는 재크키트를 활용하여 탈선열차 복구 등 철도시설물 복구 순으로 진행되며, 약 80분 동안 실시할 예정입니다. 이상 훈련 설명을 마치겠습니다. 지금부터 2025년 한국철도공사 부산경남본부 유관기관 합동 하반기 비상대응 종합연습 훈련을 시작하겠습니다. 오늘 훈련 참가자들께서는 각자 지정된 위치에서 안전사고에 유의하면서 훈련 지휘에 따라 맡은 바 임무를 수행해 주시기 바랍니다.	

□ 1단계 : 상황발생 · 초기대응

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
#1. 상황발생			
H+0:00 (상황 발생)	드론조종사	✓ 사회자 훈련 시작멘트가 나오면 드론 비행 시작 (비행경로 : 열차 주변 배회 후 00에 위치한다.)	* 4NB (화면1 기장 화면2 열차탑장 화면3 승무원 화면4 고속관제)
	드론조종사	✓ 미상의 드론이 KTX-열차가 운행 중인 경부고속선 상공을 배회하다가 열차 근처 안전한 곳에 하강	큰 폭발음 연막탄 투척
		✓ 드론 하강하고 나면 전부동력차에 연막탄 투척	전부동력차 위치
(1차 훈련메시지 전달)	사회자(남)	1차 훈련메시지가 발령되었습니다. 비 상 대 응 연 습 · 훈 련 <u>(1차) 훈 련 메 시 지(기장)</u> ○ 발령시각 : 2025. 11. 5(수), 현시각 ○ 개 황 - 서울역을 출발하여 부산역으로 가던 제 00 KTX 열차가 경부고속선 울산역~부산역간 운행 중 미확인 비행물체(드론) 테러에 의해 KPR ~부근에서 전부동력차 1량 탈선, 화재, 다수 사상자 발생. 발령자 : 한국철도공사 부산경남본부장 고속철도 사고 발생에 따라 운전관계 승무원은 즉시 초동조치하여 주시기 바랍니다.	* 4NB 영상총괄 김동규 (화면1 남영경 화면2 김기은 화면3 강성욱 화면4 김창윤)

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
(열차 내 초동조치)	기장	(연막탄이 투척되고 폭발음이 나고나면 멘트 시작, 열차방호 및 고속 관제 급보) 열차탈선! 비상제동! 열차무선방호장치 동작! 열차표지방호 동작! 무선전화기방호 시행! 비상채널 2번 전환! 비상! 비상! 비상! 울산~부산 간 상하선 무선방호 (3회 시행)	
	사회자(여)	화재 및 탈선 발생을 인지한 KTX 기장은 인접열차와 충돌 등 2차 병발사고 방지를 위해 열차방호를 시행하여 마주 오는 상행 KTX 00 열차를 즉시 비상 정차시켰습니다.	
	기장	(연막탄이 투척되면 멘트 시작) 철도 고속관제, 고속관제 00열차 이상!	
	고속관제	철도 00열차 철도 고속관제 수신 이상!	
H+0:01 (사고 급보)	기장	철도 00열차 폭발음과 함께 열차 전부 탈선 하였습니다. 열차무선방호장치 동작하였습니다 경부고속선 울산~부산간 하선 KPR 00 부근 운행 중 원인미상의 비행물체와 충돌 후 큰 폭발음 발 생, 탈선, 화재 발생한 것으로 추정됩니다. 경부고속선 관계 열차 통제 및 초기대응팀, 관계기관 수배 부탁드립니다 이상!	
	고속관제	고속관제에서 알려드립니다. 제 00열차가 탈선으로 KPR 00 부근에서 비상정차하였습니다. 경부고속선 동대구~부산간 상하선 열차 현 위치에서 즉시 정차하여 주시기 바랍니다, 이상!	
	기장	철도 00열차 열차팀장, 00열차 열차팀장, 00열차 이상!	
	열차팀장	철도 00열차, 00열차 열차팀장 수신이상!	
	기장	철도 00열차 원인미상 물체와 충돌 후 큰 진동 및 연기 발생, 탈선 발생으로 비상정차 하였습니다. 차량 외부 확인 부탁드립니다. 이상!	
	열차팀장	철도 00열차, 00열차 확인 결과 전부동력차 탈선, 17, 18호차 부근 연기 및 화재 발생이 보입니다. 후부 객차는 이상없습니다. 이상!	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
	기장	철도 00열차 팀장님, 다친 데는 없습니까? 객실 상황은 어떻습니까? 이상!	
	열차팀장	네 저는 괜찮습니다만, 다수 사상자 발생한 것으로 확인됩니다	
	기장	네 알겠습니다. 부상 승객 이동시켜주시기 바라며, 승객 안내방송 및 객실 상황 파악해 주십시오. 00열차 이상!	
	열차팀장	철도 00열차, 00열차 열차팀장 수신이상! 철도 00열차 열차승무원, 00열차 열차승무원 나오세요. 00열차 열차팀장 이상!	
	승무원	철도 00열차 열차팀장, 00열차 열차승무원 수신이상!	
	열차팀장	우리 열차 전부동력차 탈선되었습니다. 저는 객실 확인 후 고객 이동조치 할테니 승객 안내방송 지속적으로 해주시기 바랍니다. 00열차 열차팀장 이상!	
H+0:03 (안내방송)	승무원	네 알겠습니다. 00열차 열차승무원 이상! ✓ (안내방송) 승객여러분께 안내말씀 드립니다. 우리 열차는 경주역에서 울산역 운행 중 원인미상의 물체와 충돌 후 탈선, 화재발생으로 인하여 열차운행을 중지합니다. 바로 열차에서 하차할 경우 열차운행선이므로 안전을 위해 고객께서는 직원의 안내에 1호차 방면으로 노약자, 임산부, 장애인 어린이 등을 우선으로 이동하여 주시기 바라며, 정확한 상황이 확인되는 즉시 알려드릴 예정이니, 동요하지 마시고 직원의 안내에 따라주시기 바랍니다.	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
(승객 안전조치)	열차팀장, 승객	✓ 안내방송이 끝나면 열차팀장은 승객을 안내하여 18, 17호차 승객은 15호차로 이동 ✓ KTX 15호차 비상사다리 설치(열차팀장, 열차승무원) 후 고객은 열차 내에 대기	화면2 (15호차로 이동하며)
H+0:05 (병발사고 방지조치)	고속관제	(15호차 이동하는 모습 송출 후) 고속관제에서 알려드립니다. 동대구역에서 운행 예정 중인 고속열차는 기존선 경부선으로 우회운전 합니다. 고속관제의 지시에 따라 열차 운행을 재개하여 주시기 바랍니다. (인접역 통보) *폐색전화기 인접역 열차통제! 철도 경주역! 제00 KTX열차 울산역 ~부산역 간 KPR 00 지점에서 열차 탈선 및 화재 발생하였습니다. 00역은 초기대응팀 출동 바랍니다. 고속관제 이상!	
(본부 및 관계기관 사고급보)	사회자(남)	사고급보를 접수한 고속관제에서는 즉시 안내방송, SNS 등을 통해 사고내용을 전파하고, 00역 초기대응팀 출동 지시를 내렸으며, 00역을 통해 관계기관 수배를 요청하였습니다 또한 열차팀장과 열차승무원에게 15호차 비상사다리를 통해 사상자 구호를 지시하였습니다. 또한 재난안전통신망(PS-LTE)를 활용하여 유관기관에 재난상황 및 사고지점 주소 등을 전파하였습니다.	
H+0:06 (2차 훈련메시지 전달)	사회자	✓ 사회자는 초기대응팀장에게 2차 훈련메시지 전파	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
		비상 대응 연습 · 훈련 (2차) 훈련 메시지(초기대응팀장) ○ 발령시각 : 2025. 11. 5(수), 현시각 ○ 개 항 - 경부고속선 울산역~부산역간 운행 중 탈선된 제 00 KTX 열차는 전부동력차 1량 탈선, 18호 객차 차체 함몰, 17호 객차 각각 전소, 반소 발령자 : 한국철도공사 부산경남본부장 초기대응팀은 현장 출동 후 초기대응팀장의 지휘에 따라 초동조치하여 주시기 바랍니다	
	사회자(여)	✓ 초기대응팀 사고현장 도착(★진행요원 출동알림) (초기대응팀 차량이 보이면) 부산역 초기대응팀 사고현장에 도착하고 있습니다. 부산역 초기대응팀은 역·사업소장을 중심으로 사고 발생 즉시 사고 현장에서 가장 가까운 역, 사업소에서 이동하여, 사고 현황 파악 및 진입로 확보, 인명구조 등 초기대응을 담당합니다.	
	초기대응팀	✓ 초기대응팀 차량은 하차지점(세척 3번 앞 공터)에 요원, 물품 하차 후 바로 퇴장(진출로) ✓ 00역 초기대응팀원은 비상물품(들것, 확성기, 마스크 등)과 함께 도열(세척 3번 앞 공터)	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
H+0:08 (상황 파악)	초기대응팀장	철도 00열차 열차팀장, 제 00열차 열차팀장, 부산역 초기대응팀장 이상! (무전기)	
	열차팀장	철도 부산역 초기대응팀장, 제 00열차 열차팀장 수신이상! (무전기)	
	초기대응팀장	철도 부산역 초기대응팀 현장 도착했습니다. 18, 17호차 외부 화재 발생 중입니다. 객실 내부는 어떻습니까?	
	열차팀장	현재 18, 17호차 승객들은 1호차 방면으로 대피 중에 있으며 객실 내에도 화재 발생하였습니다.	
	초기대응팀장	네, 알겠습니다. 현재 본부 및 관계기관 수배하였으며, 차량 외부 화재 진압 후 무전 드리겠습니다. 승객 안전조치 및 안내방송 해주십시오. 초기대응팀장 이상!	
H+0:09 (개인임무 부여)	초기대응팀장	▶[초기대응팀장] 자, 안전교육 실시하겠습니다. 사고장소는 대피로가 좁고 경사가 심하니 넘어짐에 주의하시고, 연기에 질식되지 않도록 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 그럼 개인임무 부여하겠습니다. 부산역1과 부산역2, 2명은 열차감시 및 관계기관 진입로 안내	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
		부산역3과 부산역4 2명은 소화조치 후 18호차부터 잔류인원 확인 및 고객구호 연락관은 부산역 초기대응팀장입니다. 실시! ▶ [초기대응팀원] 실시!	
	초기대응팀	✓ 부산역1, 2 2명 소화기로 화재진압 시도 ✓ 부산역3, 4 2명 각 1명 상, 하선 열차감시 및 통제 실시(경광봉 등) ✓ 부산역은 들 것, 휠체어 등 이용하여 18, 17호차에 있는 사상자, 임시응급의료소 방면(전삭고)으로 고객 구호	
	초기대응팀원	(1호차 대차하부 소화기 분무 후 무전기로) 초기대응팀장님! 화마가 거센 관계로 초기진화 실패하였습니다. 전부동력차 및 18호차에서 시작된 화재가 17호차로 번지고 있습니다	
H+0:10	초기대응팀장 (역무팀장)	(멀리서 현장을 확인하며 무전기로) 화재 규모가 소화기로는 진압이 힘들 것으로 보입니다. 초기대응팀 현장 대피! 초기대응팀 현장 대피! 초기대응팀은 열차 진행 반대방향으로 대피해주시기 바랍니다	
(승객 안내방송)	열차승무원	(안내방송) 승객여러분께 안내 말씀 드립니다. 우리 열차 원인 미상의 비행물체와 충돌하여 전부 동력차 탈선 및 18호차, 17호차 화재발생으로 긴급대피, 화재 진압 등 비상대응 중에 있습니다. 현재 경찰, 소방, 군 등 유관기관에서 출동 중에 있습니다. 승객 여러분께서는 당황하지 말고 손수건이나 옷깃으로 코와 입을 막고 승무원의 안내에 따라 노약자, 임산부 장애인 어린이 등을 우선으로하여 직원의 안내에 따라 대피하여 주시기 바라며, 외부 상황은 확인하는 즉시 알려 드릴 예정이니, 직원의 안내에 따라 안전한 곳으로 이동하여 잠시 기다려 주시기 바랍니다.	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
	초기대응팀장 (역무팀장)	(안내방송이 끝나고 세척3번 초기대응팀 도열 장소앞에서 무전기로) 철도 고속관제 고속관제 부산역 초기대응팀장 이상	
	고속관제	철도 고속관제 이상	
	초기대응팀장 (역무팀장)	현재까지 상황 보고 드리겠습니다. 제00 KTX열차 전부동력차 탈선, 18호차, 17호차 화재발생으로 소화기로 화재 진압시도하였으나, 초기 진화에 실패하였습니다. 차체가 함몰되어 구조가 힘든 18호차 승객을 제외한 승객들을 안전한 곳으로 이동조치 중에 있습니다. 또한, 현재 경찰, 소방, 군 등에 급보하여 유관기관에서 출동 중에 있습니다. 유관기관 도착시 지휘권을 이양하고 협업하여 대응하겠습니다.	
	고속관제	네 잘알겠습니다. 사상자 구호와 안전을 최우선으로 하여 주십시오. 이상	
	사회자(남)	한편, 초기대응팀장은 부산관리역장과 부산경남본부 안전보건처장에게 현재까지의 사고, 피해 현황 등을 유선으로 보고하였습니다. 부산경남본부장은 현장사고수습본부와 합동조사반 가동을 결정, 현장으로 출동직전 부산역 508호 회의실에서 1차 상황판단회의를 열고, 각 반장에게 연계수송 방안 사고복구 방안 등 각 반별 대응방안마련을 지시하였고, 안전보건처장은 운영상황실장에게 사고피해 현황 등을 유선으로 보고하였으며, 한국철도 본사에서는 지역사고수습대책본부를 가동하였습니다.	

□ 2단계 : 총력대응(유관기관 협업대응)

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
#2. 철도특별사법경찰대 및 부산경찰서 현장 도착			
H+0:15	철도경찰, 부산경찰서	✓ 철도경찰, 부산진경찰 순으로 사이렌을 울리며 동시 사고 현장 도착(★진행요원 출동알림) ✓ 철도경찰은 정차 없이 즉시 열차 전부로 이동하여 폴리스 라인 설치 ✓ 부산진경찰은 전차고 부근(차량진입로)에 정차하여 폴리스 라인 설치	철도경찰 동력차부근 부산진경찰 진입로부근
	사회자(여)	신고를 받은 철도특별사법경찰대, 부산진경찰서 사고현장에 도착하였습니다. 현장에 도착한 철도경찰대 및 부산경찰서는 안전한 지역에 즉시 현장 폴리스 라인을 설치하여 현장통제 및 교통통제를 실시합니다.	
	철도경찰	✓ 철도경찰은 드론폭발 잔여물에 대해 폭발물 탐지견과 X-ray 장비를 동원하여 1차 탐지를 실시	
	사회자(남)	국토교통부 철도특별사법경찰대는 철도지역 및 열차 내의 범죄예방 및 수사, 테러예방활동 등의 업무를 담당하며, 현재 서울, 대전, 부산, 광주 4개 권역에 운영하여 철도 지역 내에서 발생하는 사건에 대해 신속한 대응 및 예방활동을 수행하고 있습니다. 철도특별사법경찰대에서 탐지견 탐지반응이 나올 경우 휴대용 X-ray 촬영을 통해 폭발물의 안정성 여부를 크로스체크합니다. 참고로 철도특별사법경찰대 탐지견은 관세청장배 탐지견 경진대회에 참가하여 경찰특공대·미군 등 19개팀 중, 1위와 2위를 수상한 매우 우수한 탐지견입니다.	철도사법경찰 드론잔여물 탐지 진행상황에 맞춰서

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
	사회자(여)	부산진경찰서는 사건현장 통제·보존 및 경비강화, 긴급대피 및 구조·구급, 관계기관에 전문인력 지원요청을 하며 그 밖에 사고 확산 방지를 위한 인·물적 피해 최소화 등 신속한 사태 복구를 위한 대응을 목표로 하고 있습니다.	
	철도경찰 부산경찰서	✓ 폴리스 라인 설치, 현장 통제 및 사주 경계 실시 ✓ 폴리스 라인 설치가 완료되면 육군 제 53보병사단 현장 출동(★진행요원 출동알림)	
#3. 육군 제53보병사단, 부산진소방서 현장 도착			
H+0:20	53사단 (EHCT, 126여단) 부산진소방서	✓ 철도사법경찰대의 요청에 따라, EHCT팀은 폭발잔여물 무력화 및 안전확보 실시 ✓ 부산진소방서 약 30초에서 1분간(18호, 17호 객차)방수 실시 ✓ 126보병여단은 부산진경찰서로부터 상황을 인계받아 열차 주변 정찰 및 경계 실시	
	사회자(남)	지금 육군 제53보병사단의 EHCT팀이 임무를 수행하고 있습니다. 위험성 폭발물 개척팀(EHCT)은 대한민국 육군에서 중요 군사임무를 수행하는 전문부대입니다. EHCT는 책임지역 내에서 발견되는 각종 위험성 폭발물, 특히 지뢰와 급조폭발물에 대한 탐지, 정찰, 기본제거 및 위험성 평가 정보를 신속 정확하게 수집, 보고하는 역할을 맡습니다. 임무 수행 중 EHCT 팀원들은 최신 탐지 장비인 지뢰탐지기, 주파수 교란기, 내시경 카메라 등을 활용하여 무선 원격 폭파 방지와 내부 정밀 탐색을 병행합니다. 2020년 이후, 대한민국 육군 공병학교에서는 최정예 EHCT요원 선발과 평가 체계를 엄격히 시행하면서 팀의 전문성과 임무 수행의 완성도를 끌어올리고 있으며, EHCT의 전문성은 첨단 장비 운용 능력, 신속한 현장판단력, 그리고 강력한 팀웍에 기반하여 국가 안보 기반 강화에 기여하는 중요한 군사 자산으로 평가됩니다. 또한, 육군 제53보병사단 126보병여단 통합방위대는 유사 시 전투지원, 보급 및 경계 임무, 재난 테러 대응, 인명 구조, 시설보호 등 다양한 작전을 수행합니다. 일반적으로 평시 폭발물 테러 상황은 경찰특공대 폭발물처리팀에서 담당해야하는 것이 맞으나, 훈련의 여건 상 전시에 준하는 상황으로 가정하고 군에서 임무를 수행 하오니 양지 부탁드립니다.	군 임무수행 중 진행상황에 맞춰서

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
		부산진소방서 소방펌프차량은 화재진압을 전문으로 하는 차량으로써 30,000L의 물이 적재되어 있으며, 평균 5kg 압력으로 방수를 실시할 경우 65mm, 45mm 소방호스의 경우 5~10분, 방수포의 경우 약 2분간 화재진압을 할 수 있는 성능을 가지고 있습니다. 65mm 호스를 사용할 경우, 평균적으로 방수 거리는 50m에서 70m 내외까지 가능합니다. 또한 노즐 각도 조절을 통해 근거리 집중 분사부터 넓은 범위 커버 까지 다양한 상황에 맞게 방수범위를 조절할 수 있습니다.	부산진소방 화재진압 임무 진행상황에 맞춰서
#4. 부산소방재난본부 특수구조대, 이샘병원 현장, 한국철도공사 현수본 현장 도착			
H+0:25	부산소방본부 특수구조단 이샘병원 현수본	✓ 부산소방재난본부 특수구조대, 이샘병원, 현장사고수습본부 사고 현장 도착(★진행요원 출동알림) (*열차 상부에 고압전차선이 있으므로 꼭 차량 하부로만 방수 할 것) ✓ 화재진압이 완료되면 부산 소방재난본부 특수구조 실시(차체함몰로 탈출 못한 승객2, 사망자1 구출) ✓ 이샘병원은 승객 구출되는 대로 응급처치, 중증도에 따라 현장응급의료소(전사고)에서 환자를 분류 소방특수구조대 구출이 완료되는 대로 응급환자 병원으로 긴급 후송	
	사회자(여)	부산광역시 소방재난본부, 이샘병원이 사고현장에 도착하고 있습니다. 부산 소방재난본부 특수구조대는 부산전역에서 발생할 수 있는 테러, 지진, 폭발, 대형 붕괴사고 등 특수 재난 현장에 투입되는 최정예 구조전문부대입니다. 특수구조대는 중량물 절단과 파괴, 잔해물 제거, 그리고 인명탐색을 위한 최첨단 장비를 보유하고 있으며, 119 인명구조견과 항공구조대, 수상구조대와 함께 시민의 생명을 지키는 최후의 보루로 불립니다. 현재 현장에 투입된 특수구조대는 18호 객차 반파에 따라 차량 내부 접근이 어려운 상황에서 중량물을 절단하고 내부에 접근하여 고립된 승객을 안전하게 구출하기 위해 활동 중입니다. 유압식 잭 등을 이용해 잔해를 안정화시키고, 구조 대상자의 안전을 확보한 뒤 신속한 구출을 목표로 하고 있습니다. 구조대원들은 방진복과 호흡보호장비를 착용해, 연기와 유해가스가 나오는 위험 환경 속에서도 철저한 안전수칙을 준수하고 첨단 장비와 숙련된 기술력을 통해 구조 작업은 최대한 신속하면서도 안전하게 진행되고 있습니다.	부산소방재난본부 특수구조 진행상황에 맞춰서

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
	사회자(남)	이샘병원은 부산진구에 위치해있으며, 다양한 진료과목별 최고의 전문의 자원을 보유하고 있으며, 한국철도공사 부산경남본부와의 MOU체결을 통해 긴밀하게 응급의료시스템 체계를 공유하고 있습니다. 이샘병원 신속대응반은 구출된 승객들을 중등도에 따라서 분류하고 현장 응급처치를 시행중이며, 응급환자는 앰불런스를 이용해 병원으로 긴급후송할 예정입니다.	이샘병원 긴급후송에 맞춰서
	사회자(남)	한국철도공사 부산경남본부 현장사고수습본부, 사고현장에 도착하고 있습니다. 현장에 도착한 현장사고수습본부는 상황총괄반, 섭외지원반, 수습반, 수송반 및 각 기능별 복구반으로 구성되어 "철도재난 현장조치 행동매뉴얼"에 따라 각 반별 임무를 수행합니다.	
H+0:30	현수본	✓ 한국철도공사 부산경남본부 현장사고수습본부 행동요령 □ 현장사고수습본부장 및 각 반장 - 현수본 차량 도착 시 현수본부에 있던 각 반장은 착석 상태에서 일어나 현수본 도착 시 합류) □ 현장사고수습본부요원 ① 현수본 설치(집기류 배치) ② 안전 1명, 영업 1명, 경영 1명은 현수본 집기류를 들고 상황판단회의 장소로 이동하여 설치 - 현황판 설치가 완료되면 각 반 기록담당자는 현황판 작성 ③ 차량,시설,전기(복구반)은 상황판단회의 장소로 이동하여 사고복구 피해현황 및 계획 등 기록 ※ 설치 장소 : 1. 상황판(사전 이젤 설치한 곳에 비치), 2. 각종 서류 및 비상전화기 등(상황판단회의 앞 책상에 비치)	< 카니발 차량 > 1) 탑승자 - 00(경영) - 00(경영) - 00(영업) - 00(영업) - 00(안전) - 00(안전) 2) 준비물 - 현황판, 소화기, 각종 서류 등
	사회자(남)	한편, 한국철도공사 부산경남본부 현장사고수습본부는 2차 상황판단회의를 개최하고, 현장사고수습본부장은 대응방안 마련을 지시합니다.	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
	본부장	부상자대피, 화재진압 등에서 부상자 발생이나 특이사항 없습니까?	
	상황총괄반장 (안전보건처장)	현재 다수 사상자가 발생하여 중증도에 따라 환자를 분류하여 응급처치를 시행하고 이송 필요한 환자는 부산진소방서, 이샘병원과 협업하여 이송 중에 있습니다. 이상입니다.	
	본부장	네, 알겠습니다. 인명구조와 안전을 최우선으로 하여 대응해주시길 바랍니다.	
	상황총괄반장 (안전보건처장)	그럼, 섭외지원반, 수습반 현재까지 조치사항에 대해 말씀해주시기 바랍니다.	
	섭외지원반장 (경영인사처장)	섭외지원반 보고드리겠습니다. 현재 현장에 현장사고수습본부를 설치 중에 있으며, 사고현장통제 강화할 예정입니다. 이동식 화장실 및 부식차 섭외 또한 완료하였습니다. 또한, 부산소방본부와 이샘병원의 요청으로 응급의료소로 파견될 예정입니다. 추후 이송될 사상자에 대해서는 소방재난본부 및 지자체와 지속 소통하여 각 병원에 파견시킬 계획입니다. 언론 보도자료는 지역사고수습본부 섭외지원반과 지속 협의하여 작성 중에 있습니다. 이상입니다.	
	수습반장 (영업처장)	수습반 보고 드리겠습니다. 수습반 현장에 5명 지원 예정이고, 그 외 인원은 울산역, 부산역에 분산 배치하여 열차운행 중지때 따른 안내를 강화하고 있습니다. KTX 제 00열차 총 승차 인원 124명 중 응급의료소로 이송이 필요한 환자를 제외한 고객은 15호차 비상사다리를 이용하여 안전한 곳으로 대피 완료하였습니다. 현재 구원기관차는 발차 대기 중이며 이후 경부고속선 열차운행이 전면 중단예정으로, 동대구~부산구간은 기존선 우회 예정입니다. 또한, 울산역, 부산역 이용고객은 버스를 이용하여 연계수송 할 계획입니다. 이상입니다.	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
	본부장	네, 잘 알겠습니다. 각 반에서는 현장응급의료소 지원에 적극 동참하여 주시고, 각 기능별 복구반에서는 반장을 중심으로 피해내역을 파악하여 복구계획을 파악해 주시기 바랍니다. 또한 통화책임자는 지수본과 지속적으로 대응상황을 공유하여 주시기 바랍니다. 이상입니다.	
	통화책임자 (연락관)	현장사고수습본부에서 지역사고수습본부로 보고드리겠습니다. 현장 확인 결과, 사고 원인은 경부고속선 ~인근에서 신원미상의 무인항공기(드론) 공격으로 인해 전부동력차 1량이 탈선되었고, 18호차, 17호차 객차의 화재가 발생한 것으로 추정하고 있습니다. 직원 4명, 승객 120명 총 124명 중에 환자는 중증도에 따라 분류하여 응급의료소로 이송하고 나머지 승객들은 버스업체를 통해 연계수송을 완료하였습니다. 철도시설물 피해내역은 파악되는대로 지속적으로 보고 드리겠습니다. 이상입니다.	최효정
	사회자(남) 지수본 (도상)	네 잘 알겠습니다. 동대구, 부산간 고속열차 기존선으로 우회를 지시합니다. 여객안내, 반복열차 운용에 대해서 잘 대응하여 주시기 바랍니다.	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
#5. 통합지휘회의 개최(부산진경찰서 주관)[3차 상황판단회의]			
H+0:35	사회자(남)	재난현장이 안정화되고 추가 인명피해도 발생하지 않아, 부산경찰은 수집된 증거를 바탕으로 테러방지법 등 관련 법규에 명시된 테러의 정의 및 구성요건에 일부 부합하는 것으로 판단하여 국가정보원, 국방부 등 대테러 유관기관과 협의와 정보공유를 통해 현 사태를 국내 일반 테러사건으로 잠정 가정하고, 지휘권을 선언, 통합지휘회의를 개최합니다. 각 유관기관 관계자들은 통합지휘소로 모여 회의를 진행합니다. ✓ 유관기관 통합지휘회의 참석	
(통합 지휘회의)	통합지휘회의 각 기관 대표	▶[부산진경찰서(통합지휘본부장)] 현 시각 부산 경찰 지휘권 선언합니다. 각 기관 대표자분들께서는 현재 상황을 말씀해 주시기 바랍니다. 먼저 철도공사에서는 현재까지 파악된 상황을 브리핑 해 주시기 바랍니다. ▶[한국철도공사(안전보건처장)] 한국철도공사에서 말씀드리겠습니다. 금일 14:00경 KTX 제00열차가 울산 역-부산역 운행 중 원인미상의 비행물체로부터의 충격으로 인해 열차탈선 및 화재 발생하였습니다. 탈선된 제00 KTX 열차는 직원 4명 포함하여 총 124명 승차 중이었으며 승객 인적사항은 파악 중에 있습니다. 현재까지 파악된 피해 내역으로 KTX 제 00열차 전부동력차 1량 탈선 및 18호차 차체함몰 및 전소, 17호차 반소된 것으로 확인되었습니다. 한국철도공사는 현재 통합지휘본부와 함께 사상자 병원이송현황, 사망자 명단 및 장례절차 문의 등에 응대하고 있으며, 현장사고수습본부를 가동하고 철도시설물 수습복구를 준비하고 있습니다. 이상입니다.	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
		▶[부산소방재난본부] 부산재난소방입니다. 화재가 발생한 열차 전부동력차 및 18, 17호 객차는 집중 방수로 완전 진화하였습니다. 반파된 18호 객차는 부산소방재난본부 특수구조대 임무 수행을 통해 승객 구출을 완료하였습니다. 또한, 응급환자는 중증도에 따라 분류하여 이샘병원과 협업하여 이송 중에 있습니다. 이상입니다. ▶[육군제53보병사단] 육군 제53보병사단입니다. 잔존 무인항공기에 대해 EHCT팀이 장비를 동원하여 무력화 및 안정화 완료하였으며, 126공병여단은 추가 공격의 가능성을 대비하여 인근 지역 수색, 탐문, 용의자 추적하며 경계활동을 강화하고 있습니다. 이상입니다. ▶[이샘병원] 이샘병원입니다. 총 사상자 30명 중 사망자 1명, 응급환자 2명은 중증도에 따라 분류하여 응급처치 후 치료가 필요한 승객과 함께 병원으로 이송 중에 있습니다. 이상입니다. ▶[철도특별사법경찰대] 철도사법경찰입니다. 폭발물 탐지견 수색을 통해 열차 내·외부 최종 수색 완료하였으며, 열차 인근 추가 폭발물, 잔류인원 등은 없는 것으로 최종확인하였습니다. 이상입니다. ▶[부산진경찰서(통합지휘본부장)] 각 기관의 진행사항을 잘 들었습니다. 저희 부산진경찰서에서는 지자체와 협업하여 필요할 경우 비상대피시설로 주민 대피가 이뤄지게 하겠습니다. 또 복지정책과에도 협조를 구하여 평시 확보된 재해구호물자를 비축물자로 전환사용 요청하겠습니다. 이상으로 KTX 열차 고객구호가 완료되었으며 이어서 금일 사고에 대한 언론브리핑을 진행하도록 하겠습니다.	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
#6. 언론브리핑			
H+0:40	사회자(여)	이어서, 금일 사고에 대한 언론브리핑이 진행됩니다	
	통합지휘본부장 (부산진경찰서)	저는 부산진경찰서 통합지휘본부장입니다. 브리핑에 앞서 불의의 사고로 운명을 달리한 고인에 대해 명복을 빕니다. 먼저 사건 개요입니다. 일시는 2025년 11월 5일 목요일 14:00분경 원인미상의 비행물체의 공격으로 인해 제00 KTX 열차 전부동력차 1량 탈선이 발생하였으며 18호 객차가 반파, 화재가 발생하였으며, 그 여파로 17호차에도 화재 발생하였습니다. 현재로서는 원인미상의 비행물체의 공격에 의해 충돌 및 발화가 시작된 것으로 추정된다는 고속철도 기장의 진술을 확보하였으나 정확한 사고 원인 규명은 수습복구가 끝난 이후 진행될 예정입니다. 인명 피해 상황은 현장응급의료소장이 말하겠습니다.	
	현장응급의료소장 (아샘병원)	현장응급의료소장 000입니다. 현재 직원 4명, 승객 120명 총 124명 중 사망 1명, 중상 2명, 경상 27명입니다. 서울산보람병원에는 중상자 1명, 양산 부산대학교병원에는 중상자 1명이 이송되었고, 상태가 양호한 비응급 환자는 수용 가능한 병원으로 이송 완료 하였고 사망자 1명은 현장 임시영안실에 안치되어 있습니다.	
	통합지휘본부장 (부산진경찰서)	경찰 및 철도사법경찰대에서 열차 내,외부 및 사고 현장을 수색한 결과 잔류인원은 없는 것으로 확인되고 있고, 정확한 사상자의 인적사항 및 피해현황은 파악 중에 있습니다. 현재로서는 수색이 끝난 관계로 언론 브리핑이 끝나는 대로 한국철도공사 현장사고수습본부로 지휘권을 이양하고 철도시설물 복구를 진행할 예정입니다. 자세한 사항은 취재지원센터에서 유인물로 배포하도록 하겠습니다. 이상 언론브리핑을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다	
	사회자(남)	이로써, 드론테러에 의한 탈선, 화재 유관기관 협업대응이 마무리 되었습니다. 마지막으로, 한국철도공사 현장사고수습본부의 철도시설물 수습복구가 진행되겠습니다.	

□ 3단계 : 사고 수습 · 복구

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
#7 한국철도공사 현장사고수습본부(3차 상황판단회의) 시설물 수습 · 복구 착수			
H+0:45 (3차 훈련 메시지 전달)	사회자(여)	한편, 한국철도공사 현장사고수습본부는 철도시설물 수습복구를 위한 3차 상황판단회의를 개최합니다. 사회자는 상황총괄반장 및 기능별 복구반장에게 3차 훈련메시지를 전달합니다. 비 상 대 응 연 습 · 훈 련 (3차) 훈 련 메 시 지(상황총괄반장·복구반장) ○ 발령시각 : 2025. 11. 5(수), 현시각 ○ 개 황 - 차량피해 : PC-1(전부동력대차) 탈선, 18호 객차 반파, 17호 객차 반소 - 시설피해 : 레일굴곡 25m, 침목 12정, 콘크리트 레일체결장치 약 60set 파손 - 전기피해 : 임피던스 본드 1대 파손(12TF), 점퍼선 1조 절손 발령자 : 한국철도공사 부산경남본부장 각 기능별 복구반은 철도시설물 피해에 따라 복구계획을 수립 후 수습복구에 착수하여 주시기 바랍니다.	
	복구반장	✓ 각 복구반장은 “사고복구 작업계획서”를 지참하여 현수본 회의 참석	
(3차 상황 판단회의)	상황총괄반장 (안전보건차장)	분야별 복구반장은 시설물 점검 결과 피해현황 및 복구계획, 복구 예정시각을 보고하여 주시기 바랍니다.	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
	차량복구반장	차량복구반에서 보고드리겠습니다. 차량피해 내역으로는 제00 KTX열차 PC-1 전부동력대차가 탈선되었고, 화재, 충돌로 인해 18호차 차체함몰, 17호차는 각각 전소, 반소되었습니다. 탈선된 PC-1 차량은 재크키트를 이용하여 복구하겠으며, 18호, 17호 객차는 차량 정밀점검을 시행하겠습니다. 이후 차량 이동에 무리가 없다고 판단되면 구원기를 이용하여 부산차량사업소로 회송 및 최종 부산철도차량정비단으로 입고 조치하겠습니다. 현재 부산차량 재크키트 및 구원기 1대 출동하였으며 예상소요시간은 약 5시간입니다.	
	시설복구반장	시설복구반에서 보고드리겠습니다. 시설피해는 레일굴곡 25m, 침목 10정, 레일체결장치 약 50set 파손으로 파악되었습니다. 차량분야 복구작업이 완료되는대로 파손된 체결장치 교체 및 침목 교체작업을 시행하겠습니다. 복구작업 후 궤도 안정성 평가를 면밀히 진행하여 열차운행 가능여부를 확인한 후 임시복구를 완료하겠습니다. 현 시각 경부고속선 동대구~ 부산간 상·하선 일시 사용 중지 상태이며, 소요시간은 차량복구 후 약 3시간입니다.	
	전기복구반장	전기복구반에서 보고드리겠습니다. 전기피해 내역으로는 가동브라켓 1조 파손, 전차선로 변위가 우려되므로 검측 후 필요한 개소의 편위를 조정하여 전차선로 원상복구와 전원공급을 재개하겠습니다. 현 시각 보은SP(급전구분소)~울산SS(변전소) 간 상·하선 긴급 단전 중이며 차량복구 작업종료 후 시설 분야와 동시에 작업이 가능한 부분부터 복구작업을 진행하면 소요예정시간은 약 3시간입니다.	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
	상황총괄반장 (안전보건처장)	최종 정리하겠습니다. 시설물 복구를 위해 전기분야 전차선 및 조가선 이동 조치 후 차량, 시설, 전기분야 순으로 복구작업 착수하겠습니다. 복구가 완료되면 장비를 투입하여 선형 정정, 전차선로 조정, 시험열차 운행 등을 거쳐 임시복구를 마무리 하겠습니다. 임시복구에는 약 11시간이 소요되며, 복구예정시각은 명일 3시경입니다. 현재 부산경남본부와 고속분야 Go-Team 합동으로 초동조사 중에 있습니다. 이상입니다.	
	본부장	네, 알겠습니다. 통화책임자는 임시복구 예정시각을 명일 3시로 지수본에 즉시 보고하여 주시고, 각 반장은 복구작업에 인력과 장비투입 관리를 철저히 하여 복구에 차질 없도록 하고, 절대 서두르지 말고 직원 안전을 먼저 유념하시길 바랍니다.	
	각 반장	네, 알겠습니다.	
	통화책임자 (연락관)	현장사고수습본부에서 지역사고수습본부로 보고드리겠습니다. 지진에 의한 탈선, 화재로 인하여 발생한 철도시설물 피해내역은 (차량분야) KTX열차 PC-1 전부동력차 탈선 및 18호 객차 함몰, 17호 객차 화재로 각각 전소, 반소 (시설분야) 레일굴곡25m, 침목10정, 레일체결장치 약 50set 파손 (전기분야) 가동브라켓 1조 파손입니다. 임시복구 예정시각은 명일 3시입니다. 이상입니다.	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
H+0:50	현수본 (복구반)	① 상황판단회의 종료 후 각 복구반장은 상황총괄반장에 사고복구 작업계획서를 제출한 후 ② 본부장 및 각 반장을 중심으로 복구반은 청소 3번선 앞 공터에 도열	
	본부장	지금부터 경부고속선 정상화를 위해 각 분야별 수습복구에 착수합니다. 각 반장들은 직원들의 안전을 최우선으로 수습복구에 임해주길 바랍니다.	
	각 복구반원	(다 같이, 우렁찬 소리로) 네, 알겠습니다.	
	사회자(여)	고객 구조가 완료됨에 따라 한국철도공사는 운행선 개통을 위해 시설물 복구 작업에 착수하였습니다. 철도시설물 수습복구는 원칙적으로는 차량, 시설, 전기 순으로 진행하여야 하나 훈련의 여건 상 병행 또는 축소하여 실시하오니 양지 부탁드립니다.	
	차량복구반장	(뒤 돌아 복구반원을 바라보며) 부산철도차량정비단 고속기술지원팀은 탈선된 PC-1 전부동력차 복구를 위한 사전 조치 후 전소 및 반소된 18, 17호차 정밀점검을 시행해주시기 바라며, 부산차량사업소 사고복구반은 탈선된 PC-1 복구 사전 조치가 끝나면 재크키트를 이용하여 탈선된 차량을 복구하여 주시기 바랍니다. 차량복구반 위험예지훈련 실시!	
H+0:50	차량복구반	✓ 위험예지훈련 실시(위험예지훈련 진행은 부산차량사업소 사고복구팀장) * 멘트는 각 소속에 맞게 준비	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
	사회자(여)	현재 차량분야에서는 전소 및 반소된 18호, 17호 객차 정밀점검을 시행 중에 있으며, 탈선된 PC-1 전부동력차 탈선복구를 시행하고 있습니다. 부산정비단 고속차량기술지원팀에서는 차량복구 시 파손 방지를 위하여 해당 차량 스커트와 살사호스를 분리하였으며, 부산경남본부 부산차량사업소에서는 사고복구방법은 크게 디젤기중기와 재크 키트 2가지 방법을 사용합니다. 재크키트는 선로 분기기 탈선 등 선로와 가깝게 탈선된 상황에 사용하며, 재크키트를 사용하지 못하는 상황에서는 디젤기중기를 출동시켜 사고복구를 시행하게 됩니다. 금일 사고복구 방식은 재크 키트를 사용하여 진행 할 예정입니다. 작업 순서는 차량 인상시 대차의 뒤틀림을 방지 하기 위한 대차걸이 설치. 탈선된 차량의 충분한 높이를 확보하기 위한 보조재크 및 주재크 설치, 차량을 좌우 이송을 위한 브릿지, 이송책 설치 순으로 진행합니다. 모든 설치가 완료되면 복구반장의 신호에 따라 차량을 이동시켜 선로에 안착 시킵니다. 그 후 구원기 연결을 통해 차량이 안전한곳으로 이동 할 수 있는 상황이 되면 복구상황은 종료가 됩니다. 이렇게 탈선된 차량의 복선이 완료되면, 앞서 분리한 스커트와 살사호스 재취부 및 차량정밀점검 시행 후 차량 복구가 완료됩니다.	차량복구 진행 중 진행상황에 맞춰서
H+0:50	시설복구반장	(뒤 돌아 복구반원을 바라보며) 시설복구반 위험예지훈련 실시!	
	시설복구반	✓ 위험예지훈련 실시(위험예지훈련 진행은 부산시설사업소 사고복구팀장) * 멘트는 각 소속에 맞게 준비	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
	사회자(남)	지금 사고수습본부에서 좌측 전방을 보시면 시설복구반의 레일 교환작업이 이루어지고 있습니다. 레일 교환작업은 훼손레일 절단(이음매판 해체) 후 코일스프링을 해체합니다. 이 후 레일을 교환하고 테르밋트 용접 시행(이음매 볼트 구멍을 천공한 후, 이음매판 조립) 후 스프링 코일을 체결하고 도상자갈을 정리하면 레일교환 작업이 마무리됩니다. 시설복구반 편성은 레일 및 침목교환으로 구성되어 있고, 사고복구에는 선로부설을 위한 작업용 공기구 등이 동원됩니다. 침목교환 작업은 보통 백호우를 이용하여 작업하며, 파손된 침목을 빼어내고, 신 침목을 삽입 후 체결구를 재체결합니다. 현장에는 훈련 상황을 고려하여 복구재료 및 장비를 사전에 배치한 관계로 침목교환작업은 생략하였으며, 금일 복구작업은 이음매판 해체, 레일체결장치 해체 및 체결 등의 작업을 시행할 예정입니다. 선로 복구작업이 완료되면, 열차안전운행을 위해 선로 등 시설물의 정상여부를 확인하기 위해 선로정밀검측을 시행합니다.	시설복구 작업 중 진행상황에 맞춰서
H+0:50	전기복구반장	(뒤 돌아 복구반원을 바라보며) 전기복구반 위험예지훈련 실시!	
	전기복구반	✓ 위험예지훈련 실시(위험예지훈련 진행은 부산전기사업소 사고복구팀장) * 멘트는 각 소속에 맞게 준비	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
	사회자(여)	전기복구반은 안전한 작업을 위해 전차선로 단전을 시행할 예정입니다. 사전협의를 완료된 상태이며, 조금 전 전차선로가 관제조작으로 단전되었습니다. 전철관제와 협의 해당구간 단전작업을 승인받았습니다. 이후 전차선로가 정상급전할 예정이며 전기복구반장이 정상급전 상태를 보고할 예정입니다. 또한 전기복구반은 전철보수장비를 이용하여 전차선로 브라켓 보수 및 전차선 편위상태 등을 점검할 예정입니다.	전기복구 작업 중 진행상황에 맞춰서
	전기복구반	(사회자 맨트가 완료됨과 동시에) ✓ 2번선 단로기 개방(단로기 취급 부산전기사업소 전철팀장), 입회 및 협조(부산철도차량정비단 고속차량운영처) * 단로기 취급 후 지적확인 환호응답 시행	
	전기복구반	✓ 전철관제 단전지조 시행(단전지조 진행은 전철팀장) * 검전기로 단전확인 후 지적확인 환호응답 시행 * 관제 단전지조 유선통화 내용 큰 목소리로 복창(단전구간 / 작업인원 / 양단 접지결이 위치 / 단전승인 등)	
	전기복구반	(사회자 맨트가 완료됨과 동시에) ✓ 청소선 1~3선로 전차선로 단로기 개방 * 단로기 취급 후 지적확인 환호응답 시행	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
	전기복구반	(단로기 개방 후 부산전기사업소 전철팀장 지시에 따라 접지걸이 설치) ✓ 청소선 1~3번선 전차선로 접지걸이 설치 * 접지걸이 후 지적확인 환호응답 시행	
	전철팀장	전기복구반에서 보고드리겠습니다. 현 시각 00시 00분부로 전차선로 단전이 완료되었습니다. 단전시간은 00시 00분 ~ 00시 00분 까지이며, 단전구간은 보은SP(급전구분소)~울산SS(변전소) 상하선입니다.	
	전기복구반	✓ 00선에 대기한 전철보수장비(TMM2404) 2번선으로 입환(장비운전원 부산전기사업소 장비운전원) * 탑승자: 선임전기장, 장비운전원(가야전기주재)	
	전기복구반	✓ 전철브라켓트 보수 시행(부산전기사업소 전철팀장, 선임전기장 등) * 작업원 상부작업대로 이동, 안전보호구 등 착용·설치 후 작업 시행 * 작업 전 전철팀장은 작업자에게 위험요인 및 안전요령 등 전파	
	전기복구반	✓ 전차선 편위측정 시행(부산전기사업소 전철팀장, 선임전기장 등) * 2번선 전차선로 하수강 3경간 왕복하며 전차선 편위측정 시행 * 편위측정 이동 시 작업자 전원 안전요대 설치 후 상부작업대 착석, 편위상태 지적확인 시행(선임전기장)	
	사회자(남)	전기복구반 전철브라켓트 교체 및 보수를 완료하고 열차운행 이상 여부 등을 확인하기 위해 최종적으로 전차선 편위측정을 시행하고 있습니다.	
	전기복구반	✓ 전철보수장비(TMM2404) 유치선으로 이동(장비운전원 부산전기사업소 장비운전원) * 판타그래프 결박, 상판고정상태 등 지적확인 후 작업원 전원 상부작업대에서 철수 * 전철보수장비 유치선으로 이동	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
	전기복구반장	전기복구반에서 보고드리겠습니다. 00시 00분부로 전차선로 보수가 완료되었습니다. 각 복구반 복구 완료 후 관제 보고 및 급단전 지조를 시행토록 하겠습니다.	
	차량복구반장	차량복구반 복구완료 보고드리겠습니다. 00시 00분 부로 재크키트를 이용한 PC1 1량 복선 및 PC1, 객실 1, 2호차 총 3량 차량정밀점검이 완료되었습니다. 차량정밀점검 결과 구원기를 이용한 구원이 가능할 것으로 판단되어 구원기가 도착하는 대로 으로 회송 및 최종 부산철도차량정비단으로 입고 조치할 예정입니다.	
	시설복구반장	복구완료 보고완료 보고 드리겠습니다. 00시 00분 부로 작업용 공기구 등을 활용하여 레일굴곡25m, 침목10정, 레일체결장치50set 파손에 대한 복구가 완료되었습니다. 이후 국가철도공단에서 임시복구 완료 후 궤도안정성평가를 실시할 예정입니다.	
	전철팀장	(각 반장 복구 완료 보고 후) 00시 00분부로 복구완료에 따른 전차선로 급전을 위하여 접지걸이 철거 및 급단전 지조를 시행하도록 하겠습니다.	
	전기복구반	✓ 1~3번선 전차선로 접지걸이 철거(접지걸이철거 부산전기사업소 선임전기장) * 접지걸이 철거 후 지적확인 환호응답 시행	
	전기복구반	✓ 전철관제 급전지조 시행, 입회 및 협조(부산철도차량정비단 고속차량운영처) * 검전기로 단전확인 후 지적확인 환호응답 시행 * 관제 지조 유선통화 내용 큰 목소리로 복창(단전구간 / 작업인원 / 접지걸이 위치 / 단전승인 등)	
	전철팀장	00시 00분부로 보은SP(급전구분소)~울산SS(변전소) 구간 급전되었으며, 현재까지 이상 없이 정상급전 중입니다.	
	사회자(남)	2025년 하반기 유관기관 합동 비상대응 종합훈련이 막바지 다다르고 있습니다.	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
#8 한국철도공사 임시복구 완료보고			
H+70	사회자(여)	임시복구가 완료됨에 따라 한국철도공사 최종보고가 있겠습니다. 한국철도공사 현장사고수습본부 요원들은 본부석 앞에 도열하여 주시기 바랍니다.	
	현수본	✓ 한국철도공사 직원들은 내빈석 중심으로 전체 도열한다. (부산경남본부 안전보건처 직원들은 훈련총괄담당자의 지시에 따라 각 반별 배너 설치)	
(임시복구 완료보고)	상황총괄반장	금일 14시경에 발생한 경부고속선 KTX 제 00열차 사고 관련하여 최종보고 드리겠습니다. ✓ 탈선, 화재로 인하여 발생한 인명피해는 직원을 포함한 승차인원 120명, 기장 승무원 등 직원 4명, 총 124명 중 사상자는 30명이 발생하였습니다. 부상자 27명은 이삼병원, 백인 정형외과의원, 양산 부산대병원으로 각각 이송 되었으며, 사망자 1명은 서울산 국화원 장례식장에 안치하였습니다. ✓ 사망자 장례절차와 분양소 설치는 부산진경찰서 재난안전대책본부와 함께 유가족과 협의를 통해 진행하겠으며, 기타 부상자 치료와 보상에 대해서는 관계기관과 논의하겠습니다. ✓ 재산피해는 대략적으로 집계한 결과에 의하면 약 20억원 상당이 발생하였습니다. ✓ 사고 차량은 부산 고속철도 차량 정비단으로 입고 예정이며, 전기분야 전차선로 검측 및 조정을 끝으로 전 분야 03시 임시복구를 완료하여, 시운전열차 제 7001열차가 사고지점을 이상 없이 통과하였습니다. 한국철도공사 부산경남본부와 유관기관의 적극적인 지원에 힘입어 2차 사고 없이 인명구조 및 본선 임시개통을 성공적으로 마무리하였습니다. 또한, 시설물 순회점검 등으로 열차운행 가능여부를 최종적으로 확인하였습니다. 이상입니다.	* 기록담당자는 상황총괄반장에게 종합상황일지를 전달
	본부장	잘 알겠습니다. 고생 많으셨습니다.	

시간 (상황설정)	담당자	훈련상황(시나리오) 전개 (검정글씨 : 대사, 파란글씨 : ✓행동요령)	비고
#9 훈련종료(강평 및 기념촬영)			
H+75	사회자(여)	이어서, 한국철도공사 부산경남본부장님의 훈련 강평이 있습니다. 훈련에 참가하신 모든 분들께서는 모두 본부석 앞으로 자리해주시기 바랍니다.	
	본부장	✓ 한국철도공사 부산경남 본부장 훈련강평	
	사회자(남)	이상으로 2025년 하반기 한국철도공사 부산경남본부 유관기관 합동 비상대응 종합연습훈련을 마치겠습니다. 오늘 훈련을 위해 바쁘신 와중에 참석해 주신 내,외빈 여러분께 진심으로 감사의 인사를 드리며, 오늘 훈련 에 참여해주신 기관을 소개해 드리겠습니다. 한국철도공사 부산경남본부 및 부산철도차량정비단, 부산광역시 소방재난본부 및 부산진소방서, 육군 제53사단 EHCT 및 126여단, 부산지방 철도특별사법경찰대 폭발물탐지팀 및 부산센터, 부산진경찰서, 이샘병원, 코레일 관광개발 그리고 국민체험 및 평가단으로 부산경남본부 주니어보드 및 동아대학교 소프트웨어혁신센터 총 9개 기관 및 단체에서 참여해주셨습니다. 훈련에 적극 협조하여 주셔서 진심으로 감사드리며 끝으로 KTX열차 앞에서 기념 촬영을 진행하겠습니다. ✓ 현수막 들고 훈련 참석 인원 전원 기념촬영 이상 오늘 훈련을 큰 박수로 마무리하겠습니다. 현업으로 바쁘신 와중에 훈련에 협조해 주신 참석자 여러분께 다시 한 번 감사의 말씀을 드리며 마이크, 무전기, 경광봉 등 대여한 장비를 반납하여 주시고 안전하게 귀가하시기 바랍니다. 고생많으셨습니다.	