



ACTA MANTENIMIENTO

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SEDE:	Centro de electricidad, electrónica y Telecomunicaciones	CIUDAD / DEPARTAMENTO:
ID SEDE:	24A	DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:		FECHA:
NOMBRE DEL ENCARGADO ÁMBITO:	CABLEADO ESTRUCTURADO	HORA DE INICIO:
		HORA DE SALIDA:
EQUIPO / SISTEMA:	CE-ID24A	S/N (SERIAL SENA Y DEL EQUIPO COMPLETO)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO-LABOR

13/FEBRERO/2023 14:00 PM


COMENTARIO DE ORIGEN DE LA FALLA

Buena tarde señores mesa:
Por favor su apoyo para revisar el punto de red, el cual parece desahucado.
Area: Piso 2, Ambiente bienestar

LABORES REALIZADAS

Diagnóstico de la falla: falla punto de red**Acciones de resolución:** Se realiza verificación del punto en falla, encontrando dos pares abiertos, el jack esta dañado. **Resultado** funcionario exitosa **Recepción a satisfacción de servicio:** Se adjuntan evidencias fotográficas

REPRESENTANTES SENA

Nombre:	Hans Adalberto Gil Sierra	Nombre: Juan Moncaleano
Cargo: ENCARGADO SENA	LIDER TIC	Cargo: Tecnico
Celular:	3,008,249,062	Telefono: 3112972517
Correo:	hgil@sena.edu.co	Correo:
Firma:		Firma:

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

0 CORRECTIVOS



GENERAL

BOGOTÁ	NÚMERO DE CASO:
Avenida 30 # 17B-25 Sur	W00000000469943
14/02/2023	
8:00:00	
14:00:00 p. m.	
PUNTO DE DATOS	

REALIZADO EN LA SEDE.

M Punto de red

LA

abilitado.

ck posterior se realizan pruebas de
de acciones: se realiza el cambio de jack conexión en el equipo del

REPRESENTANTES TELEFONICA (TÉCNICO)

Juan Moncaleano

SENA