



ACTA MANTENIMIENTO CORRECTIVOS



INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE SEDE:	Sede - Usme	CIUDAD / DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ	NÚMERO DE CASO:
ID SEDE:	33	DIRECCIÓN:	Calle 91 Sur No. 01 B - 10 Este	W00000000509864
MUNICIPIO:	Bogotá	FECHA:	18/04/2023	
NOMBRE DEL ENCARGADO ÁMBITO:	Energia regulada	HORA DE INICIO:	8:00:00	
		HORA DE SALIDA:	9:00:00	
EQUIPO / SISTEMA:	ID033_CT_UTR1_10KVA	S/N (SERIAL SENA Y DEL EQUIPO COMPLETO)	2200230	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO-LABOR REALIZADO EN LA SEDE.

Instalar tarjeta servomatik ID033_CT_UTR1_10KVA


COMENTARIO DE ORIGEN DE LA FALLA

Instalar tarjeta servomatik ID033_CT_UTR1_10KVA

LABORES REALIZADAS

aprovechando personal técnico presente en la sede, se realiza instalación de tarjeta de red Snmp para UTR servomatik, ID033_CT_UTR1_10KVA, S/N: 2200230, equipo queda monitoreado y graficando con los valores normales de operación, se adjuntan evidencias

REPRESENTANTES SENA

Nombre: Hans Adalberto Gil Sierra
Cargo: ENCARGADO SENA
Celular: 3204117234
Correo: hgil@sena.edu.co
Firma: 

REPRESENTANTES TELEFONICA (TÉCNICO)

Nombre: CRISTIAN DAVID PICO SALAMANCA
Cargo: Tecnico
Telefono: +57 314 3837444
Correo:
Firma: 

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES -SENA

Actividad autorizada por lider tic, para el 18 de abril de abril de 2023 a partir de las 8:00am