

服务报告 Service Report

客户名称 Customer	浙江海正药业股份有限公司
客户地址 Address	浙江省台州市椒江区外沙路 46 号
返修号 RMA	NA
产品名称 Product	无线 RT 验证系统
型号 Model No.	XCFVP-40-RT
序列号 Serial No.	NBT2/NBT3
检修日期 Date	2026.03.30

一、故障描述

客户反馈问题如下：NBT3 无法唤醒及 NBT2 记录器进水

二、故障排查

1. 记录器（SN: NBT3）—— 无法唤醒问题复测

排查分析：经实验室多次唤醒验证测试，结果均正常；后续将记录器置于灭菌锅环境中进一步验证，仍未发现异常。综上，该记录器目前工作正常，无法唤醒问题未复现。

2. 记录器（SN: NBT2）—— 进水检测

排查分析：检测发现记录器 O 型圈存在轻微变形与破损。更换 O 型圈后，将记录器浸入水桶并置于灭菌锅中完成验证测试，拆解后未见进水现象。当前验证测试正常。

三、解决措施

1. 记录器 SN: NBT2 更换 O 型圈，正常情况下一年一换，和使用频率有关系。

四、 建议措施

1. 轻拿轻放，避免外观损伤
2. O 型圈建议更换电池时进行更换
3. 建议做工厂年度校准，进行密封检查以及 O 型圈更换

感谢使用 Kaye 产品！

Kaye 常州实验室 Calibration Lab

代表 Representative: Caixin Gao

日期 Date: 2026.03.31