

**LAPORAN PEMERIKSAAN
INVENTARISASI JEMBATAN**

LAPORAN PEMERIKSAAN INVENTARISASI JEMBATAN

No. Jembatan Ruas Jalan Nasional dan Provinsi	P	.	3	4	.	0	0	4	.	0	0	1			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

No. Jembatan Ruas Jalan Kabupaten dan Kota															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. Jembatan Ruas Jalan Tol															
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Jembatan : -					Provinsi/Kabupaten/Kota KALTIM/ KOTA SAMARINDA				
Lokasi Jembatan : Jalan Tengkawang		Koordinat awal : -0.501841 LS		117.114594 BT		Dari (Kota Asal/KM Nol) : Simp. 4 Jalan Teuku Umar Lok Bahu, Samarinda			
		Koordinat akhir : -0.501934 LS		117.114566 BT					
		Nama Pemeriksa :		Jabatan :					
		M. Syafe'i, ST		Team Leader					
		Ady Nugraha, ST		Koordinator Lapangan 2					
Tanggal Pemeriksaan : 29 / 5 / 24		Fardiyah, ST		Koordinator Lapangan 4		KM (Jarak dari kota asal) : STA 00+332			
		Dani Effendi, ST		Surveyor 1					
		Saiful Anwar, S.ST		Surveyor 2					
		Herlinda, ST		Petugas Survei					
Nilai Lalu-Lintas : 3		LHR : -		Tahun Bangunan Tahun : -					

INFORMASI PEMBANGUNAN JEMBATAN

1. Tanggal/Bulan/Tahun pembangunan jembatan/pengoperasian pertama kali	:	-
2. Tanggal/Bulan/Tahun pelebaran/rehabilitasi/perkuatan jembatan/		
pengoperasian kembali pertama kali	:	-
3. Tanggal/Bulan/Tahun serah terima aset	:	-
4. Penanggung jawab pembangunan (Satker/PPK)	:	-
5. Penanggung jawab pelebaran/rehabilitasi/perkuatan jembatan (Satker/PPK)	:	-
6. Biaya Perencanaan	:	Rp. -
7. Biaya Pembangunan	:	Rp. -
8. Biaya Pelebaran/rehabilitasi/perkuatan jembatan	:	Rp. -
9. Biaya Pengujian	:	Rp. -
10. Nilai Aset serah terima	:	Rp. -
11. Nama Konsultan perencanaan pembangunan	:	-
12. Nama Independent Proof Checker (IPC)	:	-
13. Nama Konsultan perencanaan pelebaran/rehabilitasi/perkuatan jembatan	:	-
14. Nama Kontraktor pelaksana pembangunan	:	-
15. Nama Kontraktor pelaksana pelebaran/rehabilitasi/perkuatan jembatan	:	-
16. Nama Subkontraktor spesialis	:	-
17. Nama Konsultan pengawas pembangunan	:	-
18. Nama Konsultan pengawas pelebaran/rehabilitasi/perkuatan jembatan	:	-
19. Nama Konsultan pengujian	:	-
	Tersedia/tidak	File
20. Laporan pembangunan/pelebaran/rehabilitasi/perkuatan jembatan	:	Tidak -
21. As built drawing atau denah jembatan	:	Tidal -

Hanya untuk keperluan kantor

Tanggal Memasukkan Data Pemeriksaan Rutin : 31 / 5 / 24	Oleh : M. Syafe'i, ST
---	---------------------------------

INFORMASI KEGIATAN MUATAN

1	Batasan muatan sumbu terberat MST	:	25	ton
2	Beban maksimum yang pernah diatas jembatan	:	> 8	ton
3	Jenis kendaraan berat yang umum lewat di atas jembatan	:	Truk	
4	Tindakan darurat yang sedang/ pernah dilakukan diatas jembatan			
a.	Pembatasan Beban	:	Ya	Tidak
b.	Penyokongan/Sangga	:	-	
c.	Penutupan persial/sebagian	:	-	
d.	Penutupan Penuh	:	-	
e.	Jalan Memutar/detour	:	-	
f.	Jembatan Sementara	:	-	
5	Apakah tersedia jalan memutar/detour jika jembatan ditutup	:	Ya	Tidak
6	Panjang jarak tambahan yang harus ditempuh dengan jalan memutar	:	2.00	Km

INFORMASI KAPASITAS LALU LINTAS

1	Lalu lintas harian rata-rata tahunan (LHR) AADT	:	Tidak terdata	
2	Nilai lalu lintas perbandingan lebar jalur lalu lintas yang tersedia di atas jembatan dengan lebar perkerasan sebelum masuk dalam jembatan			
	Longgar kendaraan bebas melintas di atas jembatan	:	0	
	Cukup Lebar kendaraan melaju perlahan di atas jembatan	:	3	
	Sempit kendaraan harus antri atau berhenti	:	5	
3	Lebar kendaraan maksimum (ODOL/Over Dimension Overload Vehicie	:	<2,10	m

INFORMASI BATASAN PERLINTASAN DAN LINGKUNGAN

1	Tinggi muka air banjir terhadap bagian atas lantai jembatan	:	Tidak terdata	m
2	Tinggi muka air banjir terhadap elevasi perletakan jembatan	:	Tidak terdata	m
3	Tinggi muka air banjir terhadap elevasi terbawah bangunan atas jembatan	:	Tidak terdata	m
4	Kedalaman gerusan di sekitar pilar	:	-	m
5	Kedalaman gerusan di sekitar kepala jembatan	:	-	m
6	Kedalaman gerusan di sekitar tanah timbunan atau bangunan pengaman lainnya	:	-	m
7	Tinggi bebas perlintasan overpass jalan	:	-	m
8	Tinggi bebas perlintasan kereta api	:	-	m
9	Tinggi bagian tertinggi dari kapal laut dan/atau angkutannya terhadap elevasi terbawah bangunan atas jembatan	:		m
10	Lebar alur pelayaran untuk dibandungkan dengan lebar kapal laut	:	-	m
11	Tinggi pilon dengan batasan lintasan pesawat udara dekat bandara	:	-	m

Nama Jembatan :	-
-----------------	---

--	--

[illegible]

Catatan :

Pengisian disesuaikan dengan kode elemen dan kode laporan Inventarisasi

L4 adalah Elemen pada level 4

(*) adalah Untuk jembatan tipe gelagar

Bangunan Bawah (2.300)						Aliran Sungai (2.200)				Jalan Pendekat (2.100)									
No. Kepala Jembatan Pilar		Fondasi (3.310)		Kepala Jembatan Pilar (3.320)		Perkutan Bangunan Bawah (4.326)		Tebing Sungai (4.211)		Bangunan Pengaman (3.220)		Perkerasan Jalan Pendekat (3.110)		Tanah Timbuan (3.120)		Struktur Penahan Tanah Jalan Pendekat (3.130)		Pengaman Lalu-Lintas (3.140)	
		TIPE	BHN	TIPE	BHN	Kode (L4)	BHN	BHN	Kode (L4)	BHN	Kode (L4)	BHN	Kode (L4)	BHN	Kode (L4)	BHN	Kode (L4)	BHN	
Kepala Jbt. A1																			
Kepala Jbt. A2																			
PILAR																			
Kepala Jbt. A3																			
Catatan : Pengisian disesuaikan dengan kode elemen dan kode laporan Inventarisasi L4 adalah Elemen pada level 4 (*) adalah Untuk jembatan tipe gelagar																			

LAPORAN PEMERIKSAAN DETAIL JEMBATAN



LAPORAN PEMERIKSAAN DETAIL JEMBATAN

No. Jembatan Ruas Jalan
Nasional dan Provinsi

P	.	3	4	.	0	0	4	.	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

No. Jembatan Ruas Jalan
Kabupaten dan Kota

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. Jembatan Ruas Jalan Tol

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Jembatan :			Provinsi/Kabupaten/Kota KALTIM/ KOTA SAMARINDA		
Lokasi Jembatan : Jalan Tengkwang	Koordinat awal : -0.501841 LS		117.114594 BT		Dari (Kota Asal/KM Nol) : Simp. 4 Jalan Teuku Umar Lok Bahu, Samarinda
	Koordinat akhir : -0.501934 LS		117.114566 BT		
	Nama Pemeriksa :		Jabatan :		
	M. Syafe'I, ST		Team Leader		KM (Jarak dari kota asal) : STA 00+332
	Ady Nugraha, ST		Koordinator Lapangan 2		
Fardiyah, ST		Koordinator Lapangan 4			
Tanggal Pemeriksaan : 29 / 5 / 24	Dani Effendi, ST		Surveyor 1		Tahun Bangunan Tahun : -
	Saiful Anwar, S.ST		Surveyor 2		
	Herlinda, ST		Petugas Survei		
	Nilai Lalu-Lintas : 3		LHR : -		

USULAN PEMERIKSAAN KHUSUS

Apakah pemeriksaan khusus disarankan?	Ya	Tidak
---------------------------------------	----	-------

Elemen - elemen yang memerlukan Pemeriksaan Khusus

Elemen		Lokasi				Alasan untuk melakukan pemeriksaan khusus
Kode	Uraian	A / P / B	X	Y	Z	

TINDAKAN DARURAT

Apakah tindakan darurat disarankan?	Ya	Tidak
-------------------------------------	----	-------

Elemen - elemen yang memerlukan Tindakan Darurat

Elemen		Lokasi				Alasan untuk melakukan pemeriksaan darurat
Kode	Uraian	A / P / B	X	Y	Z	

Hanya untuk keperluan kantor

Tanggal Memasukkan Data Pemeriksaan Rutin : 31 / 5 / 24	Oleh : M. Syafe'I, ST
--	--------------------------

LAPORAN PEMERIKSAAN MENDETAIL JEMBATAN	
---	--

No. Jembatan :

P

 .

3	4
---	---

 .

0	0	4
---	---	---

 .

0	0	1
---	---	---

--	--

--	--

DAFTAR KERUSAKAN UNTUK LEVEL 3-5

[illegible][illegible]

LAPORAN PEMERIKSAAN MENDETAIL JEMBATAN

EVALUASI ELEMEN

LEVEL 3							
Kode	Elemen	Nilai Kondisi					
		S	R	K	F	P	NK
3.110	Perkerasan Jalan Pendekat	0	0	0	0	0	0
3.120	Tanah Timbunan	0	0	0	0	0	0
3.130	Struktur Penahan Tanah Jalan Pendekat	0	0	0	0	0	0
3.140	Pengaman Lalu - Lintas	0	0	0	0	0	0
3.210	Aliran Sungai	1	0	0	0	0	1
3.220	Bangunan Pengaman	0	0	0	0	0	0
3.310	Fondasi	0	0	0	0	0	0
3.320	Kepala Jembatan/ Pilar	0	0	0	0	0	0
3.410	Gelagar	0	0	0	0	0	0
3.420	Jembatan Pelat	0	0	0	0	0	0
3.430	Pelengkung	0	0	0	0	0	0
3.440	Balok Pelengkung	0	0	0	0	0	0
3.450	Rangka	0	0	0	0	0	0
3.460	Jembatan-Beruji-Kabel (Cable-stayed)	0	0	0	0	0	0
3.470	Jembatan Gantung	0	0	0	0	0	0
3.480	Pilon	0	0	0	0	0	0
3.490	Gelagar Boks	0	0	0	0	0	0
3.500	Sistem Lantai	0	0	0	0	0	0
3.600	Sambungan/ Siar Muai	0	0	0	0	0	0
3.610	Perletakan	0	0	0	0	0	0
3.620	Pengaman Pengguna Jalan	0	0	0	0	0	0
3.630	Perlengkapan Aerodinamik Jembatan	0	0	0	0	0	0
3.710	Perlengkapan Umum	0	0	0	0	0	0
3.720	Penerangan	0	0	0	0	0	0
3.730	Utilitas	0	0	0	0	0	0
3.740	Pengaman Struktur dan Lingkungan	0	0	0	0	0	0
3.750	SMKS (Sistem Monitoring Kesehatan Jembatan)	0	0	0	0	0	0
3.760	Perlengkapan Jembatan Gerak/ Moveable Bridge	0	0	0	0	0	0
3.770	Fasilitas Pemeriksaan Tetap	0	0	0	0	0	0
3.810	Tanah di dalam Struktur Gorong-gorong	0	0	0	0	0	0
3.820	Gorong-gorong Persegi Boks	0	0	0	0	0	0
3.830	Gorong-gorong Pipa	0	0	0	0	0	0
3.840	Gorong-gorong Pelengkung Baja Gelombang	0	0	0	0	0	0
3.850	Struktur Pendukung Gorong-gorong	0	0	0	0	0	0
3.860	Perkuatan Gorong-gorong	0	0	0	0	0	0
3.910	Lintasan dengan Perkerasan	0	0	0	0	0	0
3.920	Lintasan Alam (Tanpa Perkerasan)	0	0	0	0	0	0
3.930	Lintasan dengan Struktur Semi - Permanen	0	0	0	0	0	0

LEVEL 2							
Kode	Elemen	Nilai Kondisi					
		S	R	K	F	P	NK
2.100	Jalan Pendekat	0	0	0	0	0	0
2.200	Aliran Sungai	1	0	0	0	0	1
2.300	Bangunan Bawah	0	0	0	0	0	0
2.400	Bangunan Atas	0	0	0	0	0	0
2.700	Perlengkapan	0	0	0	0	0	0
2.800	Gorong-gorong	0	0	0	0	0	0
2.900	Struktur Lintasan Basah	0	0	0	0	0	0

LEVEL 1							
Kode	Elemen	Nilai Kondisi					
		S	R	K	F	P	NK
1.000	Jembatan	1	0	0	0	0	1

LAPORAN PEMERIKSAAN MENDETAIL JEMBATAN

No. Jembatan :

P

 .

3	4
---	---

 .

0	0	4
---	---	---

 .

0	0	1
---	---	---

CATATAN-CATATAN DAN GAMBAR-GAMBAR

- Kondisi lalu lintas diatas gorong-gorong berjalan lancar, baik sebelum memasuki maupun setelah melintasi gorong-gorong
- Adanya hambatan dialiran air, adanya endapan lumpur dialiran air dan kurang luasnya aliran air.

LAPORAN PEMERIKSAAN MENDETAIL JEMBATAN

FOTO DOKUMENTASI



Ket: Kondisi lalu lintas sebelum jembatan




Ket: Kondisi atau situasi lantai kendaraan diatas lantai jembatan



Ket: Kondisi lalu lintas setelah jembatan



Ket: Tampak depan sisi kiri



Ket: Kondisi aliran air yang sempit dan terdapat endapan lumpur

Foto

Ket:

NOMOR JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LOKASI (Km)	PANJANG (m)
P.34.004.001	-	STA 00+332	2.34

LAPORAN PEMERIKSAAN RUTIN JEMBATAN



LAPORAN PEMERIKSAAN RUTIN JEMBATAN

No. Jembatan Ruas Jalan Nasional dan Provinsi	P . 3 4 . 0 0 4 . 0 0 1
--	-------------------------

No. Jembatan Ruas Jalan Kabupaten dan Kota	
---	--

No. Jembatan Ruas Jalan Tol	
-----------------------------	--

Nama Jembatan : -				Provinsi/Kabupaten/Kota KALTIM/ KOTA SAMARINDA
Lokasi Jembatan : Jalan Tengkawang	Koordinat awal : -0.50184 LS		117.11459 BT	Dari (Kota Asal/KM Nol) : Simp. 4 Jalan Teuku Umar Lok Bahu, Samarinda
	Koordinat akhir : -0.50193 LS		117.11457 BT	
	Nama Pemeriksa :		Jabatan :	
	M. Syafe'i, ST		Team Leader	
Tanggal Pemeriksaan : 29 / 5 / 24	Ady Nugraha, ST		Koordinator Lapangan 2	KM (Jarak dari kota asal) : STA 00+332
	Fardiyah, ST		Koordinator Lapangan 4	
	Dani Effendi, ST		Surveyor 1	
	Saiful Anwar, S.ST		Surveyor 2	
Herlinda, ST		Petugas Survei		Tahun Bangunan
Nilai Lalu-Lintas : 3		LHR : -		Tahun : -

TINDAKAN DARURAT

Apakah tindakan darurat disarankan?					Ya	Tidak
Elemen - elemen yang memerlukan Tindakan Darurat						
Elemen		Lokasi				Alasan untuk melakukan tindakan darurat
Kode	Uraian	A / P / B	X	Y	Z	

CATATAN

Apakah kondisi jembatan sesuai dengan Pemeriksaan Inventarisasi terakhir?	Ya	Tidak
Apakah kondisi jembatan sesuai dengan Pemeriksaan Detail terakhir?	Ya	Tidak

Contoh Alasan untuk melakukan tindakan darurat

- Kerusakan yang berpotensi pada keruntukan jembatan
- Pembatasan pembebanan akibat beban berlebih
- Bencana alam
- Bencana non alam (Kebakaran, tumpahan bahan berbahaya di atas jembatan)

Isian tindakan darurat yang harus dilakukan di atas jembatan seperti :

- Pembatasan beban;
- Penyokongan/Sangga (shoring)
- Penutupan parsial/sebagian (portial closure)
- Penutupan penuh (full closure)
- Jalan Memutar (detour)
- Jembatan Sementara (temporary bridge)

Hanya untuk keperluan kantor

Tanggal Memasukkan Data Pemeriksaan Rutin : 31 / 5 / 24	Oleh : M. Syafe'i, ST
---	---------------------------------

Nama Jembatan	-
---------------	---

KEAMANAN JEMBATAN

Elemen Pemeriksaan	Penjelasan	Ya	Tidak	Lokasi	Foto
1. Tanah Timbunan	Keruntuhan, longsor atau amblas	Ya	Tidak		
2. Aliran Sungai	a. Gerusan/degradasi dasar sungai	Ya	Tidak	B1	
	b. Endapan/Agradasi/Sedimen	Ya	Tidak		
	c. Benda hanyutan/debris di aliran sungai	Ya	Tidak		
	d. Sisa Struktur Jembatan lama	Ya	Tidak		
3. Fondasi	a. Penurunan/deformasi	Ya	Tidak		
	b. Retak pada bagian fondasi	Ya	Tidak		
	c. Kerusakan berupa lepasnya bahan fondasi (gompal, delaminasi, karat atau busuk)	Ya	Tidak		
	d. Lepas/rusaknya sistem perlindungan (Cat, Galvanis, proteksi katodik)	Ya	Tidak		
4. Bangunan Bawah	a. Pergerakan/amblasnya kepala Jembatan/ Pilar	Ya	Tidak		
	b. Keretakan bagian tembok sayap, Kepala Jembatan dan Pilar	Ya	Tidak		
	c. Kerusakan berupa pelepasan bahan (gompal, delaminasi, karat atau busuk)	Ya	Tidak		
	d. Rembesan air	Ya	Tidak		
	e. Lepas/rusaknya sistem perlindungan (Cat, Galvanis, proteksi katodik)	Ya	Tidak		
	f. Tidak berfungsinya sistem perkuatan	Ya	Tidak		
5. Bangunan Atas	a. Lendutan berlebihan sewaktu lalu lintas lewat di atas permukaan	Ya	Tidak		
	b. Keretakan bahan bangunan atas	Ya	Tidak		
	c. Kerusakan berupa pelepasan bahan (gompal, delaminasi, karat atau busuk)	Ya	Tidak		
	d. Lepas/longgar sistem sambungan	Ya	Tidak		
	e. Rusaknya elemen penahan struktur kabel	Ya	Tidak		
	f. Tidak berfungsinya sistem perkuatan	Ya	Tidak		
	g. Pergeseran bangunan atas yang ekstrim	Ya	Tidak		
	h. Lepasnya ikatan penahan gempa	Ya	Tidak		
	i. Sampah pada elemen rangka baja	Ya	Tidak		
	j. Rembesan air bangunan atas	Ya	Tidak		
	k. Rembesan air bagian bawah lantai	Ya	Tidak		
	l. Tidak berfungsi elemen-elemen drainase	Ya	Tidak		
6. Siar Muai	a. Beda tinggi antara elevasi jalan pendekat dengan elevasi lantai jembatan	Ya	Tidak		
	b. Hilang elemen sambungan siar muai	Ya	Tidak		
	c. Tidak berfungsinya sambungan siar muai	Ya	Tidak		
7. Perletakan	a. Tidak lengkapnya elemen perletakan	Ya	Tidak		
	b. Pergerakan/pergeseran landasan ekstrim	Ya	Tidak		
	c. Keutuhan sistem pendukung landasan				
	i) Bantalan mortar	Ya	Tidak		
	ii) Batang pengikat, dll	Ya	Tidak		

Nama Jembatan	-
---------------	---

KESELAMATAN JEMBATAN

Elemen Pemeriksaan	Penjelasan	Ya	Tidak	Lokasi	Foto
1. Sandaran	a. Ketidaklengkapan elemen	Ya	Tidak		
	b. Longgar/hilang sistem sambungan	Ya	Tidak		
	c. Kerusakan berupa pelepasan bahan	Ya	Tidak		
	(gompal, delaminasi, karat atau busuk)				
2. Rambu dan Tanda	a. Ketidaklengkapan elemen	Ya	Tidak		
	b. Longgar/hilang sistem sambungan	Ya	Tidak		
3. Penangkal petir	a. Ketidaklengkapan elemen	Ya	Tidak		
	b. Tidak berfungsinya elemen	Ya	Tidak		
	c. Longgar/hilang sistem sambungan	Ya	Tidak		
	d. Rembesan air	Ya	Tidak		
	e. Kerusakan berupa pelepasan bahan (gompal, delaminasi, karat atau busuk)	Ya	Tidak		
4. SMKS	a. Ketidaklengkapan elemen	Ya	Tidak		
	b. Tidak berfungsinya elemen	Ya	Tidak		

KENYAMANAN JEMBATAN

Elemen Pemeriksaan	Penjelasan	Ya	Tidak	Lokasi	Foto
1. Sistem lantai	Keretakan permukaan pada lapis permukaan	Ya	Tidak		
2. Bangunan Atas	Getaran yang mengganggu kenyamanan kendaraan dan pejalan kaki	Ya	Tidak		
3. Jalan Pendekat	Tidak berfungsinya drainase jalan pendekat	Ya	Tidak		

PEMELIHARAAN, REHABILITASI, PENGGANTIAN DAN PEMBANGUNAN

Elemen Pemeriksaan	Penjelasan	Ya	Tidak	Lokasi	Foto
1. Pemeliharaan Rutin	a. Pembuatan jalan akses	Ya	Tidak		
	b. Pembersihan secara umum	Ya	Tidak		
	c. Pengecatan sederhana	Ya	Tidak		
	d. Penanganan kerusakan	Ya	Tidak		
2. Pemeliharaan berkala	a. Pengecatan ulang	Ya	Tidak		
	b. Penggantian lapisan permukaan	Ya	Tidak		
	c. Penggantian lantai kayu	Ya	Tidak		
	d. Penggantian kayu jalur roda kendaraan	Ya	Tidak		
	e. Pembersihan keseluruhan jembatan	Ya	Tidak		
	f. Pemeliharaan perletakan/landasan	Ya	Tidak		
	g. Penggantian sambungan siar - muai	Ya	Tidak		
	h. Perbaiki keretakan pasangan batu/bata	Ya	Tidak		
	i. Penggantian elemen-elemen kecil	Ya	Tidak		
	j. Perbaiki tiang dan sandaran	Ya	Tidak		
	k. Perawatan bagian-bagian yang bergerak	Ya	Tidak		
	l. Perkuatan skala elemen struktural jembatan	Ya	Tidak		
	m. Perbaiki longsor dan erosi tebing	Ya	Tidak		
	n. Perbaiki sederhana bangunan pengaman	Ya	Tidak		

Nama Jembatan	-
---------------	---

PEMELIHARAAN, REHABILITASI, PENGGANTIAN DAN PEMBANGUNAN

Elemen Pemeriksaan	Penjelasan	Ya	Tidak	Lokasi	Foto
3. Rehabilitasi	a. Penggantian berkala komponen jembatan	Ya	Tidak		
	b. Modifikasi bangunan atas/bawah pondasi	Ya	Tidak		
	c. Perubahan sistem siar - muai dan perletakan	Ya	Tidak		
4. Penggantian	a. Bangunan atas	Ya	Tidak		
	b. Bangunan bawah	Ya	Tidak		
5. Pelebaran/duplikasi jembatan		Ya	Tidak		

KONDISI SOSIAL KEMASYARAKATAN

Elemen Pemeriksaan	Penjelasan	Ya	Tidak	Lokasi	Foto
1. Ketidakbersihan sekitar jembatan (Sampah dan Limbah)		Ya	Tidak		
2. Ketidaksesuaian peruntukkan jembatan		Ya	Tidak		
3. Aktivitas yang mengganggu pelayanan jembatan (Gangguan keamanan, vandalisme, perselisihan adat, perlintasan binatang liar)		Ya	Tidak		

LAPORAN PEMERIKSAAN RUTIN JEMBATAN

FOTO DOKUMENTASI



Ket: Awal Ruas Jalan Tengkawang



Ket: Awal Ruas Jalan Tengkawang



Ket: Akhir Ruas Jalan Tengkawang



Ket: Akhir Ruas Jalan Tengkawang



Ket: Kondisi lalu lintas sebelum jembatan



Ket: Kondisi lalu lintas setelah jembatan

NOMOR JEMBATAN		NAMA JEMBATAN	LOKASI (Km)	PANJANG (m)
P.34.004.001		-	STA 00+332	2.64

LAPORAN PEMERIKSAAN RUTIN JEMBATAN

FOTO DOKUMENTASI




Ket: Kondisi lalu lintas diatas lantai jembatan




Ket: Tampak samping sisi kiri jembatan




Ket: Kondisi aliran air disaluran terdapat sidemen



Ket:



Ket:



Ket:

NOMOR JEMBATAN	NAMA JEMBATAN	LOKASI (Km)	PANJANG (m)
P.34.004.001	-	STA 00+332	2.64