



שם האתר: רמת השרון מגרש 28+27 | סטטוס: פורסם | הופק ע"י: 1031943157 |

27/10/2025 08:34 באריך הפקה: 27/10/2025

דיווח מיידי	
פרטי המדווח ב	
תעודה מזהה	322591579
שם	איילון שאתי
תפקיד	עוזר בטיחות
טלפון	0532800591
תאריך הדיווח	21/10/2025 13:27
פרטי האתר	
סוג אתר עבודה	מגורים
שלב תפעולי	שלד וגמרים
פרטי האירוע	
תאריך ושעה	17/10/2025 08:00
תנאי מזג אויר	9.7Kph :מהירות הרוח 23.2°C מהירות הרוח ф.
זמן ההתרחשות	בעת ביצוע העבודה (לא בנסיעה)
תמצית	נפילה במדרגות וחבלה ברגל שמאל במגרש 28
חומרה	קל



שם האתר: רמת השרון מגרש 28+27 | סטטוס: פורסם | הופק ע"י: 1031943157

27/10/2025 08:34 הפקה: 27/10/2025

מיקום האירוע

מיקום האירוע קומת תפר: שלד - גמרים

מידע נוסף דיווח ראשוני לא מדויק נפל במדרגות, אח"כ

דיווח כי נפל עליו תבנית, קיבל שבועיים

מחלה

תיעוד האירוע



רשימת תפוצה

רועי דהן | ולדימיר מוזרוב | ליאור מיליקובסקי | ברק בצלאל | מוחמד גבארה | איילון שאתי | אופק דנינו | אלכסנדר סלגן | אלון גרומן | דניאל ברנדס | לואיס דה קוסטה | יעקב אלפסי | גלעד גצוביץ | יהודה גבאי





שם האתר: רמת השרון מגרש 28+27 | סטטוס: פורסם | הופק ע"י: 1031943157 |

27/10/2025 08:34 הפקה: 27/10/2025

ו מלא	דיוור
-------	-------

נפגעים

1 פרטי הנפגע	תעודה מזהה	AP0334168
	שם פרטי	artur
	שם משפחה	starcius
	קבלן	וינצ׳י
טיפול רפואי	טופל על ידי	
	האם בוצע פינוי	לא
התרחשות לפני האירוע	שעת תחילת העבודה	
	מה עשה העובד לפני שהאירוע התרחש	
סיכום האירוע ————————————————————————————————————	פציעה או מחלה חלק הגוף שנפגע	
	מספר ימי היעדרות מעבודה	
	מספר ימים של הגבלת עבודה או העברה	
	טיפול אחר	לא

קבלן / שיוך ארגוני

שם קבלן וינצ׳י



שם האתר: רמת השרון מגרש 28+27 | סטטוס: פורסם | הופק ע"י: 1031943157 |

27/10/2025 08:34 הפקה: 27/10/2025

צוות האתר

תעודה מזהה	שם מלא	תפקיד
	איילון שאתי	עוזר בטיחות
	מוחמד גבארה	עוזר בטיחות
	לואיס דה קוסטה	מנהל עבודה
	אופק דנינו	מנהל פרויקט
	ליאור מיליקובסקי	מהנדס ביצוע
	קובי סבח	מהנדס ביצוע
	גלעד גצוביץ	מנהל עבודה חתום

רשימת תפוצה

רועי דהן | ליאור מיליקובסקי | ברק בצלאל | מוחמד גבארה | איילון שאתי | אופק דנינו | אלכסנדר סלגן | אלון גרומן | דניאל ברנדס | לואיס דה קוסטה | יעקב אלפסי | גלעד גצוביץ | יהודה גבאי | שוקו שוקו



| אין 1031943157 | סטטוס: פורסם | הופק ע"י: 1031943157 | שם האתר: רמת השרון מגרש

27/10/2025 08:34 הפקה: 27/10/2025

-		-	-
1	47	ווי	ת

עיקרי השתלשלות המקרה בסדר כרונולוגי

ממצאים נלווים להתרחשות האירוע

תיאור נוסף

מישה ראש הצוות דיווח שהעובד נפל במדרגות , לאחר בירור חוזר עם הנפגע הוא אומר שהייתה תבנית מתכת קטנה שנפלה על רגלו ושרטה את רגליו איילון גילה רק יום אחרי על הארוע דרך מוחמד, העובד הוא אתת

עבודה בניגוד לכללים / נהלים
שיטת עבודה לא מתאימה / שגויה
בעיות מכניות אחרות
אי סדר במקום העבודה
הערכת סיכונים
הארוע היה ביום שישי ודווח רק ביום א
על המעסיק לדווח למשרד העבודה על האירוע לאחר14 יום חופש מחלה 2
ע א ר

צעדי מנע - רטרוספקטיבה

- בוצע סקר סיכונים
- בוצע תדריך לעובדים טרם תחילת עבודה 2



| אווי: 1031943157 | 103טטוס: פורסם | הופק ע"י: 1031943157 | שם האתר: רמת השרון מגרש

27/10/2025 08:34 בפקה: 27/10/2025

צרופות



רשימת תפוצה

ליאור מיליקובסקי | ברק בצלאל | מוחמד גבארה | איילון שאתי | אופק דנינו | אלכסנדר סלגן | אלון גרומן | דניאל ברנדס | לואיס דה קוסטה | יעקב אלפסי | גלעד גצוביץ | יהודה גבאי | שוקו שוקו

לוג פעילות

תאריך עריכה	שם העורך
27/10/2025 08:34	אלון גרומן
27/10/2025 08:11	אלון גרומן
21/10/2025 13:27	איילון שאתי