別記様式第22

# 無　線　通　信　補　助　設　備　点　検　票

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　　称 | 丸の内防災センター東西連結棟 長文確認用 | 防　火<br>管理者 | 統括防火管理者 佐藤花子 |
| 所　　在 | 東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟 低層部・高層部・地下機械室 | 立会者 | 立会者 田中一郎 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 点検種別 | 機器・総合 | 点検年月日 | 2026年　2月　1日～　2026年　2月　28日 |
| 点 検 者 | 氏名<br>主任点検者 鈴木健一 | 点 検 者<br>所属会社 | 社名　防災設備メンテナンス株式会社 東京本店　TEL 03-9876-5432<br>住所　東京都新宿区西新宿六丁目六番一号 テストメンテナンスタワー 8F |

| 点　検<br>設 備 名 | 漏洩同軸<br>ケーブル | 製造者名 ケーブル工業株式会社<br>型 式 等 CBL-1 0 -RT | 空 中 線 | 製造者名 アンテナ工業株式...<br>型 式 等 ANT-2 0 -L | 増 幅 器 | 製造者名 増幅器テック株式...<br>型 式 等 AMP-3 0 -Q |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 点　検　項　目 | | 点　検　結　果 | | | 措 置 内 容 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 種別・容量等の内容 | 判 定 | 不 良 内 容 | |
| 機　器　点　検 | | | | | |
| 保護箱 | 周　囲　の　状　況 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 1 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 良 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 異常なし・点検基準範囲内 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 1 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 外　　形 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 2 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 否 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 圧力低下・表示不良・締付不... | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 2 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |
| | 表　　示 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 3 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 良 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 異常なし・点検基準範囲内 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 3 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| 無線機 接続端子 | 外　　形 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 4 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 良 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 異常なし・点検基準範囲内 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 4 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 無反射終端抵抗器･キャップ | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 5 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 良 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 異常なし・点検基準範囲内 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 5 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | コ　ネ　ク　タ　ー | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 6 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 否 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 圧力低下・表示不良・締付不... | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 6 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |
| 増　　幅　　器 | | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 7 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 良 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 異常なし・点検基準範囲内 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 7 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| 分　　配　　器　　等 | | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 8 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 良 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 異常なし・点検基準範囲内 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 8 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| 空　　中　　線 | | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 9 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 良 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 異常なし・点検基準範囲内 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 9 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| 漏洩同軸ケーブル | 支　　持　　部 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 0 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 否 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 圧力低下・表示不良・締付不... | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 0 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |
| | 防　湿　措　置 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 1 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 良 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 異常なし・点検基準範囲内 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 1 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 耐　熱　保　護 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 2 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 良 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 異常なし・点検基準範囲内 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 2 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| | 可　と　う　性 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 3 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 良 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 異常なし・点検基準範囲内 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 3 清掃・締付確認済み・再点検不要 |
| 結　　線　　接　　続 | | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 4 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 否 | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 圧力低下・表示不良・締付不... | radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 4 部品交換予定・再測定実施・結果再確認 |

| 備考 | |
|---|---|
| | 東棟・西棟・地下機械室を含む全系統でレビュー用長文を印字する。英数確認用: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0123456789。 点検結果の転記、機器校正、再確認の流れまで含めて確認する。 |

| 測定機器 | 機 器 名 | 型　　式 | 校正年月日 | 製造者名 | 機 器 名 | 型　　式 | 校正年月日 | 製造者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | デジタル圧力計 | PG-9 0 0 0 -EX | 2026-01-15 | 計測器工業株式会社 | 絶縁抵抗計 | IR-4 2 0 0 -L | 2026-01-20 | 電気試験ラボ株式会... |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。