別記様式第22

無　線　通　信　補　助　設　備　点　検　票

名　　称	丸の内防災センター東西連結棟 長文確認用	防　火 管理者	統括防火管理者 佐藤花子
所　　在	東京都千代田区丸の内一丁目二番三号 丸の内防災センター東西連結棟 低層部・高層部・地下機械室	立会者	立会者 田中一郎

点検種別	機器・総合	点検年月日	2026年　2月　1日～　2026年　2月　28日
点 検 者	氏名 主任点検者 鈴木健一	点 検 者 所属会社	社名　防災設備メンテナンス株式会社 東京本店　TEL 03-9876-5432 住所　東京都新宿区西新宿六丁目六番一号 テストメンテナンスタワー 8F

点　検 設 備 名	漏洩同軸 ケーブル	製造者名 ケーブル工業株式会社 型 式 等 CBL-1 0 -RT	空 中 線	製造者名 アンテナ工業株式... 型 式 等 ANT-2 0 -L	増 幅 器	製造者名 増幅器テック株式... 型 式 等 AMP-3 0 -Q

点　検　項　目		点　検　結　果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機　器　点　検					
保護箱	周　囲　の　状　況	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 1 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 1 異常なし・点検基準範囲内	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 1 清掃・締付確認済み・再点検不要
保護箱	外　　形	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 2 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	否	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 2 圧力低下・表示不良・締付不...	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 2 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
保護箱	表　　示	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 3 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 3 異常なし・点検基準範囲内	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 3 清掃・締付確認済み・再点検不要
無線機 接続端子	外　　形	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 4 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 4 異常なし・点検基準範囲内	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 4 清掃・締付確認済み・再点検不要
無線機 接続端子	無反射終端抵抗器･キャップ	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 5 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 5 異常なし・点検基準範囲内	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 5 清掃・締付確認済み・再点検不要
無線機 接続端子	コ　ネ　ク　タ　ー	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 6 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	否	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 6 圧力低下・表示不良・締付不...	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 6 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
増　　幅　　器		radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 7 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 7 異常なし・点検基準範囲内	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 7 清掃・締付確認済み・再点検不要
分　　配　　器　　等		radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 8 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 8 異常なし・点検基準範囲内	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 8 清掃・締付確認済み・再点検不要
空　　中　　線		radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 9 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 9 異常なし・点検基準範囲内	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 0 9 清掃・締付確認済み・再点検不要
漏洩同軸ケーブル	支　　持　　部	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 0 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	否	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 0 圧力低下・表示不良・締付不...	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 0 部品交換予定・再測定実施・結果再確認
漏洩同軸ケーブル	防　湿　措　置	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 1 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 1 異常なし・点検基準範囲内	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 1 清掃・締付確認済み・再点検不要
漏洩同軸ケーブル	耐　熱　保　護	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 2 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 2 異常なし・点検基準範囲内	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 2 清掃・締付確認済み・再点検不要
漏洩同軸ケーブル	可　と　う　性	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 3 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	良	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 3 異常なし・点検基準範囲内	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 3 清掃・締付確認済み・再点検不要
結　　線　　接　　続		radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 4 系統・区画・機器識別 LONGTEXT-CHECK-ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	否	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 4 圧力低下・表示不良・締付不...	radio-communication-support-bekki2 2 -form-page1 _rows 1 4 部品交換予定・再測定実施・結果再確認

備考	
	東棟・西棟・地下機械室を含む全系統でレビュー用長文を印字する。英数確認用: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-0123456789。 点検結果の転記、機器校正、再確認の流れまで含めて確認する。

測定機器	機 器 名	型　　式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型　　式	校正年月日	製造者名
	デジタル圧力計	PG-9 0 0 0 -EX	2026年01月15日	計測器工業株式会社	絶縁抵抗計	IR-4 2 0 0 -L	2026年01月20日	電気試験ラボ株式会...

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。