別記様式第19

連　結　散　水　設　備　点　検　票

名　称	Sample Building Long Name For Fit Test	防　火 管理者	Fire Manager Taro Yamada
所　在	1 -1 -1 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo Sample Tower South and North	立会者	Facility Manager Hanako Sato

点検種別	機　器 Equipment + General	点検年月日	2026年　2月　1日～　2026年　2月　26日
点検者	氏名 Ichiro Suzuki	点検者 所属会社	社名 Sample Fire Equipment Maintenance Center　TEL 0 3 -1 2 3 4 -5 6 7 8 ext2 0 4 住所 4 -2 -8 Shibakoen Minato-ku Tokyo Building 3 F

点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検					
送水口	周囲の状況	B1 9 -P1 item 1	OK		
	外形	B1 9 -P1 item 2	OK		
	本体	B1 9 -P1 item 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-R...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	標識・系統図	B1 9 -P1 item 4	OK		
選択弁	周囲の状況	B1 9 -P1 item 5	OK		
	表示	B1 9 -P1 item 6	OK		
	外形	B1 9 -P1 item 7	OK		
	機能	B1 9 -P1 item 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-R...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
一斉開放弁（電磁弁を含む。）	周囲の状況等	B1 9 -P1 item 9	OK		
	外形	B1 9 -P1 item 1 0	OK		
	機能	B1 9 -P1 item 1 1	OK		
配管等	管・管継手	B1 9 -P1 item 1 2	OK		
	支持金具・つり金具	B1 9 -P1 item 1 3	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-R...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	耐熱措置	B1 9 -P1 item 1 4	OK		
	バルブ類	B1 9 -P1 item 1 5	OK		
散水ヘッド	外形	B1 9 -P1 item 1 6	OK		
	散水分布障害	B1 9 -P1 item 1 7	OK		
	感熱障害	B1 9 -P1 item 1 8	NG	LONGTEXTWITHOUTSPACES-ABNORMAL-CONDITION-DETECTED-NEEDS-R...	REPLACE-PARTS-AND-RUN-RETEST-WITH-CALIBRATED-TOOL
	未警戒部分	B1 9 -P1 item 1 9	OK		
耐震措置		B1 9 -P1 item 2 0	OK		

備考　LONGTEXTWITHOUTSPACES-FOR-NOTES-CHECK-THIS-SHOULD-SHRINK-OR-TRUNCATE-WITHOUT-OVERFLOW

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	Gauge	PG-9 0 0 0 -LONG	2026/1/31	MeasureLab	Tester	TT-4 2 -EXT	2026/2/10	TestMaker

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
2　種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3　判定欄は、正常の場合は〇印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4　選択肢のある欄は、該当事項に〇印を付すこと。
5　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。