



EOL Checklist

VIN N7V1K1SAXTK000008
Vehicle status On line
EOL stage Factory
Printed at 08/10/2026, 10:15
Printed by Local Manager

Factory

1. Araç kimliği ve varyant

Acceptance criterion: Araç ve kayıt bilgileri eşleşmeli

Control method: Kayıt / etiket karşılaştırma

Status: **OK**

Action: Quality Operator · 05/10/2026, 10:13

2. Üretim teslim kaydı

Acceptance criterion: Üretim tamam; açık uygunsuzluk olmamalı

Control method: Üretim kaydı inceleme

Status: **OK**

Action: Quality Operator · 05/10/2026, 10:13

3. Genel boya ve kozmetik kontrolü

Acceptance criterion: Kusur kataloğu sınırları içinde olmalı

Control method: Görsel

Status: **OK**

Action: Quality Operator · 05/10/2026, 10:13

4. Sol kapı contası

Acceptance criterion: Tam oturmuş; yırtık ve açıklık olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **OK**

Action: Quality Operator · 05/10/2026, 10:13

5. Sağ kapı contası

Acceptance criterion: Tam oturmuş; yırtık ve açıklık olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **OK**

Action: Quality Operator · 05/10/2026, 10:13

6. Bagaj kapağı contası

Acceptance criterion: Tam oturmuş; yırtık ve açıklık olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **OK**

Action: Quality Operator · 05/10/2026, 10:13

7. Sol kapı gap / flush

Acceptance criterion: Boşluk ve yüzey hizası çevre boyunca dengeli; belirgin fark veya temas olmamalı

Control method: Görsel kontrol

Status: **OK**

Action: Quality Operator · 05/10/2026, 10:13

8. Sağ kapı gap / flush

Acceptance criterion: Boşluk ve yüzey hizası çevre boyunca dengeli; belirgin fark veya temas olmamalı

Control method: Görsel kontrol

Status: **OK**

Action: Quality Operator · 05/10/2026, 10:13

9. Bagaj kapağı gap / flush

Acceptance criterion: Boşluk ve yüzey hizası çevre boyunca dengeli; belirgin fark veya temas olmamalı

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

10. Ön kaput gap / flush

Acceptance criterion: Boşluk ve yüzey hizası çevre boyunca dengeli; belirgin fark veya temas olmamalı

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

11. Sol / sağ ön çamurluk kaplamaları

Acceptance criterion: Tam oturmuş; kırık ve eksik parça olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

12. Sol / sağ arka çamurluk kaplamaları

Acceptance criterion: Tam oturmuş; kırık ve eksik parça olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

13. Sol / sağ far hizası ve çerçeveleri

Acceptance criterion: Hizalı, tam oturmuş ve hasarsız olmalı

Control method: Görsel

Status: **Pending**

14. Sol / sağ dış ayna gövdesi

Acceptance criterion: Tam oturmuş, sağlam ve hasarsız olmalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

15. Sol / sağ cam çerçevesi ve çitaları

Acceptance criterion: Tam oturmuş; açıklık ve hasar olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

16. Sol / sağ ayna kapağı yapışması

Acceptance criterion: Tam yapışmış; kalkma ve taşma olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

17. Arka kamera fiziksel montajı

Acceptance criterion: Tam oturmuş; lens temiz ve hasarsız olmalı

Control method: Görsel

Status: **Pending**

18. Araç dışı logolar

Acceptance criterion: Doğru konumda, hizalı ve hasarsız olmalı

Control method: Görsel

Status: **Pending**

19. Ön konsol / ekran / havalandırma çerçeveleri

Acceptance criterion: Tam oturmuş; çizik, kırık ve açıklık olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

20. Orta konsol ve konsol kapakları

Acceptance criterion: Tam oturmuş; çizik, kırık ve açıklık olmamalı

Control method: Görsel

Status: **Pending**

21. Sol kapı iç döşemesi

Acceptance criterion: Tam oturmuş; hasar ve açıklık olmamalı

Control method: Görsel

Status: **Pending**

22. Sağ kapı iç döşemesi

Acceptance criterion: Tam oturmuş; hasar ve açıklık olmamalı

Control method: Görsel

Status: **Pending**

23. Tavan döşemesi

Acceptance criterion: Sarkma, kırışma, kir ve hasar olmamalı

Control method: Görsel

Status: **Pending**

24. Sol iç yan döşeme

Acceptance criterion: Tam oturmuş; hasar ve açıklık olmamalı

Control method: Görsel

Status: **Pending**

25. Sağ iç yan döşeme

Acceptance criterion: Tam oturmuş; hasar ve açıklık olmamalı

Control method: Görsel

Status: **Pending**

26. Bagaj iç döşemesi / taban

Acceptance criterion: Tam oturmuş; leke, hasar ve gevşeklik olmamalı

Control method: Görsel

Status: **Pending**

27. Taban döşemesi / eşik kaplamaları

Acceptance criterion: Düzgün serilmiş; açık kenar ve eksik parça olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

28. Araç içi klips, kapak ve tapalar

Acceptance criterion: Tam ve yerinde; gevşek parça olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

29. Bagaj içi yapıştırıcı / sızdırmazlık uygulaması

Acceptance criterion: Kesintisiz ve doğru bölgede uygulanmış olmalı

Control method: Görsel

Status: **Pending**

30. Bagaj amortisörleri ve çevre boyası

Acceptance criterion: Sağlam takılmış; çevre boyası hasarsız olmalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

31. Sürücü / yolcu koltukları ve yan kapakları

Acceptance criterion: Döşeme ve yan kapaklar tam ve hasarsız olmalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

32. Sol ön konsol alt kapağı

Acceptance criterion: Tam oturmuş; eksik klips ve açıklık olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

33. Sağ ön konsol alt kapağı

Acceptance criterion: Tam oturmuş; eksik klips ve açıklık olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

34. İç dikiz aynası

Acceptance criterion: Sağlam, temiz ve hasarsız olmalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

35. Sol / sağ emniyet kemeri ve askıları

Acceptance criterion: Tam, hasarsız, burulmamış ve sıkışmamış olmalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

36. Araç kimlik kartı ve tanımlama etiketleri

Acceptance criterion: Bilgiler eşleşmeli; okunaklı ve hasarsız olmalı

Control method: Kayıt / görsel karşılaştırma

Status: **Pending**

37. Bagaj kapağı iç yüzeyi ve kaplamaları

Acceptance criterion: Tam ve hasarsız; gevşek parça olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

38. Direksiyon / anahtar üzeri logo

Acceptance criterion: Doğru konumda, yapışmış ve hasarsız olmalı

Control method: Görsel

Status: **Pending**

39. Sol / sağ ayna iç kapakları

Acceptance criterion: Tam oturmuş; kırık ve eksik klips olmamalı

Control method: Görsel / elle kontrol

Status: **Pending**

40. Araç Motoru

Status: **Not OK**

Notes: Drive motor whine above 40 km/h on the branch test drive.

Action: Quality Operator · 06/10/2026, 10:13

41. Batarya

Status: **Pending**

42. Süspansiyon Testi

Status: **Pending**

43. Fren/El Testi

Status: **Pending**

44. Far Ayarı

Status: **Pending**

45. Rot Balans

Status: **Pending**

46. Sürüş

Status: **Pending**

9001. tmp-criteria uzun metinli madde: sol ve sağ arka çamurluk iç davlumbaz kaplamalarının tüm bağlantı noktaları

Acceptance criterion: Tüm klipsler yerinde ve tam oturmuş olmalı; kaplama ile fren borusu, ABS kablosu ve süspansiyon parçaları arasında en az 10 mm boşluk bulunmalı, sürtünme izi, çatlak, yırtık veya eksik vida olmamalı. Referans: KY-TALIMAT-ARKA-DAVLUMBAZ-KAPLAMA-MONTAJ-REVIZYON-0007-EK-B-SAYFA-12

Control method: Görsel kontrol ve elle çekme testi; şüpheli bölgede ayna ve fener ile alt taraftan kontrol, gerekirse kumpas ile boşluk ölçümü

Status: **Pending**

47. Şasi ve seri numarası okunaklı ve doğru

Control method: Doküman/Etiket kontrol

Status: **Pending**

48. Model ve versiyon etiketi doğru

Control method: Doküman/Etiket kontrol

Status: **Pending**

49. Sevkiyat evrakları, irsaliye ve teslim formu hazır

Control method: Doküman/Etiket kontrol

Status: **Pending**

50. Kullanım kılavuzu ve garanti dokümanı mevcut

Control method: Doküman/Etiket kontrol

Status: **Pending**

51. Anahtar, uzaktan kumanda ve aksesuar seti tam

Control method: Doküman/Etiket kontrol

Status: **Pending**

52. Boya yüzeyi homojen, portakal kabuğu, akma ve kabarcık yok

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

53. Çizik, göçük ve deformasyon yok

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

54. Keskin kenar ve çapak yok

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

55. Panel boşlukları dengeli ve simetrik

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

56. Logolar ve etiketler düzgün yapışmış ve hizalı

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

57. Cam ve pleksi yüzeylerde çatlak veya kırık yok

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

58. Silecekler ve cam suyu sistemi tam fonksiyonlu çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

59. Aynalar sorunsuz ayarlanabiliyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

60. Far konumlandırması

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

61. Kapılar düzgün kapanıyor ve açılıyor

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

62. Cam açma ve kapama mekanizmaları sorunsuz çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

63. Kapı menteşe bağlantıları sağlam ve gevşeklik yok

Control method: Elle kontrol

Status: **Pending**

64. Kapı kilit mekanizması çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

65. Kapı fitilleri düzgün ve kopuk değil

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

66. Kapı boşluk ve hiza uyumu standartlar dahilinde

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

67. Koltuklar sabit ve sağlam

Control method: Elle kontrol

Status: **Pending**

68. Emniyet kemerleri mevcut ve mekanizması çalışır durumda

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

69. Trim parçalarında kırık ve çatlak yok

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

70. Keskin kenar ve dışarı çıkan vida yok

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

71. Klima ve havalandırma sistemi fonksiyonel çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

72. Multimedya ve bilgi ekranları sorunsuz çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

73. Pedallar, kollar ve mandallar serbest hareket ediyor

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

74. Tekerlek bijonları sabit ve gevşeklik yok

Control method: Elle kontrol

Status: **Pending**

75. Lastiklerde hasar yok ve basınç seviyeleri uygun

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

76. Süspansiyon bağlantılarında gevşeklik yok

Control method: Elle kontrol

Status: **Pending**

77. Direksiyon boşluğu standart limitler dahilinde

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

78. Fren sistemi statik olarak çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

79. Fren hortum ve hatlarında sıvı kaçağı yok

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

80. Alt takımda sürtme ve temas izi yok

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

81. Kontak ve ana güç sistemi çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

82. Kısa ve uzun farlar çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

83. Sağ ve sol sinyaller çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

84. Stop lambaları çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

85. Geri vites ikaz sistemi çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

86. Korna ve dış uyarı sesi çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

87. Gösterge paneli uyarı ışıkları eksiksiz çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

88. Şarj soketi ve koruyucu kapağı sağlam

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

89. İleri ve geri hareket komutu doğru

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

90. Hızlanma tepkisi standartlara uygun

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

91. Regeneratif ve elektronik frenleme normal

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

92. Park freni sistemi çalışıyor

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

93. Düz yolda doğrusal ilerleme sağlanıyor

Control method: Sürüş testi

Status: **Pending**

94. Frenleme sırasında araca sapma etkisi yok

Control method: Sürüş testi

Status: **Pending**

95. Dönüşlerde anormal mekanik ses yok

Control method: Sürüş testi

Status: **Pending**

96. Titreşim ve rezonans değerleri standartlar dahilinde

Control method: Sürüş testi

Status: **Pending**

97. Sürüş sırasında panelde uyarı veya arıza ışığı yanmıyor

Control method: Sürüş testi

Status: **Pending**

98. Araç iç ve dış temizliği sevk standartlarına uygun

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

99. Koruyucu ambalaj ve kaplama doğru uygulanmış

Control method: Fonksiyon kontrol

Status: **Pending**

100. Sevkiyat etiketi ve yönlendirme işaretleri uygun

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

101. Şarj seviyesi son kullanıcı teslimatı için yeterli seviyede

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

102. Odo kontrol

Control method: Görsel kontrol

Status: **Pending**

103. Bumpy Road

Status: **Pending**

104. Yağmur Testi

Status: **Pending**
