



EOL Checklist

VIN	N7V1K1SAXTK000008
Araç durumu	Hatta
EOL aşaması	Fabrika
Yazdırma tarihi	08.10.2026 10:42
Yazdıran	Local Manager

Fabrika

1. Araç kimliği ve varyant

Kabul kriteri: Araç ve kayıt bilgileri eşleşmeli

Kontrol yöntemi: Kayıt / etiket karşılaştırma

Durum: **Uygun**

Aksiyon: Quality Operator · 05.10.2026 10:39

2. Üretim teslim kaydı

Kabul kriteri: Üretim tamam; açık uygunsuzluk olmamalı

Kontrol yöntemi: Üretim kaydı inceleme

Durum: **Uygun**

Aksiyon: Quality Operator · 05.10.2026 10:39

3. Genel boya ve kozmetik kontrolü

Kabul kriteri: Kusur kataloğu sınırları içinde olmalı

Kontrol yöntemi: Görsel

Durum: **Uygun**

Aksiyon: Quality Operator · 05.10.2026 10:39

4. Sol kapı contası

Kabul kriteri: Tam oturmuş; yırtık ve açıklık olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Uygun**

Aksiyon: Quality Operator · 05.10.2026 10:39

5. Sağ kapı contası

Kabul kriteri: Tam oturmuş; yırtık ve açıklık olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Uygun**

Aksiyon: Quality Operator · 05.10.2026 10:39

6. Bagaj kapağı contası

Kabul kriteri: Tam oturmuş; yırtık ve açıklık olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Uygun**

Aksiyon: Quality Operator · 05.10.2026 10:39

7. Sol kapı gap / flush

Kabul kriteri: Boşluk ve yüzey hizası çevre boyunca dengeli; belirgin fark veya temas olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Uygun**

Aksiyon: Quality Operator · 05.10.2026 10:39

8. Sağ kapı gap / flush

Kabul kriteri: Boşluk ve yüzey hizası çevre boyunca dengeli; belirgin fark veya temas olmamalı
Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Uygun**

Aksiyon: Quality Operator · 05.10.2026 10:39

9. Bagaj kapağı gap / flush

Kabul kriteri: Boşluk ve yüzey hizası çevre boyunca dengeli; belirgin fark veya temas olmamalı
Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

10. Ön kaput gap / flush

Kabul kriteri: Boşluk ve yüzey hizası çevre boyunca dengeli; belirgin fark veya temas olmamalı
Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

11. Sol / sağ ön çamurluk kaplamaları

Kabul kriteri: Tam oturmuş; kırık ve eksik parça olmamalı
Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

12. Sol / sağ arka çamurluk kaplamaları

Kabul kriteri: Tam oturmuş; kırık ve eksik parça olmamalı
Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

13. Sol / sağ far hizası ve çerçeveleri

Kabul kriteri: Hizalı, tam oturmuş ve hasarsız olmalı
Kontrol yöntemi: Görsel

Durum: **Bekliyor**

14. Sol / sağ dış ayna gövdesi

Kabul kriteri: Tam oturmuş, sağlam ve hasarsız olmalı
Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

15. Sol / sağ cam çerçevesi ve çitaları

Kabul kriteri: Tam oturmuş; açıklık ve hasar olmamalı
Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

16. Sol / sağ ayna kapağı yapışması

Kabul kriteri: Tam yapışmış; kalkma ve taşma olmamalı
Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

17. Arka kamera fiziksel montajı

Kabul kriteri: Tam oturmuş; lens temiz ve hasarsız olmalı
Kontrol yöntemi: Görsel

Durum: **Bekliyor**

18. Araç dışı logolar

Kabul kriteri: Doğru konumda, hizalı ve hasarsız olmalı

Kontrol yöntemi: Görsel

Durum: **Bekliyor**

19. Ön konsol / ekran / havalandırma çerçeveleri

Kabul kriteri: Tam oturmuş; çizik, kırık ve açıklık olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

20. Orta konsol ve konsol kapakları

Kabul kriteri: Tam oturmuş; çizik, kırık ve açıklık olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel

Durum: **Bekliyor**

21. Sol kapı iç döşemesi

Kabul kriteri: Tam oturmuş; hasar ve açıklık olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel

Durum: **Bekliyor**

22. Sağ kapı iç döşemesi

Kabul kriteri: Tam oturmuş; hasar ve açıklık olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel

Durum: **Bekliyor**

23. Tavan döşemesi

Kabul kriteri: Sarkma, kırışma, kir ve hasar olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel

Durum: **Bekliyor**

24. Sol iç yan döşeme

Kabul kriteri: Tam oturmuş; hasar ve açıklık olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel

Durum: **Bekliyor**

25. Sağ iç yan döşeme

Kabul kriteri: Tam oturmuş; hasar ve açıklık olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel

Durum: **Bekliyor**

26. Bagaj iç döşemesi / taban

Kabul kriteri: Tam oturmuş; leke, hasar ve gevşeklik olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel

Durum: **Bekliyor**

27. Taban döşemesi / eşik kaplamaları

Kabul kriteri: Düzgün serilmiş; açık kenar ve eksik parça olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

28. Araç içi klips, kapak ve tapalar

Kabul kriteri: Tam ve yerinde; gevşek parça olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

29. Bagaj içi yapıştırıcı / sızdırmazlık uygulaması

Kabul kriteri: Kesintisiz ve doğru bölgede uygulanmış olmalı

Kontrol yöntemi: Görsel

Durum: **Bekliyor**

30. Bagaj amortisörleri ve çevre boyası

Kabul kriteri: Sağlam takılmış; çevre boyası hasarsız olmalı

Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

31. Sürücü / yolcu koltukları ve yan kapakları

Kabul kriteri: Döşeme ve yan kapaklar tam ve hasarsız olmalı

Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

32. Sol ön konsol alt kapağı

Kabul kriteri: Tam oturmuş; eksik klips ve açıklık olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

33. Sağ ön konsol alt kapağı

Kabul kriteri: Tam oturmuş; eksik klips ve açıklık olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

34. İç dikiz aynası

Kabul kriteri: Sağlam, temiz ve hasarsız olmalı

Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

35. Sol / sağ emniyet kemeri ve askıları

Kabul kriteri: Tam, hasarsız, burulmamış ve sıkışmamış olmalı

Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

36. Araç kimlik kartı ve tanımlama etiketleri

Kabul kriteri: Bilgiler eşleşmeli; okunaklı ve hasarsız olmalı

Kontrol yöntemi: Kayıt / görsel karşılaştırma

Durum: **Bekliyor**

37. Bagaj kapağı iç yüzeyi ve kaplamaları

Kabul kriteri: Tam ve hasarsız; gevşek parça olmamalı

Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

38. Direksiyon / anahtar üzeri logo

Kabul kriteri: Doğru konumda, yapışmış ve hasarsız olmalı
Kontrol yöntemi: Görsel

Durum: **Bekliyor**

39. Sol / sağ ayna iç kapakları

Kabul kriteri: Tam oturmuş; kırık ve eksik klips olmamalı
Kontrol yöntemi: Görsel / elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

40. Araç Motoru

Durum: **Uygun değil**

Açıklama: Drive motor whine above 40 km/h on the branch test drive.

Aksiyon: Quality Operator · 06.10.2026 10:39

41. Batarya

Durum: **Bekliyor**

42. Süspansiyon Testi

Durum: **Bekliyor**

43. Fren/El Testi

Durum: **Bekliyor**

44. Far Ayarı

Durum: **Bekliyor**

45. Rot Balans

Durum: **Bekliyor**

46. Sürüş

Durum: **Bekliyor**

9301. tmp-snap answered (metin rev. 03)

Kabul kriteri: Boşluk 2–4 mm

Kontrol yöntemi: Kumpas

Form revizyonu: Rev. 03

Durum: **Uygun değil**

Açıklama: boşluk 6 mm ölçüldü

Aksiyon: Local Manager · 08.10.2026 10:41

9302. tmp-snap none

Durum: **Uygun**

Aksiyon: Local Manager · 08.10.2026 10:41

9303. tmp-snap legacy

Durum: **Uygun**

Aksiyon: Quality Operator · 08.10.2026 10:41

9304. tmp-snap pending

Kabul kriteri: Conta boyunca boşluk yok

Kontrol yöntemi: Görsel + el ile

Form revizyonu: Rev. 05

Durum: **Bekliyor**

47. Şasi ve seri numarası okunaklı ve doğru

Kontrol yöntemi: Doküman/Etiket kontrol

Durum: **Bekliyor**

48. Model ve versiyon etiketi doğru

Kontrol yöntemi: Doküman/Etiket kontrol

Durum: **Bekliyor**

49. Sevkiyat evrakları, irsaliye ve teslim formu hazır

Kontrol yöntemi: Doküman/Etiket kontrol

Durum: **Bekliyor**

50. Kullanım kılavuzu ve garanti dokümanı mevcut

Kontrol yöntemi: Doküman/Etiket kontrol

Durum: **Bekliyor**

51. Anahtar, uzaktan kumanda ve aksesuar seti tam

Kontrol yöntemi: Doküman/Etiket kontrol

Durum: **Bekliyor**

52. Boya yüzeyi homojen, portakal kabuğu, akma ve kabarcık yok

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

53. Çizik, göçük ve deformasyon yok

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

54. Keskin kenar ve çapak yok

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

55. Panel boşlukları dengeli ve simetrik

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

56. Logolar ve etiketler düzgün yapışmış ve hizalı

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

57. Cam ve pleksi yüzeylerde çatlak veya kırık yok

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

58. Silecekler ve cam suyu sistemi tam fonksiyonlu çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

59. Aynalar sorunsuz ayarlanabiliyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

60. Far konumlandırması

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

61. Kapılar düzgün kapanıyor ve açılıyor

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

62. Cam açma ve kapama mekanizmaları sorunsuz çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

63. Kapı menteşe bağlantıları sağlam ve gevşeklik yok

Kontrol yöntemi: Elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

64. Kapı kilit mekanizması çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

65. Kapı fitilleri düzgün ve kopuk değil

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

66. Kapı boşluk ve hiza uyumu standartlar dahilinde

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

67. Koltuklar sabit ve sağlam

Kontrol yöntemi: Elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

68. Emniyet kemerleri mevcut ve mekanizması çalışır durumda

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

69. Trim parçalarında kırık ve çatlak yok

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

70. Keskin kenar ve dışarı çıkan vida yok

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

71. Klima ve havalandırma sistemi fonksiyonel çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

72. Multimedya ve bilgi ekranları sorunsuz çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

73. Pedallar, kollar ve mandallar serbest hareket ediyor

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

74. Tekerlek bijonları sabit ve gevşeklik yok

Kontrol yöntemi: Elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

75. Lastiklerde hasar yok ve basınç seviyeleri uygun

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

76. Süspansiyon bağlantılarında gevşeklik yok

Kontrol yöntemi: Elle kontrol

Durum: **Bekliyor**

77. Direksiyon boşluğu standart limitler dahilinde

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

78. Fren sistemi statik olarak çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

79. Fren hortum ve hatlarında sıvı kaçağı yok

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

80. Alt takımda sürtme ve temas izi yok

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

81. Kontak ve ana güç sistemi çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

82. Kısa ve uzun farlar çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

83. Sağ ve sol sinyaller çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

84. Stop lambaları çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

85. Geri vites ikaz sistemi çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

86. Korna ve dış uyarı sesi çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

87. Gösterge paneli uyarı ışıkları eksiksiz çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

88. Şarj soketi ve koruyucu kapağı sağlam

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

89. İleri ve geri hareket komutu doğru

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

90. Hızlanma tepkisi standartlara uygun

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

91. Rejeneratif ve elektronik frenleme normal

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

92. Park freni sistemi çalışıyor

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

93. Düz yolda doğrusal ilerleme sağlanıyor

Kontrol yöntemi: Sürüş testi

Durum: **Bekliyor**

94. Frenleme sırasında araca sapma etkisi yok

Kontrol yöntemi: Sürüş testi

Durum: **Bekliyor**

95. Dönüşlerde anormal mekanik ses yok

Kontrol yöntemi: Sürüş testi

Durum: **Bekliyor**

96. Titreşim ve rezonans değerleri standartlar dahilinde

Kontrol yöntemi: Sürüş testi

Durum: **Bekliyor**

97. Sürüş sırasında panelde uyarı veya arıza ışığı yanmıyor

Kontrol yöntemi: Sürüş testi

Durum: **Bekliyor**

98. Araç iç ve dış temizliği sevk standartlarına uygun

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

99. Koruyucu ambalaj ve kaplama doğru uygulanmış

Kontrol yöntemi: Fonksiyon kontrol

Durum: **Bekliyor**

100. Sevkiyat etiketi ve yönlendirme işaretleri uygun

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

101. Şarj seviyesi son kullanıcı teslimatı için yeterli seviyede

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

102. Odo kontrol

Kontrol yöntemi: Görsel kontrol

Durum: **Bekliyor**

103. Bumpy Road

Durum: **Bekliyor**

104. Yağmur Testi

Durum: **Bekliyor**
