

Resumen de Orden de Reparación

ID	21
Fecha Ingreso	2025-04-10
Fecha Egreso	2025-05-10
Tipo Falla	HARDWARE
Descripción	Reemplazo de pantalla táctil
Tipo Orden	REPARACION
Estado	ENTREGADO
Nombre del Cliente	Carlos Hernández
Nombre del Dispositivo	Inspiron 15
Nombre del Tecnico	Carlos Torres
Cobertura Garantía	Cobertura total de piezas y mano de obra.