

# Relatório do Chamado

## Ajuste e Reparo da Porta de Saída de Emergência do Bloco C - 1

### Técnico Responsável

Nome: Rodrigo  
Email: 87654321@educ123.sp.senai.br

---

### Detalhes do Chamado

#### Descrição do Problema:

A porta de saída de emergência localizada no Bloco C encontra-se desalinhada, dificultando o fechamento completo. Em caso de necessidade de evacuação, essa falha pode comprometer a segurança e dificultar a abertura rápida. Além disso, o desalinhamento gera atrito excessivo, que pode causar desgaste precoce das dobradiças e da estrutura da porta. É necessário realizar o ajuste das ferragens, lubrificação e, se preciso, substituição de componentes para garantir seu funcionamento adequado.

---

### Solução Adotada

As coisinhas de metal da porta foram trocadas

---

### Tempo de Atendimento

Início: 17/09/2025, 08:44  
Fim: 17/09/2025, 10:08  
Duração: 1h 23min