



HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE CABINDA
VAMED HEALTH PROJECTS ITALY ANGOLA
VERIFICAÇÃO MENSAL DOS EXTINTORES



DATA DA INSPECÇÃO:		21/04/2026											
N.º EXTINTOR	LOCALIZAÇÃO	TIPO	CAPACIDADE	SINALIZAÇÃO	PROTECÇÃO DO SOL	CONDIÇÕES DE ACESSO / OBSTRUÇÃO	VALIDADE DA MANUTENÇÃO	ASPECTO	SELO DE SEGURANÇA	ETIQUETA DE VERIFICAÇÃO	MANÓMETRO	MANGUEIRA	BICO DE DESCARGA
1	Vamed (VC)	Po'	6 Kg	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	Vamed A/B	Po'	6 Kg	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	Vamed (C/P)	Po'	6 Kg	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	MEA Sola HIC	Po'	6 Kg	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	Granador	Ndy	5 Kg	C	N	C	C	C	C	C	C	C	C
6	Granador	Po'	6 Kg	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	Refeitório MEA	Po'	6 Kg	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	Dingão MEA	Po'	6 Kg	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
SINALIZAÇÃO: A sinalização do extintor existe e encontra-se colocada a cerca de 2,0m de altura													
ETIQUETA DE VERIFICAÇÃO: a etiqueta encontra-se em bom estado e é preenchida mensalmente													
POSICIONAMENTO: o extintor encontra-se posicionado com a pega a cerca de 1,2m de altura													
MANÓMETRO: verificar que o ponteiro que indica a pressão se encontra no VERDE e não no VERMELHO													
VALIDADE DA MANUTENÇÃO: O extintor encontra-se com a manutenção dentro do prazo (inferior a 1 ano)													
MANGUEIRA: verificar que a mangueira se encontra em bom estado, sem fissuras e sem estar ressequida													
SELO DE SEGURANÇA: o selo de segurança do extintor encontra-se intacto não sendo possível movê-lo													
BICO DE DESCARGA: verificar que o bico da mangueira se encontra em boas condições													
INSPECIONADO POR:		João Augusto			ASSINATURA:			Ju			DATA: 21/04/2026		