TARGET ZERO

HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE CABINDA
VAMED HEALTH PROJECTS ITALY ANGOLA
VERIFICAÇÃO MENSAL DOS EXTINTORES

VAMED

DATA DA INSPECÇÃO:	28/10/2026												
N.º EXTINTOR	LOCALIZAÇÃO	TIPO	CAPACIDADE	SINALIZAÇÃO	PROTECÇÃO DO SOL	CONDIÇÕES DE ACESSO / OBSTRUÇÃO	VALIDADE DA MANUTENÇÃO	ASPECTO	SELO DE SEGURANÇA	ETIQUETA DE VERIFICAÇÃO	MANÓMETRO	MANGUEIRA	BICO DE DESCARGA
1	Sala Site M	Pó	6 KG	OK	OK	OK	9/2027	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	Sala de Reunião	Pó	6 KG	OK	OK	OK	9/2027	OK	OK	OK	OK	OK	OK
3	Copa	Pó	6 KG	OK	OK	OK	9/2027	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4	Sala do Fiscal	Pó	6 KG	OK	OK	OK	9/2027	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													

SINALIZAÇÃO: A sinalização do extintor existe e encontra-se colocada a cerca de 2,0m de altura

POSICIONAMENTO: o extintor encontra-se posicionado com a pega a cerca de 1,2m de altura

VALIDADE DA MANUTENÇÃO: O extintor encontra-se com a manutenção dentro do prazo (inferior a 1 ano)

SELO DE SEGURANÇA: o selo de segurança do extintor encontra-se intacto não sendo possível movê-lo

ETIQUETA DE VERIFICAÇÃO: a etiqueta encontra-se em bom estado e é preenchida mensalmente

MANÓMETRO: verificar que o ponteiro que indica a pressão se encontra no **VERDE** e não no **VERMELHO**

MANGUEIRA: verificar que a mangueira se encontra em bom estado, sem fissuras e sem estar ressequida

BICO DE DESCARGA: verificar que o bico da mangueira se encontra em boas condições

INSPECCIONADO POR:	João Luzolo	ASSINATURA:		DATA:	28/10/2026